
互换性与技术测量

第三章课后习题分析和讨论


202103


3. 说明图上各项几何公差要求




1、圆锥面圆度公差

圆锥面圆度公差(回顾)






公差带是在同一正截面上,半径为公差值0.03的两同心圆之间的区域。一限制回转面径向截面轮廓的形状误差





2、圆锥面直线度公差0.002(+)(只许实际要素的中间部位 向材料外凸起)

直线度公差(回顾)

直线度 在给定平面内








3、圆锥面的斜向圆跳动公差0.012;


圆锥面的斜向圆跳动公差(回面)


特征 公差带定义 标注和解释 公差带是在与基准轴线同轴的任一测量圆锥面上距离 被测面绕基准线 A(基准轴线)作无轴向移动旋转一周 为 t的两圆之间的区域,除另有规定,其测量方向应与被 时,在任一测量圆锥面上的跳动量均不得大于 0.05 mm 测面垂直 0.05 A 员 跳 动 基准轴线 测量圆跳动 斜向圆跳动



4、左端面相对于孔轴线基准B的垂直度公差0.015;


面对轴线基准的垂直度公差(回顾)






5、右端面相对于左端面基准的平行度公差0.005;

面对面基准的平行度公差(回顾)






6、内孔素线相对于孔轴线基准B的平行度公差0.01;


线对线基准的平行度公差(回


顾)



孔φD轴线对基准(轴线)在垂直 方向上的平行度公差为0.1 距离为公差值0.1且在垂直 方向平行与基准轴线的两平行平 面之间的区域

4. 三零件标注的几何公差有何不同






a: 端面相对于基准轴线A的垂直度公差0.05; 公差带定义是与基准轴线A垂直距离为0.05的两个平行平面之间的区域;

b:端面相对于基准轴线A的端面圆跳动公差0.05;公 差带定义是与基准轴线A同轴的任一直径位置的测量圆 柱面上距离为0.05的两圆之间的区域;

C: 端面相对于基准轴线A的端面全跳动公差0.05; 公差带定义是与基准轴线A垂直距离为0.05的两个平行平面之间的区域;

5. 两种零件的几何公差有何不同




a:端面应限定在间距等于0.05的两平行平面之间。该两个平行平面按理论正确角度60度倾斜于基准轴线A;


b:端面应限定在间距等于0.05、且对称于被测面的理论正确位置的两平行平面之间。该两平行平面对称于基准平面B、基准轴线A和理论正确尺寸L、理论正确尺寸65度确定的被测面的理论正确位置;

倾斜度公差(回顾)

倾斜度

公差带为间距等于公差值的两平行平面所限定的区域。该平行平面按给定角度倾斜于基准平面







位置度公差(回顾)

位置度

公差带为间距等于公差值t,且相对于被测面理论正确位置的两平行平面所限定的区域。面的理论正确位置由 准平面、基准轴线和理论正确尺寸确定;






位置度公差(回顾)

公差带定义


公差带是距离为公差值 t,中心平面在面的理想位置的 两平行平面之间的区域



面的位置度


标注和解释

被测平面必须位于距离为公差值 0.05 mm,与基准轴线成 60°,中心平面距基准 B 为 50 mm 的两平行平面内





- 6、将下列各项几何公差要求标注在下图上。
- •左端面的平面度公差0.01mm;
- ·右端面对左端面的平行度公差0.02mm;
- •Φ70孔按H7遵守包容原则, Φ210外圆按 h 7遵守独立原则;
- •Φ70孔轴线对左端面的垂直度公差0.025mm;
- •Φ210外圆轴线对Φ70孔的同轴度公差0.008mm;
- •4-Φ20H8孔对左端面(第一基准)及Φ70孔轴线的位置度公差为Φ0.15mm(要求均布),采用最大实体要求,同时进一步要求4-Φ20H8 孔之间轴线的位置度公差为Φ0.05mm(对第一基准)。


(4)





7、指出错误并改正


























3-11. 公差原则中,独立原则和相关要求的主要区别何在? 包容要求和最大实体要求有何异同?

独立原则中尺寸公差和形位公差相互无关;相关要求中尺寸公差和形位公差相互有关。

包容要求和最大实体要求都是相关要求,包容要求遵循最大 实体边界,仅用于形状公差;

最大实体要求遵循最大实体实效边界。

3.12 以下各种标注方法,要求有何不同

图例	采用的公差原则	遵守的理想边 界	边界尺寸	给定的垂直度 公差	允许的最大 <mark>垂直</mark> 度误差
a	最大实体要求的 零几何公差	最大实体边界	Φ20	0	0.13
С	独立原则			0.05	0.05