试卷 I

一、填空题(本题10空,每空1分,共10分)
1. 相对测量一般比绝对测量的测量精度。
2. 滚动轴承的内圈内径与轴的配合采用基制,内圈内径的公差带在零线。
3. 按 GB/T 1800,公差带位置关于零偏差线对称的孔的基本偏差代号为。
4. 齿厚偏差主要影响齿轮的性能。
5. 粗糙度评定参数 Rz 的全称是。
6. 轴的体外作用尺寸其实际尺寸。(比较大小)
7. 对于优先数系中的 R20 系列,在(1,10]的范围内有个优先数。
8. 用光滑极限量规检验工件时,
9. 各个形状误差项目的最小包容区域的形状分别与各自的形状相同,但大小
不同。
二、单项选择题(请在每小题的4个备选答案中,选出一个最佳答案,共10小题;每
小题 1 分, 共 10 分)
1. 考虑孔、轴工艺等价性,下列孔轴配合中选用不当的是。
A H8/u8 B H6/g5
C H8/js9 D H10/a10
2. "M12-5H6H"表示。
A 普通内螺纹,中径基本尺寸为12mm,顶径公差带为5H,中径公差带为6H
B 普通内螺纹,大径基本尺寸为12mm,中径公差带为5H,顶径公差带为6H
C 普通内螺纹,小径基本尺寸为12mm,中径公差带为5H,顶径公差带为6H
D 普通内螺纹,大径基本尺寸为12mm,顶径公差带为5H,中径公差带为6H
3. 用立式光学比较仪测轴径,属于测量方法。
A 直接测量, 相对测量 B 直接测量, 绝对测量
C 间接测量, 相对测量 D 间接测量, 绝对测量
4. 下列公差项目中,不属于形状公差的是。
A 圆柱度 B 直线度
C 平面度 D 垂直度
5. 表面粗糙度的评定参数中,反映形状特性的是。
A Ra B Rz C RSm D Rmr (C)
6. 在装配图上,对于滚动轴承的内圈内径与轴颈的配合,正确的标注方法是
A 只标注内圈内径的公差带代号 B 只标注轴颈的公差带代号
C 标注内圈内径与轴颈的配合代号 D 不须标注
7. 孔的基本偏差代号 S 的基本偏差是。

A 上偏差且小于零 B	上偏差且大于零
C 下偏差且小于零 D	下偏差且大于零
8. 下列论述正确的是。	
A 轴的最大实体实效尺寸 = 轴的最大实体尺寸	- 几何公差
B 轴的最大实体实效尺寸=轴的最大实体尺寸	+ 几何公差
C 最大实体实效尺寸=最大实体尺寸+几何公	差
D 最大实体实效尺寸=最大实体尺寸-几何公	差
9. 同轴度公差带的形状是。	
A 一个圆柱内的区域 B	两个平行平面之间的区域
C 两条平行直线之间的区域 D	有多种,不能确定
10. 普通千分尺的分度值是。	and .
A 0.001 mm B 0.01 mm C 0.1 mm	m D 1mm
三、是非题(本题共10小题,每小题1分,共	10分)
1. φ30F7/h6 属于过盈配合。()	72
2. 重块又称块规。()	10,
3. 不完全互换适用于装配精度不高的厂际协作化	牛。()
4. 包容要求适用于单一的尺寸要素。(×
)
6. 两种配合 H/e 和 H/h 相比, H/e 平均间隙更	大一些。()
7. 可以通过多次测量取平均值来减小随机误差对	付测量结果的影响。()
8. 有相对运动的表面越光滑, 耐磨性越好。()
9. 零件的公称尺寸是零件加工时的理想尺寸。(()
10. 选择配合种类时,如果装配后有相对运动,	应选间隙配合。()
四、简答题(本题2小题,每小题5分,共10	分)
1. 用不同测量方法对 100mm 和 300mm 的轴分	
0.008) mm 和 (300.000 ± 0.012) mm。哪一个尺寸	的测量精度高?为什么?
2. 什么是一般公差? 在图样上如何表示?	
五、计算题(本题2小题,每小题10分,共20	
1. 设某配合的孔径 ϕ 45 $^{+0.062}_{0}$ mm, 轴径为 ϕ 45 $^{-0}_{-0}$	119 mm, 试计算其极限间隙及配合公差,
判断基准制和配合类型, 画出其配合公差带图。	
2. 对某一尺寸进行等精度测量 100 次,测得值处	
量误差按正态分布,求测得值落在(49.995~50.00	
$\phi(Z) = \int_0^{ z } \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz, \phi(1) = 0.3413, \phi(2) = 0.$	$4772, \phi(3) = 0.4986)$

1. 根据标准公差数值表,确定配合代号 φ60JS7/h6 中孔轴的极限偏差,并画出它们的

2. 用量规检验 φ30H8 (+0.033) ⑥孔, 画出工作量规的公差带图, 并计算其工作尺寸。


六、应用题(本题4小题,每小题10分,共40分)


3. 将下列技术要求标注在试卷 I 图 1-1 上。

- - -

尺寸公差带图。

- (1) 圆锥面的圆度公差为 0.01mm,圆锥素线的直线度公差为 0.02mm;圆锥面对 φ10H7 中心线的斜向圆跳动公差为 0.05mm。
- (2) φ20h6 中心线对 φ10H7 中心线的同轴度公差为 0.05 mm; φ20h6 圆柱面的圆柱度公差为 0.006 mm。
 - (3) φ10H7 遵守包容要求。
- (4) φ20h6 和 φ10H7 圆柱面的 Ra 的上限值为 0.8μm, 其他表面的 Ra 的上限值为 6.3μm。
 - 4. 按试卷 I 图 1-2 上标注填入试卷 I 表 1-1, 并画出动态公差图。





试卷 I 图 1-1

试卷 I 图 1-2

试卷 I 表 1-

遵守的公差 要求	遵守的边界 名称	最大实体尺寸 /mm	最大实体状态时 直线度公差 /mm	最小实体状态时 直线度公差 /mm	d _。 允许变动 的范围 /mm
10	B				

试卷 | 参考答案

- 一、填空题 (每空1分,共10分)
- 1. 高 2. 孔, 下方 3. JS 4. 适当的齿侧间隙 5. 轮廓最大高度 6. 不小 7. 20 8. 通规和止规 9. 公差带
 - 二、单项选择题 (每小题 1 分, 共 10 分)
 - 1. C 2. B 3. A 4. D 5. D 6. B 7. A 8. B 9. A 10. B
 - 三、是非题 (每题1分,共10分)

试卷 I 答案表 1-1

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
判断	×	~	×	~	V	~	~	×	×	✓

四、简答题 (每小题 5 分, 共 10 分)

- 1. 解:尺寸300.000mm的测量精度高。因为它的相对误差较小。
- 2. 解:普通工艺条件和一般加工能力可保证,只标注公称尺寸,不标注极限偏差,在 技术要求中对一般公差等级作补充说明,一般不需检测。

五、计算题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1. 解:属于基孔制间隙配合。

$$X_{\text{max}} = +0.181 \,\text{mm}$$

 $X_{\text{min}} = +0.080 \,\text{mm}$
 $X_{\text{av}} = +0.1305 \,\text{mm}$
 $T_{\text{f}} = 0.101 \,\text{mm}$

配合公差带图如试卷 I 答案图 1-1 所示。

$$Z_1 = -1$$
, $Z_2 = +1$

2. 解: $\sigma = 0.005$ mm

$$\delta_1 = -0.005 \,\mathrm{mm}$$
$$\delta_2 = +0.005 \,\mathrm{mm}$$

试卷Ⅰ答案图 1-1

+0.181


+0.080

结果为 $\phi(Z_1) + \phi(Z_1) = 68.26\%$ 六、应用题(每小题 10 分, 共 40 分)


1. $M: \phi 60 JS7 (\pm 0.015), \phi 60 h6 (_{-0.019}^{0})_{\circ}$

尺寸公差带如试卷 I 答案图 1-2 所示。

2. 解:工作量规的公差带图如试卷 I 答案图 1-3 所示。



试卷 I 答案图 1-2



试卷 I 答案图 1-3

通规: 上极限尺寸 = 30.0067mm


下极限尺寸 = 30.0033mm

磨损极限 = 30.000mm

止规: 上极限尺寸 = 30.033mm

下极限尺寸 = 30.0296mm

3. 解:参考图如试卷 [答案图 14 所示。




试卷 I 答案图 1-4

4. 解:

试卷 I 答案表 1-2

遵守的公差	遵守的边界	最大实体实效尺寸	MMC 时直线度	LMC 时直线度	d。允许变动的
要求	名称	/mm	公差/mm	公差/mm	范围/mm
最大实体要求及 可逆要求	最大实体 实效边界	20.04	0. 01	0. 05	19. 99 ~ 20. 04

动态公差图如试卷 I 答案图 1-5 所示。



试卷 I 答案图 1-5

试卷Ⅱ

	、填空题(本题10空,每空1分,共		
1.	按照配合性质的不同将配合分为三类:		、过渡配合和过盈配合。
2.	平键联接的键宽的公差带代号为		o
3.	对于优先数系中的 R5 系列, 其公比为	J	o
4.	按 GB/T 1800-2009, 基轴制中基准轴	由的基	本偏差代号为。
5.	矩形花键联接采用定心。		
6.	φ50H7 与 φ20H7 相比,	的 Ra	上限值一般较小些。
7.	在选择配合精度等级时,考虑孔轴工艺	艺等价	,如果孔的公差等级为 IT7,那么轴的公
差等级	为。		A.
8.	端面对轴线的垂直度公差在功能上	等同	于,其公差带的形状为
	o		75)
9.	普通螺纹精度等级与螺纹直径公差等级	及和	有关。
			中,选出一个最佳答案,共10小题;每
小题 1	分,共10分)		
1.	当孔轴之间有相对运动且定心精度要求	求较高	时,可作为它们的配合。
A	H7/m6 B H7/c6	C	H7/g6 D H7/p6
2.	已知某配合的最大间隙是 + 0.02	Omm,	配合公差为 0.030mm, 则此配合是
A	间隙配合 B 过盈配合	C	过渡配合 D 不能确定
3.	关于齿距累积总偏差 F。对齿轮使用性	能的影	步响,正确的说法是。
A	影响传递运动的准确性	В	影响传动的平稳性
C	影响载荷分布的均匀性	D	影响齿侧间隙
4.	基本偏差代号 H 的基本偏差是		_0
A	上极限偏差且等于零	В	上极限偏差且大于零
C	下极限偏差且等于零	D	下极限偏差且小于零
5.	下列论述正确的是。		
A	轴的最大实体实效尺寸 = 轴的最大实	体尺寸	廿-几何公差
В	孔的最大实体实效尺寸 = 孔的最大实	体尺寸	丁- 几何公差
C	最大实体实效尺寸 = 最大实体尺寸 +	几何么	注
D	最大实体实效尺寸=最大实体尺寸-	几何么	公差
6.	轴向圆跳动公差带的形状是	o	
A	一个圆柱内的区域	В	两个平行平面之间的区域
C	两条平行直线之间的区域	D	一段圆柱面上的区域
7.	用普通计量器具测量 $\phi 65^{-0.050}_{-0.124}$ 它的轴,	若安	全裕度 A 为 0.0074mm,则该轴的上验收
	J mm _o		
A	φ64. 9574	В	φ64. 9500
C	ϕ 64. 9926	D	φ64. 9426

136

- 8. 下列测量中属于间接测量的是
- A 用外径千分尺测外径
- B 用游标卡尺测两孔的中心距

C 用游标卡尺测孔径


- D 用立式光学计测外径
- 9. 关于表面粗糙度, 错误的是
- A 表面粗糙度符号可注在可见轮廓线上 B 表面粗糙度符号可注在尺寸线上
- C 评定参数 Ra 越小,表面越光滑
- D. Ra 为评定参数时, Ra 符号可省略标注
- 10. 某实测中心线对基准轴线的偏离量为 0.01~0.02mm,则该中心线的同轴度误差为
- A 0.01 mm

B 0.02mm

C 0.04 mm

D 0.06mm

- 三、简答题(本题4小题,每小题5分,共20分)
- 1. 列出配合公差与尺寸公差的关系式,并以此说明产品质量与加工成本的关系?
- 2. 部件装配精度要求如试卷Ⅱ图 2-1 所示。考虑薄壁衬套易变形的特点, 薄壁衬套的内 孔 φ60H7 在设计制造时要如何调整?



试卷Ⅱ图 2-1

- 3. 表面粗糙度的评定规则有几种? 各有何特点?
- 4. 按受力部位的特点,滚动轴承的载荷类型分为哪几种?它们对滚动轴承配合的选择 有何影响?


四、计算题(本题2小题,每小题10分,共20分)

- 1. 公称尺寸为 φ30mm 的孔轴配合,按使用要求,配合的过盈须在 0.012 ~ -0.048mm 之间,采用基孔制。试确定孔轴配合代号,计算配合公差,并画出尺寸公差带 图。
- 2. 已知某仪器的不确定度 (测量极限误差) 为 ± 36 μm。测量 16 次, 平均值为 50.050mm, 其中某一次测量的测得值为 50.045mm。试求:
 - (1) 用单次测得值表示测量结果。
 - (2) 用算术平均值表示测量结果。
 - (3) 若想使测量结果的极限误差不超过±3.6μm, 应至少重复测量多少次?
 - 五、应用题(本题4小题,每小题10分,共40分)
- 1. 两个标称尺寸分别为 10mm, 5.5mm 的量块, 通过分等检定, 发现它们的尺寸误差分 别为 +0.4 μm, -0.3 μm, 检定时的测量不确定度都为 ±0.11 μm。若量块按等使用, 试确定 组合后的量块的工作尺寸及其极限误差。

137


互换性与测量技术基础学习指导及习题集 第2版

- 2. 已知 $\phi 60 H7$ ($^{+0.030}_{0}$) 和 $\phi 60 k6$ ($^{+0.021}_{+0.002}$) 的孔、轴配合,回答下列问题。
- (1) 该配合是什么基准制? 是哪种配合类型?
- (2) 现要求将该配合变换为配合性质相同的另一种基准制的配合,试写出变换后的孔、 轴的公差带代号与极限偏差。
 - 3. 改正试卷Ⅱ图 2-2 中几何公差标注的错误(不允许改变几何特征项目)。



试卷Ⅱ图 2-2

4. 按试卷 Ⅱ图 2-3 上标注填试卷 Ⅱ表 2-1, 并画出动态公差图。



试卷 Ⅱ图 2-3

试卷Ⅱ表 2-1


	The state of the s	试卷Ⅱ	图 2-3		
, An	/2	试卷Ⅱ	表 2-1	·	
遵守的公差 要求	遵守的边界 名称	最大实体尺寸 /mm	最大实体状态时 直线度公差 /mm	最小实体状态时 直线度公差 /mm	D。允许变形的范围

试卷Ⅱ参考答案

- 一、填空题 (每空1分,共10分)
- 1. 间隙配合 2. h8 3. ⁵√10 4. h 5. 小径 6. φ20H7 7. IT6 8. 轴 向全跳动,两平行平面之间的区域 9. 旋合长度
 - 二、单项选择题 (每小题 1 分, 共 10 分)
 - 1. C 2. C 3. A 4. C 5. B 6. D 7. D 8. B 9. D 10. C
 - 三、简答题 (每小题 5 分, 共 20 分)
- 1. 解:关系式为 $T_f = T_h + T_s$;质量要求高,则配合公差小,于是孔轴的尺寸公差小,孔轴加工难度增加,加工成本增加。产品质量与加工成本之间存在矛盾。
- 2. 解: 薄壁衬套装入外壳孔后,由于薄壁衬套与外壳孔为过盈配合,衬套尺寸会收缩,内孔也相应变小。为获得原来的配合性质,有两种解决途径:其一,将衬套内孔公差带上移;其二,装配后对衬套内孔按 H7 做补充加工。
- 3. 解:两种评定规则:16%规则和最大规则。当要求表面粗糙度参数的所有实测值都不得超过规定的极限值时,应采用"最大规则",并在参数和参数值之间加注"max";而缺省的评定规则为"16%规则",它允许在表面粗糙度参数的所有实测值中,超过极限值的个数小于总数的16%。
- 4. 解:按受力部位的特点,轴承的载荷类型分为定向载荷,摆动载荷和旋转载荷。在确定轴承与轴颈以及外壳孔的配合时,承受定向载荷时最松,而承受旋转载荷时最紧。

四、计算题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1. 解:配合代号: ϕ 30H7/s6,配合公差 T_r =0.034mm。 尺寸公差带如试卷II答案图 2-1 所示。



试卷 Ⅱ答案图 2-1

- 2. 解: (1) 测量结果: (50.045 ± 0.036) mm;
- (2) 测量结果: (50.050±0.009) mm;
- (3) 100次。


五、应用题 (每小题 10 分, 共 40 分)

- 1. 解: (1) 组合后的工作尺寸: 15.4999mm;
- (2) 极限误差 ±0.16 μm。

139

互换性与测量技术基础学习指导及习题集 第2版

- 2. 解: (1) 该配合是基孔制过渡配合。
- (2) 换成基轴制后为 φ60K7 (+0.009) 和 φ60h6 (-0.019)。
- 3. 解:改正后的标注如试卷 Ⅱ 答案图 2-2 所示。




试卷Ⅱ答案图 2-2

4. 解:

试卷Ⅱ答案表 2-1

公差要求	遵守的边界 名称	边界尺寸 /mm	最大实体状态时 直线度公差 /mm	最小实体状态时 直线度公差 /mm	D _a 允许变动 的范围 /mm
最大实体 要求	最大实体 实效边界	19. 99	0. 01	0. 031	20 ~ 20. 021

动态公差图如试卷Ⅱ答案图 2-3 所示。



试卷Ⅱ答案图 2-3