欢迎进入电工学实验室



进入实验室前须完成以下任务

1、实验室安全准入培训



实验室学生安全操作规则



实验室仪器设备管理制度



2、学习测试 (测试成绩要求达到90分以上)

> 电工学实验室安全准入培训 学习测试





- 1. 领取实验情况登记表
- 2. 领取万用表
- 3. 按指导教师要求到相应实验台进行实验
- 4. 整理好设备, 离开实验室

湿雨伞放 在门口, 不要带进 实验室



- 1. 带液体的垃圾: 请不要带入实验室,投入外面走廊上的垃圾箱中
- 2.水杯不随意放 置在实验台面上。 上:应在使用。 时拿出来,的完当的。 记:一个时间。



有问题导 线、元器件、废物 发、废位置




有问题的 导线、废 物请扔垃 圾桶里

实验台号布局 (字母+数字为实验台号)

F1	E1	D1	C1	B1	A1
F2	E2	D2	C2	B2	A2
F3	E3	D3	C3	В3	A3
F4	E4	D4	C4	B4	A4
F5	E5	D5	C5	B5	A5
F6	E6	D6	C6	В6	A6
F7	E7	D7	C7	В7	A7
F8	E8	D8	C8	B8	A8
F9	E9	D9	C9	В9	A9
F10	E10	D10	C10	B10	A10





如果万用表缺电或没有电,请到电池更换处更换。



电源 开关 位置

欠压时, 万用表会 发出响声




万用表笔棒、 探头线、灯 泡等更换处

请把有问题 的放置到垃 圾桶里



表笔棒、 探头线 灯泡换 更换处 (讲台)

请把有问题的 保险丝、启动 器,放置到垃 圾桶里。



实验完毕后,请完成:

- 1. 关闭设备电源
- 2. 完成拆线
- 3. 导线、元器件归位
- 4. 凳子放到桌底(如图所示)

实验台 整理



套头导 线的整 理



长导线:红色10根、

黄色10根、


绿色10根。

短导线:红色5根、

黑色5根。

短接 桥

上抽屉 的整理




U型 短接 桥

下抽屉 的整理

无**套** 头导 线

最长的红色3根 最长的黑色3根 稍长的黄色7根 最短的绿色7根



电流 测试 导线 示波器、 信号源 的整理



探头 线线 电机实验板



实验情况登记表、订书机、补做实验登记处。 (讲台)

