## 互换性与技术测量



### **Interchangeability and Technical Measurement**



## 配合公差专题讨论



## 配合公差专题讨论

配合公差: 组成配合的孔、轴公差之和,是允许间隙或过盈的变动量。

对于间隙配合 
$$T_f = \left| X_{\max} - X_{\min} \right|$$
 对于过盈配合  $T_f = \left| Y_{\max} - Y_{\min} \right|$   $= T_h + T_s$  对于过渡配合  $T_f = \left| X_{\max} - Y_{\max} \right|$ 


$$T_f = T_h + T_s$$

$$T_f = \left| X_{\text{max}}(Y_{\text{min}}) - X_{\text{min}}(Y_{\text{max}}) \right| = T_D + T_d$$

它反映配合性质,即配合松紧变化程度。



通过公差带图,我们能清楚地看到孔、轴公差带之间的关系。根据其公带位置不同,可分为三种类型:





#### 孔、轴公差带代号及配合代号

●孔、轴公差带代号

公差带的代号由基本偏差代号与标准公差等级代号组成,如H7、h6、M8、d9等。


●孔、轴配合代号

孔和轴公差带的组合,就构成了孔、轴配合代号。用分数表示,分子 为孔公差带,分母为轴公差带,

如Ø25H7/p6, Ø25P7/h6等




### 配合尺寸与配合公差



配合尺寸: ø30=ø30 配合公差: F7/e6 间隙还是过盈?







理论上,不论对间隙配合、过盈配合或过渡配合,配合公差 $T_f$ 都等于孔公差 $T_f$ 与轴公差 $T_s$ 之和,即:  $T_f = T_D + T_d$ 

- ✓配合公差表示配合的精确程度,是使用要求,即设计要求;而孔公差与轴公差分别表示孔、轴加工的精确程度,是<u>制造要求,即工艺要求</u>;
- ✓ 使用要求或设计要求提高,即T<sub>f</sub>减小,则(T<sub>H</sub>+T<sub>S</sub>)也要减小,即制造要求或工艺要求提高,加工将更困难,制造成本也将提高。
- ✓ "公差"的实质:反映机器零件的使用要求与制造要求之间的矛盾,或设计要求与工艺要求的矛盾。



## 工艺等价原则

#### 公差等级的选择




图 3-12 精度等级与成本

# 工艺等价原则



#### 基本原则:

$$T_D + T_d \leq T_f$$

- 1) 在满足使用要求的前提下,尽可能选较低的公差等级或较大的公差值。
- 2)满足GB推荐的公差等级组合规定P48-49。(工艺等价)对于基本尺寸≤500mm有较高公差等级的配合,因孔比同级轴难加工,当标准公差≤IT8时,国标推荐孔比轴低一级相配合,使孔、轴的加工难易程度相同。但对>IT8级或基本尺寸>500mm的配合,因孔的测量精度比轴容易保证,推荐采用孔、轴同级配合。



## 工艺等价原则

- 工艺等价原则
- 核心是孔、轴的工艺等价性,是指孔和轴的加工难易程度应相同。
- 对于公称尺寸500mm以内的高精度配合(小于IT8),由于孔 比轴加工困难,加工成本也高。
- 为了使得孔和轴的加工难易程度相同,即具有工艺等价性,其公差等级选择是孔比轴低一级。
- 当精度为IT8时, 孔比轴低一级或同级;
- 而低精度(>IT8时)或公称尺寸大于500mm时孔轴同级配合。



## 综合示例

已知某孔、轴的公称尺寸为 40 mm,要求配合间隙在 0.022~0.066 mm 范围内。试确定孔、轴的公差等级和配合种类。

# THE UNITED

## 公差配合选择综合示例

已知某孔、轴的公称尺寸为 \$40 mm,要求配合间隙在 0.022~0.066 mm 范围内。试确定孔、轴的公差等级和配合种类。

解:(1)配合制的选择。

- 一般情况下优先选择基孔制。
- (2) 选择公差等级。

要求的配合公差为  $T'_{\rm f}=\mid X_{\rm max}-X_{\rm min}\mid = 66-22=44 (\mu {\rm m})$ , 欲满足使用要求, 所选孔、轴的配合公差应满足:

$$T_{\rm f} = T_{\rm D} + T_{\rm d} \leqslant T_{\rm f}'$$

设  $T'_{D} = T'_{d} = T'_{f}/2 = 44/2 = 22(\mu m)$ 

查标准公差数值表得知此值介于 IT6~IT7 之间, IT6 = 16  $\mu$ m, IT7 = 25  $\mu$ m。

根据工艺等价原则,一般孔比轴低一级,故选择孔为 IT7级,轴为 IT6级,则有:

$$T_{\rm f} = T_{\rm D} + T_{\rm d} = 25 + 16 = 41 (\mu {\rm m}) < T_{\rm f}' = 44 \ \mu {\rm m}$$

符合使用要求。

由于采用基孔制配合,故孔为 \$40H7(+0.025)mm。

## 综合示例

#### (3) 选择配合种类。

即选择轴的基本偏差,条件是孔和轴配合的最大间隙和最小间隙要求在 0.022~0.066 mm范围。

根据前面所学可知:

$$X_{\min} = EI - es$$
  $es = EI - X_{\min} = 0 - 22 = -22(\mu m)$ 

查轴的基本偏差数值表

-22 μm 介于-25 μm(f)和-9 μm(g)之间,根据上述条件,选取 f(es=-25 μm )才能保证最小间隙  $X_{min}$ =0.025 mm 在要求的配合间隙 0.022 $\sim$ 0.066 mm 范围内,则轴的下极限偏差为

$$ei = es + T_d = -25 - 16 = -41(\mu m)$$

所以轴为 \$40f6(-0.025)mm。

(4) 验算结果。

所选配合为 \$40H7(+0.025)/f6(-0.025)

$$X_{\text{max}} = \text{ES} - \text{ei} = +0.025 - (-0.041) = +0.066 \text{(mm)}$$
  
 $X_{\text{min}} = \text{EI} - \text{es} = 0 - (-0.025) = +0.025 \text{(mm)}$ 

满足配合间隙在 0.022~0.066 mm 范围内的要求, 所以选择的配合符合题意要求。



## 学习效果小测试

- · 已知孔、轴的基本尺寸为ø25mm,配合要求为 Xmax=+20µm,Ymax= -16µm。试确定其公差配合。
- (已知:基本尺寸为ø25mm,其标准公差为IT7=21μm, IT6=13μm;
- 查基本偏差表,
- 轴的基本偏差代号k, ei=+2µm;
- 轴的基本偏差代号代号j, ei=-4µm;
- · 轴的基本偏差代号代号m, ei=+8µm)



## 综合示例

- 1) 计算配合公差: T<sub>f</sub>=X<sub>max</sub>-Y<sub>max</sub>=36µm;
- 2) 查附表确定孔、轴的公差等级。因为T<sub>f</sub>=T<sub>h</sub>+T<sub>s</sub>,孔、轴公差值可先按平均分配原则确定,即T<sub>h</sub>=T<sub>s</sub>=T<sub>f</sub>/2=18μm;由公差等级表可知,此公差介于IT7和IT6之间。
- 因为精度较高(小于等于IT7),考虑到工艺等价原则,故可以选取轴比孔高一个等级,即轴为IT6级,孔位IT7级。此时IT7=21μm,IT6=13μm;而IT7+IT6=34μm<36μm。即为配合公差值小于给定值,所以配合精度可以保证。则孔公差TH=21μm,轴公差Ts=13μm。
- 确定配合制度。因无特殊要求,优先选择基孔制;



- 确定轴的基本偏差代号:因为已知条件给定的最大间隙和最大过盈,所以这是一个过渡配合。因此轴的基本偏差可能为下偏差。
- 若最大间隙为20μm, 其值为ei=TH-X'max=21-20=1μm; 查附表, 可取轴的基本偏差代 号没有。
- 若最大间隙为19 $\mu$ m,其值为ei=TH-X'max=21-19=2 $\mu$ m,查附表,可取轴的基本偏差代号为k,即为ei=+2 $\mu$ m,则es=ei+T $_s$ =2+13=15 $\mu$ m
- 验算最大间隙和最大过盈:
- X'max=19μm<Xmax (20μm);
- Y'max=-15 $\mu$ m>Ymax (-16 $\mu$ m);
- 符合设计要求, 故选择配合代号
- 为ø25H7/k6

