齿轮一章中的基本概念与知识要点

1. (圆柱面上的)螺旋线

左旋、右旋、直径 d、导程 p_z 、螺旋角 β 、导程角 γ 、切线、法面、头数 n、螺距 p_x 。

$$\beta + \gamma = 90^{\circ}$$
 $\tan \beta = \cot \gamma = \frac{\pi p_z}{s}$ $p_z = np_x$

2. (圆的)渐开线

基圆、基圆半径 r_b 、发生线、展角 θ_k 、压力角 α_k 、渐开线函数 inv 。

$$\begin{cases} r_k = r_b / \cos \alpha_k \\ \theta_k = \text{inv} \, \alpha_k = \tan \alpha_k - \alpha_k \end{cases}$$

3. 共轭齿廓(平行轴、端面)

连心线、啮合点、啮合角、啮合线、公法线、啮合节点(节点)、相对瞬心点、瞬心线(纯滚动)、节曲线、节圆、节圆半径、速比、鲁罗法、圆形齿轮、非圆齿轮、啮合基本定律、渐开线齿廓、定啮合线、定啮合角、可分性。

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{|O_2P|}{|O_1P|} = \frac{r_2'}{r_1'} = \frac{r_{b2}}{r_{b1}}$$

4. 齿轮种类

圆柱齿轮、圆锥齿轮、准双曲面齿轮、直齿齿轮、斜齿齿轮、人 字齿轮、曲齿齿轮、内齿轮、外齿轮、齿条、渐开线齿轮、摆线齿轮、 圆弧齿轮、蜗杆、蜗轮。

5. 一对齿轮传动的分类

平行轴齿轮传动、相交轴齿轮传动、交错轴齿轮传动、平面齿轮传动、空间齿轮传动、齿轮齿条啮合、内啮合、外啮合、蜗杆传动。

6. 渐开线标准直齿圆柱齿轮

齿、齿数、齿槽、齿距、法向齿距、基圆齿距、齿槽宽、齿厚、 齿顶圆、齿根圆、分度圆、齿顶高、齿根高、全齿高、模数、齿顶高 系数、顶隙系数、标准齿轮。

$$s_k = \frac{r_k}{r} s - 2r_k (\operatorname{inv} \alpha_k - \operatorname{inv} \alpha)$$

7. 渐开线标准齿轮的加工

标准齿条与齿条刀具、齿形角、刀具齿顶线、刀具顶刃线、根切、最小齿数、变位加工、最小变位系数、渐形线齿廓与过度曲线、齿轮滚刀及其安装。

$$z_{\min} = \frac{2h_a^*}{\sin^2 \alpha} \qquad x_{\min} = h_a^* - \frac{z}{2}\sin^2 \alpha$$

8. 一对渐开线标准直齿圆柱齿轮的啮合

理论啮合线、开始啮合点、终止啮合点、实际啮合线、齿廓工作段、齿廓非工作段、正确啮合条件、侧隙、顶隙、无隙啮合、标准安装、非标准安装、标准中心距、实际中心距、重合度、单齿啮合区、双齿啮合区。

$$m_1 = m_2 = m \qquad \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$$

$$a = \frac{m}{2}(z_1 + z_2) \qquad a' = \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'} a$$

$$\varepsilon_{\alpha} = \frac{|B_1 B_2|}{p_b} = \frac{1}{2\pi} [z_1(\tan \alpha_a - \tan \alpha') + z_2(\tan \alpha_a - \tan \alpha')]$$

9. 变位齿轮与变位传动

变位系数、正变位齿轮、负变位齿轮、零变位齿轮、无隙啮合方程、中心距变动系数 y、齿高变动系数 Δy、零变位传动、标准齿轮传动、高度变位传动、角度变位传动、正传动、负传动、零传动。

$$s = m(\frac{\pi}{2} + 2x \tan \alpha) \quad \text{inv } \alpha' = \frac{2x_{\Sigma}}{z_{\Sigma}} \tan \alpha + \text{inv } \alpha \quad a' = \frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'} a$$
$$y = (a' - a) / m \quad \Delta y = x_{\Sigma} - y \quad h_a = (h_a^* + x - \Delta y) m \quad h = (2h_a^* + c^*) m - \Delta y m$$

10. 渐开线斜齿圆柱齿轮及其平行轴传动

渐开线螺旋面、法面 n、端面 t、轴面 x、当量齿轮、当量齿数、 齿廓曲面的接触线、正确啮合条件、端面重合度、纵向重合度、总重 合度、轴向力方向判别。

$$m_{n1} = m_{n2} = m_n \qquad \alpha_{n1} = \alpha_{n2} = \alpha \qquad \beta_1 = \pm \beta_2$$

$$m_n = m_t \cos \beta \qquad \tan \alpha_n = \tan \alpha_t \cos \beta \qquad \tan \beta_b = \tan \beta \cos \alpha_t$$

$$h_{at}^* = h_{an}^* \cos \beta \qquad c_t^* = c_n^* \cos \beta \qquad x_t = x_n \cos \beta$$

$$a = \frac{m_n}{2\cos \beta} (z_1 + z_2) \qquad z_v = \frac{z}{\cos^3 \beta} \qquad \varepsilon_\beta = \frac{b \sin \beta}{\pi m_n}$$

11. 交错轴斜齿轮传动

节点 P、轴夹角 Σ 、中心距、正确啮合条件、转动方向判别、相对滑动速度。

$$m_{n1} = m_{n2} = m_n \qquad \alpha_{n1} = \alpha_{n2} = \alpha \qquad \Sigma = |\beta_1 + \beta_2|$$
$$a = \frac{m_n}{2} \left(\frac{z_1}{\cos \beta_1} + \frac{z_2}{\cos \beta_2} \right)$$

12. 蜗杆机构

中间平面、直径系数、正确啮合条件、中心距、转动方向判别。

$$m_{x1} = m_{t2} = m$$
 $\alpha_{x1} = \alpha_{t2} = \alpha$ $\gamma = \beta_2$
 $q = d_1/m$ $a = \frac{m}{2}(q + z_2)$ $i = \frac{z_2}{z_1}$

13. 圆锥齿轮机构

基圆锥、节圆锥、节圆、分度圆、背锥、当量齿轮、当量齿数。

$$z_{v} = \frac{z}{\cos \delta} \quad z_{\min} = z_{v\min} \cos \delta \quad i_{12} = \frac{z_{2}}{z_{1}} = \frac{\sin \delta_{2}}{\sin \delta_{1}} \quad \tan \delta_{1} = \frac{\sin \Sigma}{i_{12} + \cos \Sigma}$$