# 材料力学 (乙)

### **Mechanics of Materials**




### 重要概念的回顾与强化

### ■ 材料力学的研究对象

构件:工程结构或机械的每一组成部分。(例如:横梁、吊索、转轴等)

杆:纵向尺寸远大于横向尺寸的构件。



杆件的两个主要几何因素: 横截面和轴线。

横截面:垂直于长度方向的截面。

轴线: 所有横截面形心的连线。

### 重要概念的回顾与强化

### 变形固体的基本假设

■ 对于可变形固体制成的构件,进行力学分析时,通常需略去一些次要因素,将它们抽象为理想化材料。

材料力学中一般对变形固体有四个基本假设



连续性假设

均匀性假设

各向同性假设

小变形与线 弹性范围假设

### 重要概念的回顾与强化

✓ 外力 (分类)

✓ 内力 (截面法)

✓ 应力和应变 (材料力学的主角)

1、位移 (displacement): 相对位置发生变化。

2、变形 (deformation): 物体内任意两点的相对位置发生变化。

(在外力作用下物体形状和尺寸发生改变)


### 两种基本变形:

线变形: 线段长度的变化

$$l_{C_1D_1}-l_{CD}$$


角变形: 线段间夹角的变化

$$\angle D_1 C_1 E_1 - \angle DCE$$



应变 (strain): 度量构件一点处的变形程度。

从几何关系推导



### 正应变 (线应变)


$$x$$
方向的平均应变:  $\boldsymbol{\varepsilon}_{xm} = \frac{\Delta s}{\Delta x}$ 

类似地,可以定义  $\boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{y}}, \boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{z}}$ 


M点处沿x方向的应变:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta x}$$

应变(strain): 度量构件一点处的变形程度。



应变 (strain): 度量构件一点处的变形程度。




### 切应变 (角应变)

$$M$$
点在 $xy$ 平面内的切应变:  $\gamma = \lim_{\substack{MN \to 0 \\ ML \to 0}} (\frac{\pi}{2} - \angle L'M'N')$ 

直角改变量

应变(strain): 度量构件一点处的变形程度。



例1.2 已知薄板的两条边固定,变形后a'b, a'd仍为直线。求ab边的平均应变


和ab, ad两边夹角的变化。

解: 
$$\boldsymbol{\varepsilon}_m = \frac{a'b - ab}{ab}$$

$$= \frac{0.025}{200} = 1.25 \times 10^{-4}$$

变形后ab和ad两边的夹角的变化,即为切应变

$$\gamma \approx \tan \gamma = \frac{0.025}{250} = 1 \times 10^{-4} \ (rad)$$



杆件的基本变形: 拉伸(压缩)、剪切、扭转、弯曲

1、拉伸或压缩 (tension or compression)








图中杆件所受外力的形式是怎么样的?

杆件的基本变形: 拉伸(压缩)、剪切、扭转、弯曲

1、拉伸或压缩(tension and compression)变形 杆受一对大小相等,方向相反的纵向力,力的作用线与杆轴线重合。



钢索发生拉伸变形

索塔发生压缩变形



杆件的基本变形: 拉伸(压缩)、剪切、扭转、弯曲

2、弯曲 (bending)








图中杆件所受外力的形式是怎么样的?

### 弯曲的实例






起重机大梁

### 弯曲的实例






火车轮轴

杆件的基本变形: 拉伸(压缩)、剪切、扭转、弯曲


2、弯曲 (bending)



核心:一对力矩

杆受一对大小相等,方向相反的力偶矩,力偶矩的作用线是包含轴线的纵向面。

杆件的基本变形: 拉伸(压缩)、剪切、扭转、弯曲






杆受到一对大小相等,方向相反的力偶,力偶的作用线垂直于杆轴线。

杆件的基本变形: 拉伸(压缩)、剪切、扭转、弯曲

3、扭转 (torsion)



杆受到一对大小相等,方向相反的力偶,力偶的作用线垂直于杆轴线。



杆件的基本变形: 拉伸(压缩)、剪切、扭转、弯曲


4、剪切 (shear)




杆件受一对大小相等,方向相反的横向力,力垂直于轴线,作用线靠得很近。

杆件的基本变形: 拉伸(压缩)、剪切、扭转、弯曲

4、剪切 (shear)





销钉、键、螺栓、螺钉

杆件受一对大小相等,方向相反的横向力,力垂直于轴线,作用线靠得很近。




压缩、弯曲




弯曲、压缩、扭转

### 四种基本变形比较



#### 课程提纲



## 第二章

## 拉伸、压缩与剪切



- §2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例
- §2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
- §2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力
- §2.4 材料拉伸时的力学性能
- §2.5 材料压缩时的力学性能
- §2.7 失效、安全因数和强度计算
- §2.8 轴向拉伸或压缩时的变形
- §2.9 轴向拉伸或压缩的应变能
- §2.10 拉伸、压缩超静定问题
- §2.11 温度应力和装配应力
- §2.12 应力集中的概念
- §2.13 剪切和挤压的实用计算














### 受力特点与变形特点:

外力作用线与杆件轴线重合


杆件变形是沿轴线方向的伸长或缩短。



拉(压)杆的受力简图

#### 1、截面法求内力

- (1) 假想沿*m-m*横截面将杆 切开;
- (2) 留下左半段或右半段;
- (3) 将弃去部分对留下部分的作用用内力代替;
- (4) 对留下部分写平衡方程 求出内力即轴力的值。



2、轴力:截面上的内力(重要!)

由于外力的作用线与杆件的轴线重合,内力的作用线也与杆件的轴线 重合,所以称为轴力。

3、轴力正负号: 拉为正、压为负

$$F \longrightarrow F$$

$$\downarrow m$$

$$F \longrightarrow F_N$$


$$F_N \longrightarrow F$$


$$\sum F_x = 0$$

$$\Rightarrow F_N - F = 0$$


$$\Rightarrow F_N = F$$


轴力图: 描述轴力沿杆件轴线变化的图线







解: 1、求支座反力







解: 2、求AB轴力







解: 3、求BC轴力






解: 4、求CD轴力






解: 5、求DE轴力




例题2.1: 试画出图示杆件的轴力图。

解: 6、做轴力图



将正值的轴 力画在*x*轴 上侧,负值 的画在下侧


### 在横截面上,与轴力对应的是正应力




如何求正应力?

$$F_{\rm N} = \int_A \sigma_x dA$$

### 平面假设





### 观察变形:


横向线ab、cd仍为直线, 且仍垂直于杆轴线,只是 分别平行移至a'b'、c'd'。

平面假设: 变形前原为平面的横截面, 变形后仍保持为平面

且仍垂直于轴线。

### 从平面假设可以判断:

- (1) 横截面垂直轴线 所有纵向纤维伸长相等;
- (2) 均匀假设 各纤维受力相等;
- (3) 内力均匀分布 各点正应力相等, 为常量。



$$F_{N} = \int_{A} \sigma dA$$

$$= \sigma \int_{A} dA = \sigma A$$

$$\sigma = \frac{F_{N}}{A}$$

## 作业




1.5 (应变分析)

2.1 (轴力图)

3.12日(下周二) 交作业

### 作业

1.5 图示三角形薄板因受外力作用而变形,角点B垂直向上的位移为0.03mm,但AB和BC仍保持为直线。试求沿OB的平均应变,并求薄板在B点处的切应变。



题 1.5 图

## 作业

2.1 试求图示各杆 1-1,2-2,3-3 截面上的轴力,并作轴力图。

