







A-A

技术要求 1.加工完成后去毛刺;

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	蝴	马	大-	F座	以上	
设计			标准化			阶段标记		数量	比例		
									9		
审核									4		
工艺			批准			共	张	•	第	张	