

(a) 故障反相放大器：组件/引脚检测 + 错误定位

电路类型: uA741 反相放大器 (增益 10)

判定：接线错误（2处）

1 WRONG_CONNECTION (错接)

输入电阻 R1 接到了调零脚 pin1，应接反相输入 pin2，负反馈被破坏。

2 WRONG_CONNECTION (错接)

运放 pin4 (V-) 误接到 GND，应接负电源 VEE，负供电缺失、输出饱和。

端侧学生模型讲解（接地 · 可审计）

“输入电阻接到了调零脚 pin1，应挪到反相输入 pin2；pin4 接到了地 GND，应改接负电源 VEE。两处改对后通电，即得 $-R_f/R_1$ 的反相放大。”

