Module « Mise en œuvre et Procédés »

TP 1

Découverte d'un procédé d'usinage

X. BOIDIN, A.L. CRISTOL, T. DIENNE, P. HOTTEBART, D. LE PICART, C. NICLAEYS, L. PATROUIX, P. QUAEGEBEUR


Année universitaire 2011-2012







Processus élémentaire d'usinage



- Objectif:
 - Enlèvement de matière par coupe à partir d'un mouvement relatif de l'outil par rapport à la pièce
- Besoin :
 - Cinématique machine





Génération de surfaces

Machine = cinématique particulière

Un mouvement de coupe

Un ou plusieurs mouvements d'avance

Caractéristiques:

Nature du mouvement (rotation, translation) Eléments mobiles (pièce, outil)




Le tournage

mouvement de coupe

Porte outil

Mandrin




Chariot transversal

mouvements d'avance

Trainard (longitudinal)



Le tournage











Formes usinées de révolution





Dressage d'une face






Chariotage






Le fraisage



mouvements d'avance



Le fraisage





Surfaçage de face






Dressage de profil







Vitesses de coupe et d'avance



Tournage





Fraisage



Vitesse de coupe et vitesse de rotation


$$N = \frac{1000 \text{ Vc}}{\pi \text{ D}}$$

$$Vc = \frac{\pi D N}{1000}$$

avec Vc en m/min D en mm N en tour/min




Vitesse d'avance et rugosité






L'outil de coupe






Modes de travail en fraisage (1)





Modes de travail en fraisage (2)


Fraisage de profil en opposition





Modes de travail en fraisage (3)


Fraisage de profil en concordance






Porte-pièce et mise en position (1)









Mise en position réalisée



Porte-pièce et mise en position (2)



Autre mise en position possible








Mise en position et spécifications


Hypothèses: La pièce brute n'est pas parfaite

La géométrie de la machine est parfaite La géométrie du porte-pièce est parfaite















Porte-pièce et mise en position (3)







Mise en position réalisée



Autre mise en position possible



Qualité dimensionnelle

Principales qualités ou tolérances (IT) ISO (IT en micromètre : 1µm = 0.001 mm)														
dimensions nominales en mm														
au-delà de	1	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	
à (inclus)	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500	
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15	18	20	23	25	27	
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22	25	29	32	36	40	
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35	40	46	52	57	63	
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54	63	72	81	89	97	
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87	100	115	130	140	155	
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140	160	185	210	230	250	
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220	250	290	320	360	400	
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350	400	460	520	570	630	
IT13	140	180	220	270	330	390	460	540	630	720	810	890	970	

Arbres	Jusq 3 inc	u'à clus	3 à inc	6 lus	6 à	10	10 à	18	18 à	30	30	à 50	50 8	80	80 à	120	120	à 180	180 á	à 250	250 à	à 315	315 8	400	400	à 500
g 5																										20 47
g 6	-	2 8		4	_	5 14	-	6 17	-	7 20	-	9 25	- 1	10 29	-	12 34	-	14 39	_	15 44	-	17 49	-	18 54	-	20 60