1.3 寸 OLED 4 针 Arduino 乱码处理方法

驱动 IC:SH1106

关于 1.3 寸 oled4 针模组使用 Arduin 单片机点亮出现的乱码原因是因为 sh1106 芯片吸入电流过大,导致芯片显示出问题,处理方法如下。

需要更改数据和时钟线上的电阻把两个 101 电阻(R1,R2)改成 470Ω 或者 510Ω 均可