Акт

Мы нижеподписавшиеся инженер по гарантии ООО «NURAFSHON AVTOCENTR» Абдумуминов У.У. и представители завода АО «UZ AUTO MOTORS» Уктамов Б.и Эшбоев З. согласно письму №1829/2020 от 03.11.2020 года составили настоящий акт о том, что на автомобиле модели NEXIA-3 VIN: WBTF69V1LA138114 был дефект: двигатель запускался не включая педаль сцепления.

При техническом осмотре автомобиля было выявлено одна ножка реле стартера был изогнут.

12.11.2020 года вышеуказанный дефект был устранён представителями завода.

