5 Phase Report on Warranty Issue / 5 Этапный Отчет по Проблемам Обнаруженным в Гарантийный Период Reg # / № Регистрации QE-20- 021 Date / Дата: 25.05.2020

	,					Date , Haid			
	1,0					Паф / Лата			
M	X		A	Spriff		Signature / Подпись	зерждено"	"Approved" / "Утверждено"	
Мамащерипов	Мамац		Гаффаров Ф	Рахматов К		Name / Ф.И.О			
Director / Директор	Director	Dep.Director/ Зам.Директора	Head of Dept. / Нач. отдела	Section Head/ Нач. Секции	Responsibility/ Ответственный				
			ааты улучшения dept. / Заполняется	BP Validation after 3 month / Подтверждение даты после 3 месяцев (Filled by Warranty and PDQ dept отделом Гарантии качества):	BP Validation after 3 month / П после 3 месяцев (Filled by Wa отделом Гарантии качества):				
			я менеджером	(Filled by responsible dept. manager / Заполняется ме ответственного отдела):	(Filled by responsible dep ответственного отдела):				10.7
			0,2019	Дата улучшения 3200 08,10,2019	Дата улучшения				-
			0,2019	T250 31,10,2019	BP Date /				
			+69V1KA143660 31BVKA577065	.1200: VIN: XWB.1+69V1KA14366	RT - Vin # / VinNo				_
			пи VinNe	Ожидаемая ОК дата, т.е. дата улучшения и/или Vin№	Ожидаемая ОК дата,	e e	j		
			//or Date) /	Expected OK date i.e. Breakpoint (BP-Vin # and/or Date) /	Expected OK date, i.e.				
				знедрение:	4 - Implementation / Внедрение:				
\triangleright	20.06.2020	'Eungjun Kim' <eungjun.kim@eraeam s.com>, Уктамов Б</eungjun.kim@eraeam 	учун ушбу иккала сурамокда ва манзил отлари Кафолат іада такдим килинган. уи олинмагунича ВР	 Кореа мутахасислари муаммо такрорланганлиги учун ушбу иккала моделга тегишли нуксонли насосларни тахлил учун сурамокда ва манзил маълумотларини такдим килдилар, манзил маълумотлари Кафолат булими мутахасиси Бобур Уктамовга 30.04.2020 санада такдим килинган, нуксонли кисм Кореага юборилиб тахлил натижалари олинмагунича ВР маълумотлари эскиси уз холида колдирилади. 	4) Кореа мутахэсислари муаммо такрорланган моделга тегишли нуксонли насосларни тахлил маделга тегишли нуксонли насосларни тахлил маълумотларини такдим килдилар, манзил абулими мутахасиси Бобур Уктамовга 30.04.203 нуксонли кисм Кореага юборилиб тахлил нати маълумотлари эскиси уз холида колдирилади.				
\$	12.03.2020	Рахматов К	лов беришлиги	таъминотчига 1000 лик ёки 1200 кум когоз билан ишлов беришлиги таклифи берилган	таъминотчига 1000 лик ё таклифи берилган			+PRTS#:	† p
)			ланаётгани учун	 Эндиликда бу кисмпарда товуш муаммоси такрорланаётгани учун 	3) Эндиликда бу кисмлар			Z	NOL
			,2019 - эди.	VIN: XWBTF69V1KA143660 J200 модели учун: 08,10,2019 VIN: XWB5V318VKA577065 маълумотлари берипган эди.	VIN: XWBTF69V1KA1436 VIN: XWB5V31BVKA5770	XWBTF69V1KA142027 XWB5V31BVLA510442	T250 XWBTF69 J200: XWB5V31		Vin #
	06.08.2019	Eungjun Kim' <eungjun.kim@eraeam< td=""><td>ω î</td><td> Таъминотчи томонидан ишлаб чикарипадиган бу деталнинг паррак юзасини биринчи 180 аникликдаги кум когоз ёрдамида ишлов берилган товуш муаммоси аниклангандан кейин кум когозни 600 лигига такомиплантирилган на UzAuto учун ВР Т250 модели учун: 31.10.2019 </td><td>2) Таъминотчи томонида юзасини биринчи 180 ани товуш муаммоси аниклан такомиппаштионитан ва</td><td>J200, T250</td><td>ے</td><td>Model / Модель:</td><td><i>z</i></td></eungjun.kim@eraeam<>	ω î	 Таъминотчи томонидан ишлаб чикарипадиган бу деталнинг паррак юзасини биринчи 180 аникликдаги кум когоз ёрдамида ишлов берилган товуш муаммоси аниклангандан кейин кум когозни 600 лигига такомиплантирилган на UzAuto учун ВР Т250 модели учун: 31.10.2019 	2) Таъминотчи томонида юзасини биринчи 180 ани товуш муаммоси аниклан такомиппаштионитан ва	J200, T250	ے	Model / Модель:	<i>z</i>
	05.05.2020			1)Муаммо юзасидан Кореага маълумот юборилган.	1)Муаммо юзасидан Коре				
Status / Статус	Cpok	Responsible / Ответственный		- Actions required / Требуемые действия	3 - Actions required /	02.05.2020	Date / Дата	/ Рабочии тех.отчет	7
		-		ол бор.	сабабли деган эхтимол бор.	2020PT030002 2020PT030003	No :	Field Technical report	Fiel
теккислиги	засининг но	2 - Root cause / Причина проблемы: Муаммо насоснинг босим хосил килувчи паррак юзасининг нотеккислиги) насоснинг босим х	ина проблемы: Муаммо	2 - Root cause / Причи	Additional information / Дополнительная информация	оп / Дополните	dditional information	Ad
ors.com	@uzautomoto	Kamoliddin.rahmatov@uzautomotors.com	37-54		QΕ	Рахматов К	Pa		
Эес	почтовый адр	e-mail address / почтовый адрес	Phone # / Тел.		пераптепт / Отдел		4	Ответственный:	0
	ные:	Contact information / Контактные данные	Contact info			Name / O M O	Nar	Champion /	
	9	настоящий момент						эшитилмокда.	4Ш6
×		Current status / Статус в		1 - Issue Definition/ Описание проблемы : Руль тизимининг насос кисмидаг юкори товуш муаммоси	мининг насос кисмид	облемы : Руль тизи	Описание про	Issue Definition/	1 -
					Dale / Hara. 52.02.5050	Dat	TAIL OF - 05	CA # / INT CINICIDATINE AL-50- OF	100