АКТ

Мы ниже подписавшиеся составили данный акт о том, что автомобиль марки Cobalt кузов № XWBJA69VELA110354, цвет GK2 (мокрый асфальт), обнаружен дефект балки задней подвески. Без дальнейшего возврата берётся в замен другая задняя подвеска и установлена на высшее указанный автомобиль.

На что составлен настоящий акт.

Инженер гарантийного обслуживания

OOO «Sergeli-Avtotexxizmat»

Усмонов Д.Д.

Инженер ОКК СП ООО «УзАустем»

Маткасимов И.А.

Авгонобил орда банкаси янисига аниань перего беронеди. Виненгай шидан жи нандам этродине инд

In ramob Dycrownech.