		Report on W	5 Этапны	й Отчет по Проблемам Обнаруженных в Гарантийный Период	арантийный П	ериод		
Reg.# / № Регстрации	запии	Date	Date / Дата: 07.09.2020r					
	1 - Issue Definition	I - Issue Definition/ Описание проблемы :	облемы: Утечка воды из заднего корпуса глушителя автомобиля Кобальт	эмобиля Кобальт	Crarye в настоящий момент	/ момент		
	O M @ / omeN		Department / Ornea	Contact info	Contact information / Контактивые данные	: данные:	X.	
	- Anna			Phone # / Len.	e-m	all adress /	e-mail adress / почтовый адрес	22
Champion / Orbercraemmiñ:	Махмудов М	2000	Отдел контроля качества Autocomponent 000	(+998-93) 4104956	m.maxm	ndovæ	m.maxmudov@autocomponent.uz	nent.uz
	Рахимов Кудрат	рат	SQE, UzAutoMotors	(+998-93) 410 85 99	dndr	atilla rah	qudratilla.rahimov@gm.uz	zn:
Additional	Additional information / Дополнителные информации:	юлиителные	2 - Root Cause / Причина проблемы:					
1000	Ne :	Ne 00215	Утечка воды из задией выхлопной грубы автомобиля					
героп / Рабочий тех.отчет	Date / Дата	07.09.2020	3 - Actions required / Требуемые действия		Responsible / Orsercraeminiñ	sible/ emusië	Due Date/ Cpok	Status / Craryc
Model / Модель:		Cobalt	1. Cobalt определить количество подозрительных деталей	No.	Махмудов М	×	08.09 2020	
	XWBJF69VELA027308	A027308	<ol> <li>Ири сварочном процессе часть внутренней трубки плохо приварилась,поэтому набранный конденсат в задней выхлопной трубе заржавел и продырявил трубку.</li> </ol>	хо приварилась,поэтому набранны явил трубку.	Аблуллаев Б	19	09,09,2020	
VIN #:			<ol> <li>На липии соорки глушителя, ознакомить с проблемой п устранению для сварщиков.</li> </ol>	ознакомить с проблемой по качеству и провести обучение по ес	о ее Холматов Б. Кобулов Н	- -	11.09.2020	
Engine: +PRTS#:			4.Обучить операторов процедуре управления иссоответствующей продукцией и дать понятие о влиянии проблемы на консчного потребителя.	твующей продукцией и дать понят	ие о Махмудов М	M	12.09 20	
			5.На ежедисвной основе вести непосредственный осмотр внутренней части корпуса со стороны контролёра отдела качества	р внутренней части корпуса со сто	холматов Б Кобулов Н	9	постоянно	
Photo or Sketch:			<ol> <li>Ввести ежедневную проверку сварочного аппарата и взять на контроль его техническое состояние.</li> </ol>	ззять на контроль его техническое	Вохидов А. Юлдашев Б.		постоянно	
		AVIOLOGICA DISTANCE OF STREET OF STR	4 - Implementation / Внедрени 1. Назначить ответственного за 2. Процесс сварки внутренней создан лист наблюдения для п	е: грабочее состояние трубки был рассмотрсн,проведён ремонт сварочного режима и роверки режима сварочного аппарата в начале работы каждой	Вохидов А. Юлдашев в и Б.Холматов Б эй Кобулов Н	8 B	постоянно	
			expected OK date, i.e. Breakpoint (ВР-Vin # and/or Date) / Ожилаемая ОК дата, т.е. дата улучшения	Ожилаемая ОК дата, т.е. дата улуч	шения			
	10		BP - Vin # / VinNe BP Date / Дата	17.09.2020				
			<ul> <li>Уайдайоп / Проверка и подтверждение эффективности улучшения (Filled by responsible dept. manager / Запольняется менеджером ответственного отделя);</li> </ul>	улучшения (Filled by responsible dept.	тападег	71		
			77	Section Head/Hay. Cek.	Head of Dept. / Нач. отд.	CA.	The Director / Директор	rop rop
"Арргоved" / "Утверждено"		Name / Ф.И.О	Warry pol N	Jag	the father		dog 4	o seralle
	G.	Signature / Подпись Date / Дата	* Committee		Rotal		90	00