5 Phase Report on Warranty Issue / 5 Этапный Отчет по Проблемам Обнаруженным в Гарантийный Период

	Dep.п Зам.Д	/ Заполняется отделом Head of Dept. /	Spart "		Signature / Подпись		"Approved" / "Утверждено"
	Дер.[Зам.Д₁	/ Заполняется отделом Head of Dept. / Нач. отдела Гаффаров Ф	では からい は は ない は は は ない				
!	Dep.[Зам.Дı	/ Заполняется отделом Head of Dept. / Нач. отдела	Рахматов К		Name / Ф.И.О		
		/ Заполняется отделом	Section Head/ Нач. Секции	Responsibility/ Ответственный		T	
		BP Validation after 3 month / Подтверждение даты улучшения после	BP Validation after 3 month / Подтверждение даты улучшения после 3 месяцев (Filled by Warranty and PDQ dept. / Заполняется отделом Гарантии качества):	BP Validation after 3 3 месяцев (Filled by Гарантии качества):			
		5 - Validation / Проверка и подтверждение эффективности улучшения (Filled by responsible dept. manager / Заполняется менеджером ответственного отдела):	5 - Validation / Проверка и подтверждение эффективности улуч (Filled by responsible dept. manager / Заполняется менеджером ответственного отдела):	5 - Validation / Проверка (Filled by responsible dep ответственного отдела):	L		Pic.3
				BP Date / Дата улучшения			
				улучшения Улучшения			
		ind/or Date) / /или Vin№	скрескей Октодае, т.е. втеакропт (вк-vin # and/or Date) Ожидаем ОК дата, т.е. дата улучшения и/или Vin№	Схрестей ОК date, г.е Ожидаемая ОК дата,	•		
			Внедрение:	4 - Implementation / Внедрение:		PIIC 2	PMC.1
-		а, но данные ВР не были пателем некачественной	 В ходе анализа проблема была подтверждена, но данные ВР не были предоставлены PTUZ из-за использования покупателем некачественной толивы. 	4) В ходе анализа про предоставлены РТUZ толивы.	W.		
Асфанлиялов 24 05 2020	Руслан Асфандияров		я на чий тест"	3) Проверка двигателя на Операции 6020 "Горячий тест" Результат: Шум повторился			
				4 Февраля 2020 г.			+PRTS#:
Руслан Асфандияров 24.05.2020	Руслан А	рвого раза	Двигатель был проверен через систему FlexNet. Все тесты были успешны и были пройдены с первого раза	Двигатель был провервсе тесты были успеч			TUN:
			елен как: L2C/J200	Двигатель был определен как: L2C/J200	1LA035938	XWBTF69V1LA035938	Vin #:
яров	Руслан А	тестах проверки на (ного обката Операция	 Проверка двигателя в системе Flex Net и на тестах проверки на герметичность Операция 2010 и на тесте холодного обката Операция 2120. 	2) Проверка двигател герметичность Опера 2120.	J200		Model / Модель:
21.05.2020	Pax	PTUZ.	1)Информация о проблеме была отправлена в PTUZ	1)Информация о проб			
Responsible / Due Date/ Status / Ответственный Срок Статус	Resp Ответ	Ви	3 - Actions required / Требуемые действия	3 - Actions required	02.05.2020	Date / Дата	/ Рабочий тех.отчет
					2020 05 PT 002	No :	Field Technical report
2 - Root cause / Причина проблемы: Проблема связана с использованием несоответствующего топлива.	пьзованием	блема связана с испол	ичина проблемы: Про		Additional information / Дополнительная информация	п / Дополнит	Additional informatio
Kamoliddin.rahmatov@uzautomotors.com	Kan	37-54		QE	Рахматов К	T	
e-mail address / почтовый адрес		Phone # / Тел.	п Одел	рераппепт / Отдел	÷:		Ответственный:
Contact information / Контактные данные:	information ,	Contact			Name / ф И O	Z	Champion /
момент	настоящий момент	T					
/ Статус в	Current status	Curr		цвигателе.	облемы : Шум из д	Описание пр	1 - Issue Definition/ Описание проблемы : Шум из двигателе