

## Quality Control Department

## Дефектный Акт \ Технический Отчет

Nº QA-20-045

Дата: 08 Октября 2020 г.

Номер детали: 25187671

Серийный номер двигателя (EUN):

13201992DJDX0063

Пробег: 2197 км

VIN автомобиля: XWBJA69VELA104953 Дата поступления жалобы: 05.10.2020

Жалоба: Смешивание ОЖ и масла

 Проверка двигателя в системе Flex Net и на тестах проверки на герметичность Операция 2010 и на тесте холодного обката Операция 2120

2. Проверка двигателя на Операции 6020 "Горячий тест" Результат:

Двигатель был определен как: L2C

Двигатель был проверен через систему FlexNet.

Все тесты были успешны и были пройдены с первого раза 17 Июля 2020 г.

Результат:

Не подлежит тестированию

3. Двигатель получен от:

ООО Бухороавтотеххизмат



## заключение:

При разборке двигателя было обнаружено следующее:

- Затяжка болтов ГБЦ в допуске
- Термостат исправен
- Шероховатость соприкосновения плоскостей ГБЦ и Блока цилиндров в допуске
- Литейная пора в первом цилиндре

Результат: в результате визуального осмотра было обнаружено, проникновение антифриза в систему смазки. После снятия головки блока цилиндров, было обнаружено что во втором цилиндре имеется литейная пора, через которую антифриз попадал в масло. После чего в двигателе образовалась эмульсия, которая негативно повлияла на работу двигателя. Двигатель восстановлению не подлежит.

Составил:

Мастер гарантийного отдела

Утвердил:

Инженер гарантийного отдела

Согласован:

Директор департамента контроля качества

Вр.и. о. Генерального директора

O-F-GOR015-BT025-05

Revision Date: 21-Apr-

Салихов А.К.

Асфандияров Р.М.

Кенжакаева Э.К.

Гулямов С.М.

Revision 1