

1. Issue description:

- In the Nexia car sold by Fergana Motors LLC, it was found that the fan ECF (94511188) did not rotate. But, we received claim from warranty.
- Millage: 77 км.
- Quantity: 1 ea.
- But, till know-10 vehicle the same problem (export-5 vehicle) 29.05.2020.
- Occurrence place: "Fargona Motors" LLC
- **Data:** 29.04.2020.
- 2. Containment:
- Send to dealer OK part for customer vehicle.(29.04.2020й).
- ➤ The verification of existing stock in UzErae CC . -3240 ea, Issue-3240 ea,

Trouble report


PABO	Учий техничес	СКИЙ ОТЧЕТ	HOME: 2020 04 CN 002	
			#AIA: 29.04.2020	
Маничнования	предприятия	ООО "Фергана Моторс"		
Ф.И.О. состими	EWELO OLAM	bepa	quine III.	
Номер телефон	на с кодомгорода	90 30	10 54 26	
Модель	Идентификацион	ныи номер вытомовили	Прober Дити продажи	
Hexans R3	XWSTH	9V1 LA08T335	77 28.04.2020	
	тив при которых вив проблеки	Кличнт жалучтож Уро	е проблемы кень ходы поднимиется.	
A. П Антомобие работал	ь стоп г, двигатель на			
10 m species 10 m	у ступировного таки игу можного в марсий кого чений в можного в марсий кого чений в можного можно	Tips executed assertance (Servicining Acceptance) (Servicining Acceptan		





❖ Root Cause Analysis:

❖ When we check warranty part in our FAN BALANCE and CRFM BENCH TESTER didn't passed. But, our ECF passed balance tester. (see photo (a)1-page).















❖ Investigation on problem.

❖ When our QC engineer checked disassemble of Motor ASM (200W) in Laboratory. He found that it contact was poor welded.








Investigation on problem

❖ When we disassemble of Motor ASM (200W) we saw that 3 wires connected to the contact points inside of Motor ASM (200W). But, it was found that the wire inside the problem motor was disconnected from the point of contact due to poor contact. (see photo (b)1-page).



MOTOR ASM(200W)

DO NOT DROP



- **❖** Investigation on problem in ECF line at 29.05.2020
- ❖ When we check balance test process of Motor ASM (200W) didn't pass from Balance tester. There are detail the same issue.







Conclusion.

- ❖ Root cause of the problem Motor ASM (200W) welding process requirement was not meet. Because, wire contact in the production of the Motor ASM (200W) was poor.
- ❖ We would like to inform you that the cost for the market problem will be compensated by you.
- According to investigation of Motor ASM 200W we rejected all problem parts.

❖ UzERAE Climate Control requirement:

➤ Please take necessary actions and provide us with OK Motor ASM 200W as soon as possible.

		DAEC	ЭЧИЙ ТЕХНИЧЕ	CVIII OTHET	HOMEP: 20	20 05 GN 005
			Z TENET TEXTIFICA	ДАТА: 29.05.2020		
Наименование предприятия			редприятия	ООО "Фергана Моторс"		
			шего отчет	- Eep	дыев Ш.	
lot	wep	телефон	в с кодом города	90 3	00 54 26	
				ный номер автомобиля Пробег Дата продаж		
			A69V1KA138281	10274	23.10.2019	
-	_			_		
	06		тва при которых	Описани	е проблемь	d .
	обнаружена проблема		ена проблема	Клиент жалуется: Урове	нь воды по	днимается. Пр
	Автомобиль стоял, двигатель не работал			анализы выявлено: В		
A.			ь стомя, двигатель не	работает, из-за него урк	овень воды	поднимается и
	ш	pacoran		греето	я моторс.	
	Автомобиль находился в движения:		поднося в движения:	the same of the sa		arrada Arrada
	Districtions		and a	Информация отн		
		При пережду	ей ускорения к накату	(Приложить чертех или	фонрафию н	recipiani-octa)
		Гри перекско	species we suppose you.	7777m		-
		При повороте		9/////////		
		При ускорени			200	1000-
		При замидле		of the same of the	1 A 2000	
	Ш		боротки в минут	OKW	100 700	N SHARE SHE
		Tips motor or		A 100	Section 1	ACRES OF THE
- 1	ш	на мусения				-
-	Ш		ture.			
9	При использовании		See State .		-	
	분	7 specime		SECTION STORY		
-	H	При повороте	ness transporters	100 ST 2017 C 2010		
	H		F / NONDRAFORDS	The last of the la		
	H		rescousement / mauserers	100 mm 1 100 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	H		ни радио / СО проигрыват	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	H		HADNEYS CHESTA	AND BELLEVILLE	17	
	Ö	Pones		MARKET STATE	1	
D.	no.	работе дви	Carteria.	1		
	U Plus sargess					
	Ü	При прогремя		1		
-1	П	На копитом и	tidy			
		При годинам.	perylene	3		
	Bos	HIKHT:				
1		Los kostoses		1		
	Ш		оборотия двигитиля	-		
	ш	Flye Screwing		-		
	Ш		антурня баганчина	-		
٩	600		я по времени:	Информация о	проблемной д	petadie
- 1	H	Domas		Howep getwan no saturory:	-	
	片	Place	NA ABOUTOMEN	Наименофания детали:	-	
	H		MANUT REDIG	Haseawar noctoeupex: LOT Ne person:	-	
-	tur.			COL SE SELECTE	_	
		ил инжене жого придг	ра по гарантии приятия	Прошу оказ	ать содейст	reuse.

РАБОЧИЙ ТЕХНИЧЕО Наименование предприятия			ОЧИЙ ТЕХНИЧЕ	СКИЙ ОТЧЕТ HOMEP: 2020 05 GN 00 ДАТА: 25 05 2020		
			редприятия	ООО Бухороавтотеххизмат		
			шего отчет	Камалов Жа	сурбек Умар	ович
Ho	мер	телефон	в с кодом города	.+998	906147404	
г				нный номер автомобиля	Пробег	Дата продажи
г	Hexcen R3 XWBTF			F69V1LA036623	7629	24 02 20
г	O	бстоятель	ства при которых	Описан	е проблемь	4
L	-	обнаруж	ена проблема			
A		Автомобил работал	ь стоял, двигатель не		s accome cacasses	(финен колий) колон ; (м.
B.	Aus	гомобиль на	ходился в движении:	200,000,000,000	and the later of the later	18.000
		— Е'фи торисияния		Информация отн		
				(Приложить фот	рафия неустра	BACKTRY.
			чение на зарний ход	1		() () -
		l'ipsi nosopen		The Later Comments	4500	00000
	Ш	Con Academin		a Harried A	1	
	무	To seek to	HARE	1500 C 111111	1 Sec.	
	ዞ	TipseC	боротах в менут	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A VESTI	THE VALUE
	H	При листон п На неровной		Francis SE		ALCOHOL:
	H		SORTH STORY			The same of
C.						
۳.	H	Topacion		The second second second	CONTRACTOR A	E-1.870(H) 5.00(H)
	H	При гежорот	- Dutte	No. of the last of		
	Ħ	При выстанания сурпления		(5638) PERM	A100 A100	NAME OF TAXABLE PARTY.
	Ö	Oboqueseren	в / конридеренери	100 mm	10 Miles	
		При работе с	TESTOPHICTAL / JANUSPISTE	DATE OF THE PARTY	No. of Lot	OCCUPATION AND ADDRESS OF
			ии радио / СО проигрыват		100000	
			я ладнего стекля		THE PERSON NAMED IN	A FREE CLASS
\vdash		Operate		24/10/10	(1997) Em	PROPERTY A
D.	Πp	Три работе двигателя:		CONTRACTOR OF		Navasan .
	Щ	Гри витуски		-		
	뷰	При прогрем		-		
	H	Ня колотом ходу При горячем двигальне		-		
-	ч	HEREDET:	Sentence	-		
15				-		
	H		оборотах двигателя	-1		
	ıö	При болькой		-		
	Ü		г авгрузка багажника	1	1	
F.	Koz	Когда случается по времени:		Информация о	проблемной д	WILETING .
		Borga		Номер детали по каталогу:		
		Meras		Наименование детали:	вентилят	ОР ОХЛАЖДЕНИ
		Посев	ны деницион	Название поставщика:		Uz erae
		rioc/w	MANY KSSM	LOT No general		
		ия инжене ского предг	ра по гарантим приятия	Янги алмаштир	иб беришими	э көрак.
От	cen	твенный С едованию	тдел по принятию ме проблемы	p parameters as objects to the	-	O 'ON Udekster')

	PAB	ОЧИЙ ТЕХНИЧЕ	СКИЙ ОТЧЕТ	ДАТА: 23.0	20 08 EN 008 IS 2020	
Зименование предприятия			Сурхондаре АТХ МЧЖ			
		вшего отчет		эев ЗД		
		а с кодом города		21-21-12		
			еный номер автомобиля	Пробег	Дата продажи	
	Нексия3	XWBT	F69V1KA130066	17536 15,10,2019		
7	Обстоятель	ства при которых	Описани	е проблеми	4	
		ена проблема				
T		пь стоял, двигатель не	Saurgorppa oprapated contribu-			
4	patieran					
K	Автомобиль н	втодился в движения:	-			
ľ	Open reposits	Page	Совутиш вентил	TOTAL MILITA		
ľ	Cigus respensa	ar or yemperor a narry				
b		Current on Support stag.	The second second			
Ĺ	Tipe reaction				100	
ľ	Tiper younger		TOTAL SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	8 W06947	I SIZ OK	
Į.	Ton several			MAN NO. 12	9779	
L		оборотах в минут	THE REAL PROPERTY.	MENTANTA		
k	Tev motori			EMBLIFORD		
Н	На нарожно			1500	10.0	
При использовании:				S. Barrell	22.5	
h	1 Consume		The second second	1		
H	Tipe hoesper	ne asuna		400		
h		Break Supriveness	1000			
h	Ottorpesare	тя / конфиционера	Contract of the last of the la	900		
ľ	Department	crescoprenent / consentent	di managari da la constanti da	WAY.	3	
D		ние радио / СО проигрывал				
D	Citorpesare	THE RANGEST STREETS		1000		
I						
Ľ	Три работе до	ersterie:				
ľ						
ŀ	При прогрев		4			
ŀ	Пори горичен		-			
ł	Donnesset		-			
	Tay your	nie .	-			
ŀ		оборотах двигателя	-			
f	Dev former		-			
h		A sarpyone Surgeones				
t	огда случает		Информация о	пробленной	perama	
Ì	Scerga		Номер дитали по каталогу:		4511188	
Ľ	/worza		Наименование детали:		1000000	
ľ	Poste	en parenten	Мазвание поставарна:		000-00	
ſ	Poule	secry' #3,54	LOT Nº gerane:	11	K018020	
	трия инжен грского пред	ера по гарантии угриятия				
BH P	тственный (и исследова	Отдел по принятию нию проблемы			M THE STATE OF	