UzAuto-INZI



Nexia R3 автомобилида мотордан мой оққан

Муаммо тавсифи:

Автомобил мой алмаштириш жараёнида Oil Pan деталида болт ва пружина ажралиб кетган

Муаммо туб сабаби:

Бу детал GMK томонидан консолидация қилиниб етказиб бериладиган деталда аниқланган



Даврийлиги:

Харидорда: 1 донада автомобилда аниқланган – 312.10.2020 / ООО "Бекобод Автосавдо" / XWBTF69V1LA067211



Тузатувчи чоралар:

Детал ва содир бўлган муаммо UzAuto-INZI корхонасига тегишли болмаган бўлса хам мижозга яроқли бутловчи қисм ўрнатиб берилган

