## 项目实训工作日志

日期	2023年	7月	5日	是否请假	是□	否☑
学生姓名	玄小龙			学号	202000300198	
今日工作内	  容				•	
		化和直	方图匹配等	等图像增强方法,	以提高工业零	件缺陷检测的
准确性和可	靠性。					
明日工作计	 '划					
		 在工业	品检测领地	或的应用,优化村	<sub>佥测结果,减少</sub>	 误报和漏报。

填表注意事项: (1) 是否请假,请打" $\sqrt{}$ "; (2) 非工作日不填。