机械设计软件帮助文档


目录

概述	2
软件安装以	J及运行3
1、安约	装 python 解释器(已经安装请跳过)3
2、安美	装依赖包(仅需第一次或软件更新需要安装)3
3、运行	行程序4
计算程序使	5月文档4
1、齿	轮计算4
2、皮包	带计算5
3、梁ì	计算5
4、螺	栓连接:6
5、弹	簧设计6
6、轴	承设计7
7、凸结	轮设计7
8、螺角	旋传动7
9、涡车	轮设计8
10、多	3 连杆设计8
11、公	〈差查询9
离线环境配]置9
1、下墓	载离线包9
2、配	置 bat 文件9

概述

这是一个免费开源的机械设计计算软件,包含多连杆,齿轮,皮带,螺栓,涡轮,链传动、弹簧、凸轮、轴承等设计计算程序,方便机械设计师快速设计机械机构。

本软件使用 python 软件开发, pyc 文件发布, 本软件由个人开发, 如有问题可以联系 15736965216 反馈.



软件安装以及运行

1、安装 python 解释器(已经安装请跳过)

由于依赖 python 解释器,首先需要安装 python 解释器,并安装依赖包文件:

- 1、进入 第一次运行环境安装 文件夹
- 2、双击 A第一步安装python注意选择添加环境变量.exe
- 3、根据提示安装 python 解释器(注意一定要添加环境变量)



2、安装依赖包(仅需第一次或软件更新需要安装)

- 1、进入 第一次运行环境安装 文件夹
- 2、双击 @ 第二步首次运行安装命令.bat
- 3、等待安装完毕即可

说明:安装软件需要联网,或者连接到已经下载好库的文件路径,如何 配置离线路径另见说明。

3、运行程序

1、在解压文件夹下双击 Ps点击运行设计软件.bat 即可

计算程序使用文档


1、齿轮计算

े 齿轮强度计算								-	×
基本数据	材料选择	齿形	系数条件	计算	结果	公差计算			
-									
齿车	论模数: 10					压力角:	20		
大齿车	论扭矩: 411	85				螺旋角:	15		
大齿轴	论齿数: 85] /	小齿轮齿数:	17		
大齿轴	论变位: -0.	35] /	小齿轮变位:	0. 35		
大齿轴	论齿宽: 180] /	小齿轮齿宽:	180		
大齿轴	论转速: 60						-		
大齿轮工作	F特性: 均久	习平稳、	,		小齿轴	轮工作特性:	均匀平稳。		
使月	月系数: 1						_		

2、皮带计算

🟖 皮带计算	制作: lizhuang					-	Χ
初始条件	选定带形和直径	轴间距的确定	单v带的功率	带速包角和根数	各项力计算		
功	率 (kw): 10						
主动转速(r/min): 1000						
被动转速(r/min): 500						
	传动比: 2						
带	的类型: 普通V带	~					

3、梁计算



4、螺栓连接:

🚵 螺栓计算总界面	制作:lizhuang	_		×
_				
受轴向	载荷紧螺栓计算	拿-动		Ĵ
_				
受横	向向载荷紧螺	拴计算	킱	
_				
受轴向向	可载荷紧螺栓计	算-靜	+载/	荷

5、弹簧设计

& 压缩弹簧计算	×
计算直径 计算圈数 计算疲劳	
最小工作载荷: 121	最大工作载荷: 260
载荷变化量: 36	材料的剪切模量: 78500.0
弹簧丝强度极限: 1420	C显示材料: 材料参考
弹簧直径: 53	旋绕比: 8
钢丝直径: 5	C显示推荐直径: 显示推荐直径
应力许用系数: 0.45	
Calculate wire diameter:	计算钢丝直径
许用应力: 0.0	
计算旋绕比: 0.0	
曲度系数: 0.0	
最小直径: 0.0	

6、轴承设计



7、凸轮设计

😂 凸轮机构设计参数输入	×
基园半径: 120	٦
回程运动角: 122 近休止角: 58 偏心距: 0 滚子半径: 80	
凸轮转速: 10 M 取值: 内等距 / 推程规律标号: 15 回程规律标号: 35	
N1 取值: 顺时针 ~ N2 取值: 偏距左侧 ~	
计算并绘图: 绘图 生成3维: 三维	


8、螺旋传动

🏖 螺纹信息			_	×
初始条件 材料和受力 计算结果				
螺纹类型: 公制螺纹-粗系列 (ISO 68 - 1)	~			
螺纹尺寸: M1 x 0.25 (d2=0.84 mm) ~				
螺纹外径(标称): 1.00	螺母螺纹的内径:	0. 73		
节圆直径: 0.84	螺纹内径:	0. 68		
螺母螺纹外径: 1.00	螺栓间距:	0. 25		
螺纹头数: 1	螺纹角度1:	30. 00		
螺纹角度2: 30.00				


9、涡轮设计



10、多连杆设计



11、公差查询



离线环境配置

- 1、下载离线包
- 2、配置 bat 文件