1. 功能特性

- 更小的尺寸, 50mm×50mm×12.5mm
- 内置过电压、欠电压、过热保护电路
- 全部控制信号电气隔离,充分兼容 3-5V 电压输入
- 高速 PWM 隔离输入,隔离带宽>50MHz
- 支持满占空比输入,可脱离 MCU,实现 外部开关直接控制,可串联限位开关
- 驱动器运行电压 6.5-28V, 支持 7-24V 电压等级直流有刷电动机
- 每通道具有双色指示灯指示电机转向

2. 应用场合


- 自动化机器人
- 机电一体化
- 设备制造
- 科研、生产
- 电子竞赛

3. 综合描述


双通道直流有刷电机驱动器专为驱动低压直流电机设计,每通道具有持续输出 12A 电流能力,可驱动最高 290W 电功率的直流电机。驱动器内器件时序高度优化,允许 PWM 输入最小脉宽低至 2us,充分保证 PWM 的动态调节范围,提高对电机的控制品质。板载保护电路,降低驱动器在异常工作条件下受损的可能,保护状态由指示灯实时输出。全电气隔离输入增强了主控 MCU 电路安全性,更可显著提高系统电磁兼容性能。



4. 原理框图



5. 引脚及指示灯



控制输入接口					
CN1	定义	描述			
1	VCC	隔离正电源输入,兼容 3.3V、5V 电源			
2	PWM1	M1 通道占空比调制输入,高速隔离,带宽 50MHz			
3	INA1	M1 通道控制逻辑输入 A			
4	INB1	M1 通道控制逻辑输入 B			
5	GND	隔离电源地输入			
6	VCC	隔离正电源输入,兼容 3.3V、5V 电源			
7	PWM2	M2 通道占空比调制输入,高速隔离,带宽 50MHz			
8	INA2	M2 通道控制逻辑输入 A			
9	INB2	M2 通道控制逻辑输入 B			
X	GND	隔离电源地输入			

注: 1. 输入信号悬空时为高电平。

2. 控制输入端子 CN1 为 2.54mm 间距 2x5 双排针。

功率接口			
端子	定义		
M1_A	电机通道 1 的输出引脚 A		
M1_B	电机通道 1 的输出引脚 B		
M2_A	电机通道 2 的输出引脚 A		
M2_B	电机通道 2 的输出引脚 B		
P-	功率电源负极输入		
P+	功率电源正极输入		

指示灯					
指示灯	状态说明				
STATE		常亮	正常运行		
	运行状态指	快闪	电源过电压,输出关闭		
	示灯	慢闪	电源欠电压,输出关闭		
		双闪	驱动过热,输出关闭		
LM1	电机通道1转向指示,蓝色正转,红色反转				
LM2	电机通道 2 转向指示,蓝色正转,红色反转				

6. 运行逻辑

运行逻辑							
信号输入			功率输出				
INAx	INBx	PWMx	Mx_A	Mx_B	电机状态		
L	L	X	L	L	制动		
L	Н	PWM	PWM	L	正转		
Н	L	PWM	L	PWM	反转		
Н	Н	X	Z	Z	脱机		
驱动器发生过欠压保护、过热保护			Z	Z	脱机		

注:


- 1) INAx、INBx、PWMx、Mx_A、Mx_B 中 x 为通道号,可为 1 或 2。
- 2) H 为高电平, L 为低电平, X 为电平无关, Z 为高阻态。
- 3) 在进行大能量正反转切换时应先 PWM 逐步调速至 0%,再进行切换,否则可能造成驱动器损坏。
- 4) 注:输入信号悬空时为高电平

7. 工作参数

工作参数						
参数项	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
功率电源电压 VP		6.5		28	V	
过压保护值			28.5		V	
欠压保护值			6.3		V	
功率电源电流 IP	双端子接线			24	A	
单通道持续输出电流	VP=24V			12	$\begin{vmatrix} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	
Imc	阻性负载			12	A	
单通道峰值输出电流	VP=24V			70	A	
Imp	t = 100 ms			70	A	
单通道峰值输出电流	VP=24V			200	$\begin{vmatrix} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	
Imp	t = 10us			200		
逻辑输入电压 Vin	与逻辑信号幅值相同	3		5.5	V	
逻辑输入电流 Iin	VCC=5V		15		mA	
PWM 输入频率			18	60	kHz	
PWM 最小脉宽	正、负向脉冲		2		uS	
过热保护	传感器所在位置	85		95	$^{\circ}\mathbb{C}$	
工作温度		-25		85	$^{\circ}\mathbb{C}$	


- 注: 1. 除特殊说明外,本驱动器测试均在20℃、开放环境下进行。
 - 2. 双端子接线为 P+、P- 端子各两条电源线连接(因受限于端子容量)。
 - 3. PWM 输入频率,建议高于 10kHz,低于该值时可能会有明显电流噪声,静音应用设定在 17-18kHz 左右为宜。

8. 结构参数




注: 高度 12.5mm 为计入功率端子座总高,如考虑功率端子插头,则总高度为 15mm。


9. 典型应用



应用一 MCU 直接控制电机运转



应用二 MCU 控制电机运转,加入限位开关功能(KA、KB为限位常闭接点)



应用三 按键(KA、KB)控制电机正反转,无需 MCU 参与

- 注: 1. 功率电源输入大于 12A 时, 电源端子必须使用双端接线。
 - 2. 为避免短路冲击电流的破坏,功率输入输出回路应增加熔断器保护。

10.注意事项

- 1. 驱动器电源不可反接,不可过压。
- 2. 电源容量应足够大,以避免电机功率波动引起的电压暂降触发驱动器保护,出现电机停顿。
- 3. 电机接口不能短路,否则可能严重损毁驱动器,应在电源端、电机端串联熔断器进行保护。
- 4. 对于密闭或温度较高环境,应适当降低驱动负荷。
- 5. 对于频繁大功率冲击的负载,应根据冲击幅度适当降额使用驱动器。
- 6. 驱动器热保护受热传递速度影响,具有一定的延后性,所以应避免快速大功率热冲击。
- 7. 驱动器不应受潮,避免驱动器板上的元件短路,不要用手触摸板上元件的引脚和焊盘。
- 8. 在驱动器发生故障时,用户不得私自维修和更换配件。
- 9. 本手册将根据实际情况进行更新, 恕不另行通知。
- 10. 请用户仔细阅读此手册,正确使用本款驱动器。
- 11. 控制接口的 VCC 电源输入电压,必须与控制信号幅值相同,否则可能出现逻辑错误。
- 12. 逻辑控制接口 VCC 和各控制信号电压不得超出手册所示范围。

11. 技术提示

1. 驱动器 PWM 占空比减小时,电机能量将会流向电源,如果是开关电源会产生过压保护,所以,如果运行时发现驱动模块的 STATE 指示灯亮度瞬间明暗变化,可能已经发生过欠压保护情况,反复发生保护,会损害驱动模块寿命,此时应增加再生能量抑制措施,或平滑 PWM 占空比的突变。