一起学习 CC3200 系列教程之跑马灯

阿汤哥

序:

能力有限, 英语不怎么好, 难免有错, 有问题请联系我,

QQ1519256298 hytga@163.com

实现跑马灯实验需要对 CC3200 设置,分成 4个步骤

- 1、引脚映射成 GPIO 模式,上拉下拉等
- 2、使能 GPIO 的时钟
- 3、配置 GPIO:输入输出,
- 4、向 GPIO 的端口写入数据

CC3200 共有 64 引脚, 共 32 个 GPIO, 分成 4 组, 每组有 8 个,

所以 CC3200 的 1 个引脚有 3 中名称,

- 一种是基于引脚的,编号从 0-63
- 一种是是基于总的 GPIO,编号从 0-31
- 一种是基于分组的 GPIO,编号 A0 -A3(或者 A B C D)加(0-7)

引脚 64 的对应关系 : PIN_64 == GPIO9 == GPIO A1_1

1、设置引脚的映射,

库函数示例 PinModeSet(PIN_64, PIN_MODE_0);

PIN_64 就是引脚编号,这里是引脚 64

PIN MODE 0 就是映射的功能,这里是 GPIO 模式

设置引脚的电流强度、上拉、下拉、开漏等

PinConfigSet(PIN_64,PIN_STRENGTH_2MA,PIN_TYPE_STD);

PIN_64 就是引脚编号,这里是引脚 64

PIN_STRENGTH_2MA: 电流强度, 2ma, 记得 CC3200 的电流强度大部分都是 2ma, 好像只有几根是 4ma 的,

PIN_TYPE_STD:没有上拉和下拉,没有开漏

2、使能 GPIO 的时钟

CC3200的 GPIO 分成 4 组,每组都有自己的一根时钟,所以配置时需要查阅 datasheet,引脚是对应于哪一个 GPIO,这个 GPIO 又是哪一组。

库函数示例: PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_GPIOA1,PRCM_RUN_MODE_CLK);

PRCM GPIOA1: GPIOA2 的时钟线

PRCM_RUN_MODE_CLK: 当 cc3200 在运行状态时,使能这个时钟,CC3200 好像有 3 种运行模式,运行,睡眠,深度睡眠,这里是运行状态

3、设置 GPIO 的输出输出

GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_1,GPIO_DIR_MODE_OUT);

GPIOA1 BASE:GPIO A1 组的 GPIO

GPIO_PIN_1: GPIO A1 的第 1 个 GPIO

GPIO_DIR_MODE_OUT: 输出模式

```
4、向 GPIO 的端口写入数据
   GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_1);
   GPIOA1_BASE:GPIO A1 组的 GPIO
   参数的第1个GPIO_PIN_1: GPIO A1的第1个GPIO
   参数的第 2 个 GPIO_PIN_1: GPIO A1_1 输出高电平,为什么这里也是 GPIO_PIN_1,
   其实这里我是取巧了,看一下这个函数的原型
      GPIOPinWrite(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins, unsigned char ucVal);
      ucPins 可以等于 GPIO_PIN_1| GPIO_PIN_2,
      ucVal 可以是任意值,这里我用一段代码表示
      if(ucPins& GPIO_PIN_1) {
       if (ucVal & GPIO PIN 1) {
           GPIO_PIN_1 输出高
       } else {
           GPIO_PIN_1 输出低
       }
      }
      If(ucPins& GPIO_PIN_1 == 0) {
       GPIO PIN 1不受影响
      其他的 GPIO 依次类推
      代码
      //#define BLINKY MODE 01
      //#define BLINKY_MODE 02
      #define BLINKY MODE 03
      void main(void) {
       //初始化板子,我看了一下大概是中断向量表的映射,和其他的一些东西,这
   里我们不关心
       BoardInit();
       //使能时钟
       PRCMPeripheralClkEnable(PRCM GPIOA1,PRCM RUN MODE CLK);
       //设置成 GPIO 模式
       PinModeSet(PIN_64, PIN_MODE_0);
       //设置电流驱动能力 2ma, 普通
       PinConfigSet(PIN 64,PIN STRENGTH 2MA,PIN TYPE STD);
       //设置成 GPIO 模式
       PinModeSet(PIN_01, PIN_MODE_0);
       //设置电流驱动能力 2ma, 普通
       PinConfigSet(PIN_01,PIN_STRENGTH_2MA,PIN_TYPE_STD);
```

```
//设置成 GPIO 模式
     PinModeSet(PIN_02, PIN_MODE_0);
     //设置电流驱动能力 2ma, 普通
     PinConfigSet(PIN 02,PIN STRENGTH 2MA,PIN TYPE STD);
     GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_1,GPIO_DIR_MODE_OUT);
     GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_2,GPIO_DIR_MODE_OUT);
     GPIODirModeSet(GPIOA1 BASE,GPIO PIN 3,GPIO DIR MODE OUT);
     while(1) {
    #if BLINKY MODE == 01 //现象:跑马灯
         GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_1);
         delay(0xfffff);
         GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_1,0);
         delay(0xfffff);
         GPIOPinWrite(GPIOA1 BASE,GPIO PIN 2,GPIO PIN 2);
         delay(0xfffff);
         GPIOPinWrite(GPIOA1 BASE,GPIO PIN 2,0);
         delay(0xfffff);
         GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_3);
         delay(0xfffff);
         GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_3,0);
         delay(0xfffff);
    #endif
    #if BLINKY_MODE == 02 //现象全亮后全灭
 GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_1|GPIO
_PIN_2|GPIO_PIN_3);
         delay(0xfffff);
         GPIOPinWrite(GPIOA1 BASE,GPIO PIN 1|GPIO PIN 2|GPIO PIN 3,0);
         delay(0xfffff);
    #endif
    #if BLINKY_MODE == 03//现象 2 个亮一个灭 后 2 个灭 1 个亮
 GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_1|GPIO
PIN 2&(~GPIO PIN 3));
         delay(0xfffff);
 GPIOPinWrite(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3,(~GPIO_PIN_1)&(~
GPIO_PIN_2)|GPIO_PIN_3);
         delay(0xfffff);
    #endif
```

}