

郑州地铁集团有限公司运营分公司

物资管理部物资调配室

调配综文〔2023〕22号

生产性化学品管理要求

物资调配室全体员工：

为进一步规范各班组对生产性化学品的标准化管理工作，解决工班生产性化学品日常管理中存在的问题，编制了《生产性化学品管理要求》，请各班组按照要求开展生产性化学品的管理工作。

物资调配室
2023年6月9日

生产性化学品管理要求

一、标识管理

1.杂品库大门位置应粘贴安全责任信息牌，明确责任人信息及联系方式。

2.杂品库大门出应粘贴“机动车辆禁止入内、禁止烟火、禁止翻越、禁止穿化纤衣服”标识。杂品库四周围墙或围栏外侧粘贴“禁止翻越、禁止烟火”标识，每面围墙粘贴不少于两处（结合现场围墙实际长度），安全标识粘贴应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下进行排列。

3.杂品库各房间结合设计图纸上物资存放性能存放相关生产性化学品，并结合存放类型在各房间大门外粘贴 MSDS 摘要（详见附件 1）。

4.杂品库单体建筑醒目位置粘贴“注意通风、当心火灾、当心爆炸、当心中毒”标识。

5.油品、油脂存储间门附件粘贴“禁止用水灭火”标识。

6.六氟化硫存储间门附件粘贴“当心窒息”标识，门上粘贴六氟化硫安全告知卡（详见附件 2）。

7.杂品库配电箱上粘贴“当心触电”标识。

8.杂品库消防沙箱上的“消防沙箱”字体标识应清晰，字体红字或白字都可以。

二、化学品安全技术说明书管理

1.生产性化学品验收时向供货方要取化学品安全技术说明书，化学品安全技术说明书必须为中文版本，化学品安全技术说明书内容应包含 16 部分：化学品及企业标识、危险性概述、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制和个体防护、理化特性、稳定和反应性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息。

2.收取生产性化学品前应首先对此项物资化学品安全技术说明书进行查阅，了解化工产品危险特性、搬运存储等要求。

3.收取的化学品安全技术说明书应在右上角写明对应的物资名称及物资编码。

4.杂品库各房间内设置文件夹或文件盒用于存储房间内对应物资的化学品安全技术说明书，原件或者复印件均可。

5.对于领取完成的化工用品应将对应的化学品安全技术说明书从文件和内取出，统一存储于工班档案柜内。

6.结合库存生产性化学品种类对库存化学品安全技术说明书进行扫描，建立电子版化学品安全技术说明书台账，对于新种类的化工用品应将化学品安全技术说明书进行扫描反馈至科室。

7.各中心（部门）领用生产性化学品时，向领用人员发放纸质版化学品安全技术说明书（复印件扫描件均可），并在《MSDS 培训及发放记录本》上登记。对于同中心（部门），同一人领用同种类、同规格的生产性化学品时发放一次化学品安全技术说明

书即可。同时结合化学品安全技术书内容告知领用人员运输、存储等注意事项。

三、存储分类

结合库存内生产性化学品特性及种类分为压缩气体、易燃物品、油品、油脂、毒品、其他类化工用品，分类如下：

1.压缩气体：如 IG541、六氟化硫等物资。

2.易燃物品：分为易燃液体和易燃固体，如油漆、酒精、自动喷漆、清洗剂等物资。

3.油品、油脂：如机油、齿轮油、润滑油等物资。

4.毒品：如除草剂等物资。

5.其他类：如结构胶、密封胶等物资。

四、存储要求

1.收取生产性化学品时，首先查阅化学品安全技术说明书第 2 部分危险性概述内危险特性。结合危险特性按照分类放置相应的房间内，避免出现混放等状况。

2.生产性化学品存储时结合外包装上物资堆放要求进行摆放，避免物资倒放、超高、超层摆放。

3.油品、油脂须放置在防泄漏托盘上，大油桶不得叠放,小油桶叠放不得超过 3 层。

4.钢瓶应固定至钢瓶固定架上，不应倒置钢瓶，确保钢瓶稳固，钢瓶上安全标签应朝向外侧。

5.收取压缩气体气瓶时应向供应商及需求中心确认，气瓶是否属于特种设备，是否进行登记备案，属于特种设备的叮嘱需求中心按照《气瓶安全监察规定》要求进行定期检测。

6.日常巡视中发现生产性化学品溢出，请查明溢出原因，并对溢出的物品进行清理。

7.散件物资应用物料盒或其他包装进行包装，避免零散堆放。

8.生产性化学品摆放时应将安全标签朝向外侧。

9.生产性化学品摆放时禁止超越防泄漏托盘及货架边缘，应摆放稳固、整齐。

10.危险品存储应按照“隔离贮存、隔开贮存和分离贮存”原则进行存储，禁止与普通化工用品混放。

附件 1

易燃物品存储安全注意事项

序号	注意 事项	内容
1	存储 注意 事项	储存在阴凉、干燥、通风良好处，远离火种、热源、氧化剂、食品即衣物，避免阳光直射。保持容器紧闭并防止受物理损害。定期检查有无损坏或泄漏。在储存区域附近放置合适的灭火器，防止静电释放。
2	搬运 注意 事项	搬运时注意必须轻装轻卸，防止撞击、重压、拖拉，不得损坏包装，并注意标示正确稳妥堆放。
3	健康 危害	具有脱脂作用，可脱除人体皮肤表面油脂，引起皮肤干燥，对皮肤、黏膜有刺激、过敏作用。长时间接触皮肤，可能会引起皮肤炎。
4	个体 防护	呼吸系统防护：在通风不够通畅处使用应戴口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护镜。 身体防护：阻燃防静电防护服。
5	应急 处理 （泄 漏处 理措 施、急 救措 施）	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量流动清水冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗 15 分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 泄漏处理：消除所有火源。根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。
6	灭火 器材	二氧化碳、泡沫或干粉灭火器

油品存储安全注意事项

序号	注意 事项	内容
1	存储 注意 事项	储存在阴凉、干燥、通风良好处，远离火种、热源、氧化剂、食品即衣物，避免阳光直射。保持容器紧闭并防止受物理损害。定期检查外包装或容器有无损坏或泄漏。在储存区域附近放置合适的灭火器，防止静电释放。
2	操作 注意 事项	操作时操作人员佩戴相应的劳防用品。远离火源、热源。防止油品泄漏，装卸桶装产品时，应穿保护鞋，并使用恰当的装卸工具，搬运时轻装轻卸不要用拖、拉、滚的方式搬运。
3	健康 危害	急性吸入，可出现乏力、头痛、头晕、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油的工人，有致癌的病例报告。
4	个体 防护	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩带自吸过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。 身体防护：穿防毒物渗透工作服 手 防 护：戴橡胶耐油手套
5	应急 处理 （泄 漏处 理措 施、急 救措 施）	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗后就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。然后就医。 泄漏处理措施：切断所有可能的着火源。清洁所有无保护人员的所在区域。穿戴保护装置以防止皮肤和眼睛受到污染及吸入蒸汽。使用沙土或其他合适障碍防止扩散或入排水沟和水道。用不可燃的材料吸收。收集并密封到贴有适当标签的容器或圆桶中，等待处置。

6	灭火器材	二氧化碳 、 泡沫或干粉灭火器
---	------	-----------------

六氟化硫存储安全注意事项

序号	注意 事项	内容
1	存储 注意 事项	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、氧化剂分开存放切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。
2	操作 注意 事项	远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸不要用拖、拉、滚的方式搬运，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
3	健康 危害	纯品基本无毒。但产品中如混杂低氟化硫、氟化氢，特别是十氟化硫时，则毒性增强。
4	个体 防护	呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：戴一般作业防护手套。
5	应急 处理 （泄 漏处 理措 施、急 救措 施）	吸入：脱离现场至空气新鲜处。 泄漏处理措施：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
6	灭火 器材	本品不燃。遇火灾时切断气源，喷水冷却容器，并将容器从火场移至空旷处。

油脂存储安全注意事项

序号	注意 事项	内容
1	存储 注意 事项	储存在阴凉、干燥、通风良好处，远离火种、热源。与氧化剂分开存放，切记混储。避免阳光直射。保持容器紧闭并防止受物理损害。定期检查有无损坏或泄漏，防止静电释放。
2	操作 注意 事项	装卸桶装产品时，应穿保护鞋，并使用恰当的装卸工具，搬运时轻装轻卸不要用拖、拉、滚的方式搬运。
3	健康 危害	过度接触可能会对眼睛、皮肤、呼吸等产生刺激。长期或反复吸入会引起呼吸系统不适，或者对肺部长生不良影响。其症状为：咳嗽、呼吸困难。
4	个体 防护	呼吸系统防护：如没有充分的局部通风排气设备，则使用呼吸防护设备。若空气中浓度超标时，必须佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套进餐及上下班前，应当进行彻底清洗干净。
5	应急 处理 （泄 漏处 理措 施、急 救措 施）	皮肤接触：立即脱除污染的衣物和帽。用不含水洗手液、矿油或石油醚擦去皮肤上的污染物，然后用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：用流动清水或生理盐水冲洗后就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。然后就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 泄漏处理措施：切断所有可能的着火源。清洁所有无保护人员的所在区域。穿戴保护装置以防止皮肤和眼睛受到污染及吸入蒸汽。使用沙土或其他合适障碍防止扩散或入排水沟和水道。

		用不可燃的材料吸收。收集并密封到贴有适当标签的容器或圆桶中，等待处置。
6	灭火器材	二氧化碳 、 泡沫或干粉灭火器

其他化工物品存储安全注意事项

序号	注意 事项	内容
1	存储 注意 事项	储存在阴凉、通风良好处，避免阳光直射。保持容器紧闭并防止受物理损害。定期检查有无损坏或泄漏。在储存区域附近放置合适的灭火器
2	操作 注意 事项	操作时采取预防措施，防止沾上皮肤。搬运时注意必须轻装轻卸，防止撞击、重压、拖拉，不得损坏包装，并注意标示正确稳妥堆放
3	健康 危害	本品为强碱性，有腐蚀性。如果摄入，对食道可能有刺激和灼伤
4	个体 防护	呼吸防护：佩戴普通的防护口罩。 眼睛防护：佩戴相应的防护眼睛。身体防护 普通的工作服。 手 防 护：佩戴橡胶手套
5	应急 处理 （泄 漏处 理措 施、急 救措 施）	眼睛接触：接触眼睛时，应立即用清水冲洗至少 15min，严重时务必马上请求医生帮助。 皮肤接触：可灼伤皮肤。 泄漏应急处理：先切断电源。尽可能阻止泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性的空间。小量泄漏，尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集容器内，回收使用或运至废物处理场所处理。
6	灭火 器材	二氧化碳 、泡沫或干粉灭火器

IG541 存储安全注意事项

序号	注意事项	内容
1	存储注意事项	储存时注意远离热、火花和明火，库温不超过 50℃。
2	操作注意事项	避免吸入，避免眼睛、皮肤或衣着接触。远离火种、热源。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸不要用拖、拉、滚的方式搬运，防止钢瓶及附件破损。
3	健康危害	吸入 IG541 能引起窒息，有奇怪感觉的无规律心跳、忧惧、晕眩、昏厥、虚弱。
4	个体防护	呼吸系统防护：戴合适的经过许可的呼吸防护器。
		眼睛防护：安全眼镜或全面化学防溅护目镜。
		身体防护：穿一般工作服。
		手防护：戴一般作业防护手套。
5	应急处理（泄漏处理措施、急救措施）	皮肤接触：按冻伤处理，逐渐温暖受伤部位。
		眼睛接触：一旦接触，立即用大量清水连续冲洗眼睛至少 15 分钟。
		吸入：立即脱离现场至空气新鲜处。若呼吸停止，进行人工呼吸。
		泄漏处理措施：初步措施 要强通风驱散蒸汽。清理之前，参考消防措施和操作处置与储存部分。清理时，使用合适的个体防护设备。疏散人员，全面通风，佩戴自给式呼吸器。要疏散到泄漏点的上风口，直至气体完全扩散。
6	灭火注意事项	本品不燃。遇火时喷水冷却容器。并将容器搬离着火场所。若火灾时容器破裂或泄漏，要佩戴自救式呼吸器。

附件 2

六氟化硫安全告知卡

危险性类别	分子式及 CAS 码	危险性标志
窒息	分子式: F_6S CAT no: 2551-62-4	 

危险性理化数据	危险特性
熔点 (°C): -51 闪点: 无意义 沸点: 无资料 临界温度 (°C): 45.6 溶解性: 微溶于水、乙醇、乙醚	本品为无色无臭气味。若遇高热, 容器内压力增大, 有开裂和爆炸的危险。

健康危害	现场应急处置
纯品基本无毒。但产品中如混杂低氟硫、氟化氢, 特别是十氟化硫, 则毒性增强。	皮肤接触: 无资料 眼睛接触: 无资料 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。

	保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医
--	-------------------------------------

身体防护处置

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时刻佩戴过滤式防毒面具或自给式呼吸器。
 眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。
 手提防护：穿一般作业防护服。
 手防护：戴一般作业防护手套。







泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处置人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复。检验后在用。
 本品不然。切断电源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。

存储

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过40℃。应与易（可）燃物、氧化剂分开存放、切记混储。

搬运注意事项：搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。