Тема №4. Оценка искажений при сжатии изображений

- 1. Практическое задание №4 выполняется на персональном компьютере с использованием свободно распространяемых программ «ACDSee Free» (продукт ACD System International Inc.), «Free Image Converter» (автор Victor Onishchenko) и «МІREA_QМ» (разработка кафедры Телекоммуникаций МИРЭА).
- 2. Выбрать изображение для проведения экспериментов. Размер изображения от 360х270 до 1024х768 пикселей. Изображение должно быть цветным и высококачественным, желательно, не сжатым, или, в крайнем случае, минимально сжатым, чтобы заметные искажения отсутствовали. В изображении должны быть как участки с плавными изменениями яркости и цвета, так и участки с большим количеством мелких деталей. Например, это может быть портрет в интерьере или натюрморт. Изображение можно взять из личных коллекций фотографий или найти в Интернете.

Изображение необходимо преобразовать в формат .bmp и сохранить в рабочей папке.

3. Подготовить в отчете таблицу.

Таблица 4.1

Имя файла					Размер	файла Кбайт		
Размер изобр. (пикс.)		816x783		Содержание изображения				
Пара-метр	Имя сжат. файла	Разм. сжат. файла Кбайт	$k_{\rm cw}$	Оценка		Характеристик искажений	ca	PSNR дБ
				5 4				
				3				
				2				

Записать в соответствующих клетках таблицы:

- имя файла (формата .bmp), с испытательным изображением;
- размер изображения WxH (пикселей);
- размер файла в килобайтах;
- краткую характеристику содержания изображения.
- 4. Запустить программу «Free Image Converter». Открыть испытательное изображение. Для этого нажать кнопку «Add Images», после чего найти свою папку, а в ней нужный файл.

- 5. Нажать кнопку «Advanced Convert...». В открывшемся окне в строке «Destination Folder» указать путь к своей рабочей папке. Установить «Image settings = Exact Size» и выставить точные размеры ширины и высоты изображения, «File settings = Leave the same file name» (сохранение имени файла), «Image Quality = 99», «Postfix = 99» (добавка к имени файла). Затем нажать ОК.
- 6. Открыть сохраненный сжатый файл с помощью программы просмотра фотографий Windows. Оценить заметность искажений.
- 7. Повторять пп. 5 и 6, постепенно уменьшая значение «Image Quality» и соответственно изменяя «Postfix». Отобрать 5 файлов, в которых заметность искажений может быть оценена от 5 до 1 балла. Визуальная оценка заметности искажений производится по 5-балльной шкале: 5 искажения не заметны; 4 искажения заметны, но не мешают; 3 искажения заметны и немного мешают; 2 искажения мешают; 1 искажения сильно мешают.

Оценка должна выполняться при масштабе отображения 100%. Для сравнения изображений следует открыть два или больше экземпляров программы просмотра фотографий.

8. Заполнить табл. 4.1, записав в нее значения «Image Quality» отобранных файлов, размеры этих файлов, значения коэффициента сжатия, рассчитываемые по формуле

$$k_{\text{\tiny CM}} = \frac{S_{\text{\tiny T}}}{2S_{\text{\tiny LLL}}},\tag{4.1}$$

где $S_{\rm T}$ - размер файла несжатого испытательного изображения, $S_{\rm cж}$ - размер файла сжатого изображения.

Примечание. Множитель 2 в знаменателе появился в связи с тем, что в файлах формата ".bmp" сохраняются значения сигналов основных цветов R,G,B в формате 4:4:4, а в файлах формата ".jpg" сохраняются значения сигнала яркости Y и цветоразностных сигналов C_R , C_B . При этом число отсчетов цветоразностных сигналов уменьшается в два раза по горизонтали и по вертикали (формат 4:2:0). Сам по себе такой переход от R,G,B к Y,C_R,C_B уменьшает размер файла в два раза, но не имеет отношения к сжатию по методу JPEG.

В столбце «Характеристика искажений» указать, в чем именно заключаются наблюдаемые искажения: ухудшение четкости, искажения мелких деталей, блочный эффект, искажения цвета и т.д.

9. С помощью программы «Paint» из исходного файла и из сжатых файлов с оценками «4» и «2» вырезать один и тот же фрагмент в увеличенном в 4 раза масштабе. Размер фрагмента порядка 50х50 пикселей. Фрагмент должен содержать мелкие детали, текстуру. Эти фрагменты вставить в электронный отчет.

Записать выводы об ухудшении передачи мелких деталей.

- 10. С помощью программы «ACDSee Free» преобразовать отобранные сжатые файлы в формат «.bmp», сохраняя присвоенные при сжатии имена файлов. Для этого сжатый файл надо открыть («Open...»), а затем сохранить в нужном формате («Save As...»).
 - 11. Запустить программу «MIREA_QM».
- 12. Нажать кнопку «Ітаде 1». В открывшемся диалоговом окне указать путь к несжатому файлу испытательного изображения. Нажать кнопку «Ітаде 2» и указать путь к первому сжатому файлу, преобразованному в формат «*.bmp». Нажать кнопку «Расчет». Записать значение *PSNR* в дБ в последний столбец таблицы в строку, соответствующую выбранному для сравнения сжатому файлу. Смысл характеристики PSNR раскрыт в разделе 3.6 учебного пособия «Современные системы цифрового телевидения» и в лекции 3.
- 13. Открывая в окне «Image 2» другие сжатые файлы в формате .bmp, полученные из испытательного изображения, выполнять для них такое же измерение и записывать результат в табл. 4.1.
- 14. Сделать выводы о максимальном коэффициенте сжатия, при котором еще сохраняется достаточно высокое качество изображения.
- 15. Сделать выводы о коэффициенте сжатия, при котором в изображении начинает ухудшаться воспроизведение мелких деталей и текстуры.
- 16. Сделать выводы о коэффициенте сжатия, при котором в изображении начинает проявляться блочный эффект.
- 17. Сделать выводы о связи заметности искажений с их количественной характеристикой. При каком значении PSNR искажения становятся заметными? Сравнить это значение PSNR со значением отношения Сигнал/Помеха в аналоговом телевидении (46 дБ), которое по стандарту считается обеспечивающим отличное качество изображения на экране телевизора.