


Plano de trabajo


Construir el siguiente ensamble y medir la distancia mínima entre los puntos A y B. El componente que se muestra a la derecha se llama *Barra*.



Instrucciones


Paso 1:

Después de haber entrado al entorno de ensamble, notaremos que la interfaz es diferente. Para comenzar a ensamblar, elegir el comando **Insertar componente** y seleccionar la barra.




Paso 2:

Con el comando **Insertar componente** , seleccionar nuevamente la barra y arrastrarla, como vemos en la imagen.




Paso 3:

Para realizar un ensamble, es necesario hacer relaciones de cara. Para la primera restricción que asignaremos a la barra, seleccionar la cara lateral derecha sombreada en verde.




Notaremos que la cara seleccionada se torna de color verde más fuerte. Esto indica que es la cara que vamos a restringir. Entonces, seleccionar la cara superior de la barra gris, que en este caso es la base del ensamble.



Nota: si la barra no se posiciona como en la imagen, en la barra de herramientas seleccionar "invertir".


Paso 4:

Seleccionar cualquiera de las caras de la barra, para restringirla con la cara frontal de la barra base.



Paso 5:


Seleccionar la cara lateral derecha de la barra a ensamblar, para restringirla con la cara lateral derecha de la barra base.



Notaremos que la barra cambia de color. Esto significa que ya quedó completamente restringida.


Paso 6:


Con el comando **Insertar componente** , seleccionar y arrastrar nuevamente la barra.



Paso 7:


Relacionar las caras necesarias para ubicar la barra a ensamblar en el lugar deseado.







Paso 8:


Con el comando **Insertar componente** , seleccionar y arrastrar la última barra para el ensamble.



SIEMENS | Fundación








Paso 9:

Para calcular la distancia de punto a punto en el ensamble, ir a la pestaña Verificar → Medición 3D, y seleccionar el comando Medir distancia mínima

En la barra de herramientas, verificar que esté seleccionada la opción "Puntos significativos".



Medir la distancia de los siguientes puntos:



Distancia mínima = 502.89 mm

¡Listo! Este es el resultado de la actividad.

SIEMENS | Fundación

Todos los recursos educativos de Solid Edge que encontrarán en esta plataforma virtual son **LIBRES Y GRATUITOS.**

¡Las sugerencias siempre serán bienvenidas! Recuerden que pueden escribirnos a:



fundacion.ar@siemens.com

Fundación Siemens Argentina Julián Segundo Agüero 2830, Vicente López, Buenos Aires, Argentina.

