Ligação das Corretoras dos Sextupolos





Skew		
Alimentação	5 (-)	
	16 (+)	
Jumper	6 — 15	

Corretora Vertical		
Alimentação	4 (-)	
	19 (+)	
Jumpers	3 — 9	
	10 — 13	
	14 — 20	

Corretora Horizontal		
Alimentação	1 (-)	
	17 (+)	
Jumpers	2 — 7	
	5 — 8	
	6 — 12	
	11 — 16	
	15 — 18	

^{*}Ligação das corretoras foram modificadas para atender as direções de campo definidas pela FAC.