

Ligação das Corretoras dos Sextupolos





Skew		
Alimentação	6 (-)	
	15 (+)	
Jumper	5 — 16	

Corretora Vertical		
Alimentação	4 (-)	
	19 (+)	
Jumpers	3 — 9	
	10 — 13	
	14 — 20	

Corretora Horizontal		
Alimentação	2 (-)	
	18 (+)	
Jumpers	1 — 6	
	5—8	
	7 — 11	
	12 — 15	
	16 — 17	