Gutachten zur Feuchtigkeit im Kellergeschoss

Dipl.-Ing. Frank Obermeier · öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
Gutachten-Nr. 2024-118 vom 30.06.2024

1. Auftrag

Auftraggeberin: K. Schäfer-Uhlmann
Gegenstand: Einfamilienhaus, Baujahr 2023

2. Ortstermin

Der Ortstermin fand am 21.06.2024 statt. Anwesend waren die Auftraggeberin sowie ein Vertreter der ausführenden Firma. Wir nehmen Bezug auf die bisherige Korrespondenz und bitten um Beachtung der nachfolgenden Hinweise. Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen zu den üblichen Bürozeiten gern zur Verfügung.

3. Befund

An der Nordwand wurden Feuchtigkeitswerte von bis zu 6,8 Masseprozent gemessen. Die Abdichtung nach DIN 18533 ist nicht fachgerecht ausgeführt. Wir nehmen Bezug auf die bisherige Korrespondenz und bitten um Beachtung der nachfolgenden Hinweise. Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen zu den üblichen Bürozeiten gern zur Verfügung.

4. Objektanschrift

Detmolder Str. 112, 33604 Bielefeld (Flur 7, Flurstück 412)

5. Ergebnis

Die Kosten der Mängelbeseitigung werden auf 46.500 EUR netto geschätzt.