
TR2 V1.3 - TR2-001 C05 - VUE DESSUS / SUPERPOSITION

NE PAS COMMANDER - C05 et hauteur male/femelle J5 encore NON VERIFIEES

Imprimer taille reelle 100%, sans ajustement. Verifier les deux barres de 100 mm.



Bleu : CN7/8/9/10 + J5 CN12-69/70. Carre : broche locale1.

Orange : enveloppe tete/rondelle Nucleo diam.4.5 mm aux trois ancrages. Gris : autres trous.

J5 local1=69/PG4 ; local2=70/PG6 NON CONNECTE. Femelle2 SOUS SHIELD; males Nucleo deja presents.

Les positions viennent du PCB sauvegarde / reconstruction UM2861Rev4, pas de CAO C05.

Controle futur hors tension : tous centres, contour, ancrages, males CN12 existants : section/longueur/hauteur a mesurer.

Le papier ne prouve ni hauteur Zio/J5, ni soudure dessous, ni collisions dans l epaisseur.

Resultat futur : C05 lisible [ ] ; centres [ ] ; 3 trous [ ] ; J5 [ ] ; degagement vis [ ]

Hauteur Zio mesuree : ..... mm ; males69/70 : section ..... / longueur exposee ..... mm

MKI/Click reel : contour/repere/zone ancrage/isolation compatibles [ ] ; photo avec regle [ ]

Aucune manipulation ni assemblage demande pendant la mission documentaire courante.


---

100 mm horizontal ; 100 mm vertical a droite. Mesure impression : .... / .... mm

TR2 V1.3 - TR2-002 C05 - VUE DESSUS / SUPERPOSITION

NE PAS COMMANDER - C05 et hauteur male/femelle J5 encore NON VERIFIEES

Imprimer taille reelle 100%, sans ajustement. Verifier les deux barres de 100 mm.



Bleu : CN7/8/9/10 + J5 CN12-69/70. Carre : broche locale1.

Orange : enveloppe tete/rondelle Nucleo diam.4.5 mm aux trois ancrages. Gris : autres trous.

J5 local1=69/PG4 ; local2=70/PG6 NON CONNECTE. Femelle2 SOUS SHIELD; males Nucleo deja presents.

Les positions viennent du PCB sauvegarde / reconstruction UM2861Rev4, pas de CAO C05.

Controle futur hors tension : tous centres, contour, ancrages, males CN12 existants : section/longueur/hauteur a mesurer.

Le papier ne prouve ni hauteur Zio/J5, ni soudure dessous, ni collisions dans l epaisseur.

Resultat futur : C05 lisible [ ] ; centres [ ] ; 3 trous [ ] ; J5 [ ] ; degagement vis [ ]

Hauteur Zio mesuree : ..... mm ; males69/70 : section ..... / longueur exposee ..... mm

MKI/Click reel : contour/repere/zone ancrage/isolation compatibles [ ] ; photo avec regle [ ]

Aucune manipulation ni assemblage demande pendant la mission documentaire courante.


---

100 mm horizontal ; 100 mm vertical a droite. Mesure impression : .... / .... mm

TR2 V1.3 - SHIELD VUE DESSOUS MIROIR - NE PAS SUPERPOSER

NE PAS COMMANDER - C05 et hauteur male/femelle J5 encore NON VERIFIEES

Imprimer taille reelle 100%, sans ajustement. Verifier les deux barres de 100 mm.



Bleu : CN7/8/9/10 + J5 CN12-69/70. Carre : broche locale1.

Orange : enveloppe tete/rondelle Nucleo diam.4.5 mm aux trois ancrages. Gris : autres trous.

J5 local1=69/PG4 ; local2=70/PG6 NON CONNECTE. Femelle2 SOUS SHIELD; males Nucleo deja presents.

Les positions viennent du PCB sauvegarde / reconstruction UM2861Rev4, pas de CAO C05.

Controle futur hors tension : tous centres, contour, ancrages, males CN12 existants : section/longueur/hauteur a mesurer.

Le papier ne prouve ni hauteur Zio/J5, ni soudure dessous, ni collisions dans l epaisseur.

Resultat futur : C05 lisible [ ] ; centres [ ] ; 3 trous [ ] ; J5 [ ] ; degagement vis [ ]

Hauteur Zio mesuree : ..... mm ; males69/70 : section ..... / longueur exposee ..... mm

MKI/Click reel : contour/repere/zone ancrage/isolation compatibles [ ] ; photo avec regle [ ]

Aucune manipulation ni assemblage demande pendant la mission documentaire courante.

---

100 mm horizontal ; 100 mm vertical a droite. Mesure impression : .... / .... mm