
TR2 V1.4 - TR2-001 C05 - VUE DESSUS / SUPERPOSITION

NE PAS COMMANDER - C05 et empilage Zio encore NON VERIFIES

Imprimer taille reelle 100%, sans ajustement. Verifier les deux barres de 100 mm.



Bleu : CN7/8/9/10 + J5 CN12-69/70. Carre : broche locale1.

J5 : rouge69/DE ; orange66/67/68 males ; gris65/70 vides. Cercles ancrage : tete4,5mm.

J5 FEM2x3 dessous : local5=69/PG4/DE ; autresNC. Males66/67/68/69,65/70 vides.

Les positions viennent du PCB sauvegarde / reconstruction UM2861Rev4, pas de CAO C05.

Controle futur hors tension : tous centres, contour, ancrages, males CN12 en quinconce ; emboitement naturel Zio/J5 a verifier.

Le papier ne prouve ni hauteur Zio/J5, ni soudure dessous, ni collisions dans l epaisseur.

Resultat futur : C05 lisible [ ] ; centres [ ] ; 3 trous [ ] ; J5 [ ] ; degagement vis [ ]

G Zio naturel : ..... mm ; pointe8,22/corps2,40 deja acquis, ne pas remesurer.

MKI/Click reel : contour/repere/zone ancrage/isolation compatibles [ ] ; photo avec regle [ ]

Aucune manipulation ni assemblage demande pendant la mission documentaire courante.


---

100 mm horizontal ; 100 mm vertical a droite. Mesure impression : .... / .... mm

TR2 V1.4 - TR2-002 C05 - VUE DESSUS / SUPERPOSITION

NE PAS COMMANDER - C05 et empilage Zio encore NON VERIFIES

Imprimer taille reelle 100%, sans ajustement. Verifier les deux barres de 100 mm.



Bleu : CN7/8/9/10 + J5 CN12-69/70. Carre : broche locale1.

J5 : rouge69/DE ; orange66/67/68 males ; gris65/70 vides. Cercles ancrage : tete4,5mm.

J5 FEM2x3 dessous : local5=69/PG4/DE ; autresNC. Males66/67/68/69,65/70 vides.

Les positions viennent du PCB sauvegarde / reconstruction UM2861Rev4, pas de CAO C05.

Controle futur hors tension : tous centres, contour, ancrages, males CN12 en quinconce ; emboitement naturel Zio/J5 a verifier.

Le papier ne prouve ni hauteur Zio/J5, ni soudure dessous, ni collisions dans l epaisseur.

Resultat futur : C05 lisible [ ] ; centres [ ] ; 3 trous [ ] ; J5 [ ] ; degagement vis [ ]

G Zio naturel : ..... mm ; pointe8,22/corps2,40 deja acquis, ne pas remesurer.

MKI/Click reel : contour/repere/zone ancrage/isolation compatibles [ ] ; photo avec regle [ ]

Aucune manipulation ni assemblage demande pendant la mission documentaire courante.


---

100 mm horizontal ; 100 mm vertical a droite. Mesure impression : .... / .... mm

TR2 V1.4 - SHIELD VUE DESSOUS MIROIR - NE PAS SUPERPOSER

NE PAS COMMANDER - C05 et empilage Zio encore NON VERIFIES

Imprimer taille reelle 100%, sans ajustement. Verifier les deux barres de 100 mm.



Bleu : CN7/8/9/10 + J5 CN12-69/70. Carre : broche locale1.

J5 : rouge69/DE ; orange66/67/68 males ; gris65/70 vides. Cercles ancrage : tete4,5mm.

J5 FEM2x3 dessous : local5=69/PG4/DE ; autresNC. Males66/67/68/69,65/70 vides.

Les positions viennent du PCB sauvegarde / reconstruction UM2861Rev4, pas de CAO C05.

Controle futur hors tension : tous centres, contour, ancrages, males CN12 en quinconce ; emboitement naturel Zio/J5 a verifier.

Le papier ne prouve ni hauteur Zio/J5, ni soudure dessous, ni collisions dans l epaisseur.

Resultat futur : C05 lisible [ ] ; centres [ ] ; 3 trous [ ] ; J5 [ ] ; degagement vis [ ]

G Zio naturel : ..... mm ; pointe8,22/corps2,40 deja acquis, ne pas remesurer.

MKI/Click reel : contour/repere/zone ancrage/isolation compatibles [ ] ; photo avec regle [ ]

Aucune manipulation ni assemblage demande pendant la mission documentaire courante.

---

100 mm horizontal ; 100 mm vertical a droite. Mesure impression : .... / .... mm