
V1.9 C05 OFFICIEL - TR2-001 - VUE DESSUS

NON LIBERE / NE PAS COMMANDER - remplace le papier V1.4/V1.8

Taille reelle100%, sans ajustement. Mesurer les DEUX barres100mm.



Bleu: shield corrige, centres ST superposes (ecart<=0,000002mm nominal).

J1/CN7 +1,016mm enY ; J5 +0,025001mm ; CN8/9/10 conserves.

Gris: contour Nucleo ST ODB++, violet: origines empreintes B1/B2/LED.

Hors tension, comparer les5interfaces, trois fixations et contour, sans force.

J5 femelle2x3: males66/67/68/69, vides65/70 ; seul69/PG4 est DE.

Retour unique: deux barresX/Y, banque, centres OK/ecart, fixation OK/ecart.

Pas de mesures de toutes broches. Si ecart: une photo orthogonale du papier.

Le papier ne valide pas G/J5 enZ, les jeux, contacts, LED ou acces reels.

G naturel a verifier avec temoins exacts deja disponibles, sans acheter/forcer.

USER simple et RESET protege; CN15/STLINK/SD/RS485/nappe a conserver.

100mm X ; 100mm Y a droite. Releves: X=..... Y=.....mm


Source: ST MB1549.PcbDoc, projet C/05, BDP4.0; controle ODB/percages.

Repere: dessus, X droite/Y bas. NE PAS RETOURNER EN MIROIR.

V1.9 C05 OFFICIEL - TR2-002 - VUE DESSUS

NON LIBERE / NE PAS COMMANDER - remplace le papier V1.4/V1.8

Taille reelle100%, sans ajustement. Mesurer les DEUX barres100mm.



Bleu: shield corrige, centres ST superposes (ecart<=0,000002mm nominal).

J1/CN7 +1,016mm enY ; J5 +0,025001mm ; CN8/9/10 conserves.

Gris: contour Nucleo ST ODB++, violet: origines empreintes B1/B2/LED.

Hors tension, comparer les5interfaces, trois fixations et contour, sans force.

J5 femelle2x3: males66/67/68/69, vides65/70 ; seul69/PG4 est DE.

Retour unique: deux barresX/Y, banque, centres OK/ecart, fixation OK/ecart.

Pas de mesures de toutes broches. Si ecart: une photo orthogonale du papier.

Le papier ne valide pas G/J5 enZ, les jeux, contacts, LED ou acces reels.

G naturel a verifier avec temoins exacts deja disponibles, sans acheter/forcer.

USER simple et RESET protege; CN15/STLINK/SD/RS485/nappe a conserver.

100mm X ; 100mm Y a droite. Releves: X=..... Y=.....mm

Source: ST MB1549.PcbDoc, projet C/05, BDP4.0; controle ODB/percages.

Repere: dessus, X droite/Y bas. NE PAS RETOURNER EN MIROIR.