

Nguyễn Phúc Khải

#### CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU DỮ LIỆU VÀ THAO TÁC





#### Các nội dung:

- KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN
- SÓ NGUYÊN BÙ 2
- PHÉP TOÁN TRÊN BIT PHÉP TOÁN SỐ HỌC
- PHÉP TOÁN TRÊN BIT PHÉP TOÁN LUẬN LÝ
- KIỂU DỮ LIỆU DẦU CHẨM ĐỘNG



#### KIEU DU LIEU SO NGUYÊN

- Số nguyên không dấu
- Số nguyên có dấu





## Sô nguyên không dâu (unsigned integer)

- Dùng để biểu diễn số lần lặp lại một tác vụ nhất định, hay chỉ địa chỉ của các ô nhớ.
- Ví dụ: 102, 101101B





# Số nguyên có dấu (signed integer)

- Dạng biểu diễn số âm dùng bit dấu và trị tuyệt đối, bit có trọng số cao nhất sẽ quy định dấu cho số có trị tuyệt đối ngay sau, nếu bằng 0 → số dương, 1 → âm.
- Dạng bù 1 sẽ biểu diễn số âm bằng việc đảo các trạng thái bit của số dương tương ứng, đảo từ 1 qua 0, và ngược lại.
- Dạng bù 2 sẽ biểu diễn số âm bằng dạng bù 1 của nó công thêm 1.



# Số nguyên có dâu (signed integer)

Dạng biển	Trị được biểu diễn (4 bit)		
diễn	Trị tuyệt đối có dấu	Bù 1	Bù 2
0000	0	0	0
0001	1	1	1
0010	2	2	2
0011	3	3	3
0100	4	4	4
0101	5	5	5
0110	6	6	6
0111	7	7	7
1000	-0	-7	-8
1001	-1	-6	-7
1010	-2	-5	-6
1011	-3	-4	-5
1100	-4	-3	-4
1101	-5	-2	-3
1110	-6	-1	-2
1111	-7	-0	-1



## SỐ NGUYÊN BÙ 2

- Các bước tạo số nguyên bù 2 của một số:
  - o Chuyển giá trị tuyệt đối ra nhị phân.
  - Lật ngược trạng thái bit của kết quả vừa tìm (biểu diễu từ 1 qua 0, từ 0 qua 1), còn gọi là phép bù 1.
  - Cộng 1 vào mẫu kết quả ở bước 1, để có mẫu kết quả sau cùng.



## SỐ NGUYÊN BÙ 2

- Ví dụ 1: Tìm dạng bù 2 (5 bit) cho số -12
  - Mẫu nhị phân của trị tuyệt đối của toán hạng 12 là 01100.
  - Tìm bù 1 của 01100: 10011
  - Cộng 1 vào dạng bù 1: 10100
  - Kiểm tra:

 $01100 \\ +10100 \\ \hline 1 00000$ 



## PHÉP TOÁN TRÊN BIT – PHÉP TOÁN SỐ HỌC

- Phép cộng và phép trừ
- Mở rộng dấu
- Tràn số





#### Phép cộng và phép trừ

- Phép công:
  - o Chuyển các số hạng sang nhị phân.
  - o Thực hiện phép toán cộng dưới dạng nhị phân.
- Ví dụ 2: Tính biểu thức 11+3:
  - Trị thập phân 11 được biểu diễn dưới dạng 01011
  - Trị thập phân 3 được biểu diễn ở dạng
    00011
  - Tổng 01110



#### Phép cộng và phép trừ

- Phép trừ:
  - o Chuyển số bị trừ sang dạng nhị phân.
  - Tính số bù 2 của số trừ.
  - Thực hiện phép cộng giữa số bị trừ và bù 2 của số trừ
- Ví dụ 3: Tính biểu thức: 12 19 (6 bit)

• Biểu diễn của số 12:

001100

• Số bù 2 (6 bit) của 19:

101101

• Tổng:

111001



## Mở rộng dấu

- Khi mở rộng bit cho dạng biểu diễn của một số thì các bit được thêm vào là bit dấu.
- Thao tác này được gọi là thao tác mở rộng dấu, Sign-EXTension, (SEXT).
- Ví dụ 4: Hãy mở rộng số 12 và -19 từ biểu diễn 6 bit sang dạng 16 bit
  - Biểu diễn của 12 là: 001100⇒000000000001100
  - o Biểu diễn của -19 là:101101 ⇒1111111111101101

## Sự tràn số



- Khi tính toán, ta cần lưu ý tầm giá trị của các toán hạng để tránh tình trạng tràn số.
- Ví dụ 5: Với biểu diễn là số bù 2 (5 bit), tính biểu thức 9 + 11:
  - Biểu diễn của 9 là: 01001
  - Biểu diễn của 11 là: 01011
  - Tổng: 10100
  - o Vì bit dấu bằng 1 nên kết quả là số âm ⇒ kết quả sai vì số bù 2 (5 bit) có tầm giá trị: -16÷15



#### PHÉP TOÁN TRÊN BIT – PHÉP TOÁN LUÂN LY

- Phép toán AND
- Phép toán OR
- Phép toán Exclusive-OR
- Phép toán NOT





#### Phép toán AND

A	В	AND
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- Ví dụ 6: Nếu c là kết quả AND của a và b, với a = 0011 1101 và b=01000001, thì c bằng bao nhiêu?
  - o 0011 1101
  - o 0100 0001
  - o 0000 0001



#### Phép toán OR

A	В	OR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Ví dụ 7: Nếu c là kết quả OR của a và b, với a=00111101 và b=01000001, thì c bằng bao nhiêu ?
  - 0011 1101
  - o 0100 0001
  - o 0111 1101



# Phép toán Exclusive-OR (XOR)

A	В	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ví dụ 8: Nếu c là kết quả XOR của a và b, với a=00111101 và b=01000001, thì c bằng bao nhiêu?

- o 0011 1101
- o 0100 0001
- o 0111 1100



#### Phép toán NOT

A	NOT
0	1
1	0


Ví dụ 9: Cho a=01000001 thì c=NOT(a)=?



- Kiểu dữ liệu dấu chấm động dùng để biểu diễn số thập phân thay vì dùng dấu chấm tĩnh.
- Kiểu dữ liệu dấu chấm động theo định dạng chuẩn IEEE 754.



- Cấu trúc kiểu dấu chấm động float, 32 bit:
  - 1 bit cho dấu (dương hay âm)
  - 8 bit cho tầm (vùng số mũ-exponent)
  - 23 bit cho độ chính xác (fraction)



Công thức chung kiểu float:

$$N = (-1)^S \times 1.$$
 fraction  $\times 2^{\text{exponent-127}}, 1 \leq \text{exponent} \leq 254$ 



- Vùng số mũ dài chỉ biểu diễn 254 giá trị thay vì 256.
- Các giá trị 0 (tương ứng 00000000) và 255 (tương ứng với 11111111) là các trường hợp đặc biệt.



- Ví dụ 10: Kiểm chứng trị kiểu dấu chấm động của các mẫu sau::

  - 1 10000010 001010000000000000000000
- Ví dụ 11: Hãy biểu diễn số 6<sup>5</sup>/<sub>8</sub> dưới dạng dấu chấm động 32 bit



- Trường hợp đặc biệt: Khi vùng số mũ bằng 0
  - Số mũ là -126
  - Phần trị mặc nhiên bắt đầu bằng bit 0 (thay vì bit 1 như bình thường)
  - Công thức cụ thể

$$N = (-1)^{S} \times 0.$$
 fraction  $\times 2^{-126}$ 



# Kết thúc chương 2