
$+V_{DD}$
R_2
C_2
D
C_1
G
S
v_o
v_{in}
R_1
R_3
C_3


G
D
i_D
$r_{gs} \to \infty$
$g_m v_{gs}$
r_{ds}
v_{gs}
R_1
R_2
v_{ds}
R_3
S
S