
A
V_{CC}
R_1
V_{R_1}
I_{R_1}
B
C
R_4
D
$V_{R_4} = 0 = I_{R_4}$
R_2
V_{R_2}
R_3
V_{R_3}
I_{R_2}
I_{R_3}
F
E