Laboratório de Máquinas de Corrente Alternada Motor Monofásico de Fase Dividida, Parte I

Felipe Bandeira da Silva 1020942-X

10 de abril de 2014

Este laboratório tem como objetivo: Conhecer as conexões básicas do motor. Observar as operações de partida e de marcha do motor monofásica de fase divida.

Sumário

1	Introdução	3
2	Prática	3
2	Conclusão	1

1 Introdução

Os motores monofásicos apresentam bastante semelhança com os motores de gaiola de esquilo. São diferentes pelas partes em relação a disposição dos enrolamentos do estador. No lugar de uma bobina concentrada, o enrolamento real do estator está distribuído em ranhuras de modo a produzir uma distribuição espacial de FMM aproximadamente senoidal. Quando está em repouso, é evidente que por simetria esse motor basicamente não apresenta nenhum conjugado de partida porque ele está produzindo conjugados iguais em ambos os sentidos. Para que este motor tenha partida, ou rotação no seu eixo é necessário uma movimento inicial. Movimento este produzido por uma bobina auxiliar. Controlada por um sistema eletro mecânico que faz a mesma entrar e sair em momentos específicos e dependentes do estado do motor em rotação e consumo de corrente.

Os motores de indução monofásicos são classificados de acordo com os seus métodos de partida. O metodo estudado na experiência é o de fase divida.

Os motores de fase divida apresentam dois enrolamentos no estator, o enrolamento principal (também referido como enrolamento de trabalho) que será indicado pelo subscrito "principal" e o enrolamento auxiliar. Como em um motor bifásico, os eixos desses enrolamentos estão deslocados entre si de noventa graus elétricos no espaço. O enrolamento auxiliar tem uma razão mais elevada entre resistências e reatância do que o enrolamento principal. A consequência disso é que as duas correntes estarão fora de fase. Os motores de fase divida têm conjugados de partida moderados para uma baixa corrente de partida. Aplicações típicas incluem ventiladores, sopradores, bombas centrífugas e equipamento de escritório. As potências nominais tipicas estão entre 50 e 500 watts. Dentro desta faixa, são os motores de menor custo disponíveis.

2 Prática

- 1. O enrolamento principal do motor de fase divida está submetido a uma tensão de 100 Volts.
 - (a) O motor produz um ruído branco.
 - (b) O motor não girou.
- 2. O eixo agora é submetido a uma força externa, mão do aluno.
 - (a) O motor não girou.

- (b) O sentido da rotação foi determinado pelo aluno com a mão.
- 3. Agora apenas o enrolamento auxiliar esta submetido a tensão de 100 volts.
 - (a) O motor produziu um ruído branco.
 - (b) O motor não girou.
- 4. Os enrolamentos estão agora em paralelo.
 - (a) O motor "deu" partida.
 - (b) O motor produziu um ruído tipico quando a força mecância.
 - (c) Sentido horário.
- 5. Invertendo os cabos de alimentação.
 - (a) O sentido de rotação não mudou.
- 6. Usando agora a chave centrifuga e um capacitor.
 - (a) O motor deu partida.
 - (b) O interruptor centrífugo funcionou.
 - (c) O tempo de partida foi de aproximadamente 1.5 segundos.
 - (d) O tacómetro marcou 1790 rpms.
 - (e) A redução da tensão não alterou a velocidade.
- 7. Usando a chave centrifuga para a criação de uma histerese no ligamento e desligamento do motor.
 - (a) Fluirá corrente em ambos os enrolamentos.
 - (b) Será produzido um conjugado de partida.
 - (c) O motor começará a funcionar.
 - (d) O motor irá funcionar e depois que alcançar uma determinada velocidade a chave centrifuga ira abrir e com isso, desligando o motor e depois ela vai ligar novamente iniciando o ciclo. De ligar e desligar o motor.

3 Conclusão

A prática mostra que o motor de fase divida requer mais componentes e um cuidados a mais da hora de colocá-lo para funcionar. É um motor caro e de baixa potência podendo ser utilizado em situações simples e onde apenas uma rede monofásica está disponível.