Relazione attività di laboratorio

- Esercitazione 2 -

Andrea Lops Paolo Rotolo Laura Loperfido Teresa Pantone

19/12/2018

1 Incertezza su grandezze dimensionali

Sapendo che l'incertezza sulle misure col centimetro è:

$$U_l = 2mm \tag{1}$$

Si è calcolata lincertezza delle relative misure:

$$l_a = 1180 \pm 2mm \tag{2}$$

$$l_v = 1000 \pm 2mm \tag{3}$$

Per quanto riguarda invece le misure effettuate col calibro digitale si ha:

$$U_{calibro} = 0.01 + |0.02| = 0.03mm \tag{4}$$

Si è calcolata lincertezza delle relative misure:

$$w = 30.08 \pm 0.03mm \tag{5}$$

$$h = 3.05 \pm 0.03mm \tag{6}$$

Successivamente sono state effettuate le misure indirette:

$$S = h * w = 91.744mm^2 \tag{7}$$

Con relativa incertezza:

$$U_S = S(\frac{U_h}{h} + \frac{U_w}{w}) \tag{8}$$

E quindi:

$$S = 91.7 \pm 1.0 mm^2 \tag{9}$$

Invece:

$$S_L = 2l_a(h+w) = 78186.8mm^2 (10)$$

Con relativa incertezza:

$$U_{S_L} = 2S_L \frac{U_{l_a}}{l_a} + 2S_L \frac{(U_h + U_w)}{h + w}$$
 (11)

E quindi:

$$S_L = 78200.0 \pm 500.0 mm^2 \tag{12}$$

$$R_{X_m} = \frac{\varphi * l_v}{s} = 0.00019183815835\Omega \tag{13}$$

$$U_{R_{X_m}} = \varphi \frac{Ul_v}{l_v} + \varphi \frac{U_S}{S} \tag{14}$$

$$R_{X_m} = (19183815835 \pm 4)10^{-14}\Omega \tag{15}$$

2 Incertezza su grandezze elettriche, metodo voltamperometrico

$$R_{X2W} = 1.89\Omega \tag{16}$$

$$U_{R_{X2W}} = [\pm 0.01\% rdg \pm 0.004\% FSO]$$
 (17)

$$R_{X2W} = 1.89 \pm 0.004\Omega \tag{18}$$

$$R_{X2W_2} = 0.007\Omega (19)$$

$$U_{R_{X2W_2}} = [\pm 0.01\% rdg \pm 0.004\% FSO]$$
 (20)

$$R_{X2W_2} = 0.007 \pm 0.004\Omega \tag{21}$$

$$R_{X4W} = 0.1909\Omega (22)$$

$$U_{R_{XAW}} = [\pm 0.01\% rdg \pm 0.004\% FSO] \tag{23}$$

$$R_{X4W} = 0.1909 \pm 0.006\Omega \tag{24}$$

$$I_{VA} = 4.9433A$$
 (25)

$$U_{I_{VA}} = [\pm 0.3\% rdg \pm 10\% FSO]$$
 (26)

$$I_{VA} = 4.9 \pm 0.5A$$
 (27)

$$V_{VA} = 0.96mV$$
 (28)

$$U_{V_{VA}} = [\pm 0.005\% rdg \pm 0.0035\% FSO]$$
 (29)

$$V_{VA} = 0.96 \pm 0.004 mV \tag{30}$$

$$R_{X_{VA}} = \frac{V_{VA}}{I_{VA}} = 0.000194\Omega \tag{31}$$

$$U_{R_{X_{VA}}} = \left(\frac{U_{V_{VA}}}{V_{VA}} + \frac{U_{I_{VA}}}{I_{VA}}\right) R_{X_{VA}}$$
 (32)

$$R_{XVA} = 0.00019 \pm 0.00002\Omega \tag{33}$$

3 Incertezza su grandezze elettriche, metodo di confronto delle cadute di tensione

Prendiamo l'incertezza che ci riguarda per il multimetro Agilent 34410:

$$U_V = [\pm 0.0050\% rdg \pm 0.0035\% FSO]$$
 (34)

E quindi si ottiene:

$$U_{V_X} = 0.817 \pm 0.004 mV \tag{35}$$

$$U_{V_C} = 0.503 \pm 0.004 mV \tag{36}$$

$$r = V_X/V_C = 1.624 (37)$$

$$U_r = U_O \left| \frac{1}{V_X} - \frac{1}{V_C} \right| + (U_{inl} + U_q) \left(\frac{1}{|V_X|} + \frac{1}{|V_C|} \right)$$
 (38)

Definiamo prima:

$$U_O = 0 (39)$$

$$U_{inl} = 3.49\mu V \tag{40}$$

$$U_q = \frac{Q}{2} = \frac{FS}{2(n \ digit)} = 10nV \tag{41}$$

$$r = 1.624 \pm 0.0113 \tag{42}$$

$$R_{X_{CdT}} = R_c * r = \tag{43}$$