Характерные ошибки и недочеты в оформлении и выполнении КР.

Некоторые пункты здесь пришлось повторить, т.к. эти ошибки встречаются в большинстве присланных на проверку отчетов.

- 1. У меня сложилось впечатление, что некоторые не удосужились даже заглянуть в документы, которые я отправила старостам, не говоря о том, чтобы руководствоваться ими.
- 2. Одна из целей курсовой работы чтобы вы научились **грамотным техническим языком** описывать то, что вы делаете.
- 3. Курсовая работа это не формальная подстановка своих чисел в какие-то формулы. Должны быть объяснения, что и зачем делается. Задание каждого пункта допустимо перефразировать (если этого требует логика повествования), но так, чтобы не исказился смысл. В начале каждого пункта должно быть написано, исходя из каких посылок, данных будет производиться расчет. Должно быть обоснование выбора тех или иных величин. В конце каждого раздела итог: что сделано и как это будет использовано дальше. Без таких пояснений оценка за работу будет не выше 4.
- 4. Отчет должен представлять из себя связный рассказ о том, что и как вы делаете, как если бы вы рассказывали об этом какому-то слабо разбирающемуся в электронике человеку. Это не должен быть набор формул, рисунков, графиков, обрывков фраз. Загляните в любой учебник по техническому предмету, примерно так должен выглядеть текст вашего отчета. Если вам сложно обойтись без фраз: «Возьмем значение, равное 1...» и т.п., используйте структуры такого вида. Тем более, что это недалеко от истины: «Рыбой» пользовались практически все.
- 5. В тексте должны **быть ссылки на все рисунки и таблицы**. Ссылки не в той реализации, о которой вам рассказывали Павел Владимирович и Марина Викторовна, а в обычном, житейском смысле. В виде фраз типа: «На рис. 1 представлена схема для получения...», «График характеристики представлен на рис. 2...», «Параметры транзистора приведены в таблице 5».
- 6. Заголовки <u>содержания</u> не надо тупо списывать с примера: надо называть части так, чтобы заголовок охватил ВСЕ расчеты, которые в них проводятся. Другой вариант разделите раздел на подразделы и придумайте им названия. Но название раздела должно отражать все, что нем делается (рассчитывается).
- 7. В тексте не должно быть дополнительных (не пронумерованных) заголовков, обрывков фраз, в качестве заголовков должны быть только пронумерованные названия пунктов и подпунктов. Все фразы текста должны быть полными и содержать по крайней мере подлежащее и сказуемое.
- 8. Любая формула должна быть введена текстом, т.е. сначала надо, например, написать: «Напряжение в рабочей точке можно найти по формуле...», а потом привести саму формулу.
- 9. Если надо осуществить расчет по какой-либо формуле, то сначала надо написать эту формулу, а потом пояснить: что есть что, и чему равны или из каких

- **соображений выбраны параметры, входящие в нее.** Очень часто встречается ситуация, когда нет объяснения, что за параметр входит в формулу, как он называется или что определяет (например, « $\Delta U_{\text{нел}}$ запас на нелинейность выходных характеристик, обычно он берется из диапазона 1-2 В…»).
- 10. Пункт 2 должен быть оформлен как <u>теоретическая часть</u>: надо написать, какие бывают виды каскадов, чем они отличаются друг от друга, что для них характерно. И после этого сделать **АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ ВЫБОР** каскада, который подходит именно для вашего варианта задания.
- 11. Практически всем студентам, сдавшим **1 часть работы**, требуется доработка этой части: в расчетах очень много неточностей, несуразностей, мелких ошибок. Встречаются лишние формулы, расчеты, ненужные заголовки. Многим так и не удалось понять суть сделанного, в их действиях отсутствует логика, смысл. Так, например, сопротивление округлено до ряда, а в последующих расчетах используется не округленная величина (таких ошибок очень много).
- 12.На некоторых сканах графиков невозможно различить числа даже при большом увеличении, это надо исправить. Сканы должны быть такого качества, чтобы были хорошо видны все числа и подписи под графиками (что отображается на графике: напряжение, ток или функция).
- 13.Следует «отрезать» лишние части графиков (например, по напряжению для значений, больших $E_{\rm п}$), особенно в случаях, когда из-за этого графики и построения получаются слишком мелкими.
- 14.В последних двух пп. надо представить осциллограммы входного и выходного сигналов. Частоту следует установить такую, чтобы она лежала строго в диапазоне средних частот (как правило это 3-5 кГц). Рекомендованная в этих пп. частота 1 кГц может не лежать в диапазоне средних частот. Из-за этого может не пройти коэффициент усиления и/или могут появиться искажения. Эту частоту надо установить у источника VSIN, а также задать в качестве основной гармоники при задании анализа Фурье.
- 15.**В последнем пункте** в спектре должны присутствовать частота хотя бы 3-ей гармоники (не надо его обрезать на 1 гармонике). Если высокие гармоники получаются очень маленькими, то лучше представить 2 рисунка спектра: сначала в таком масштабе, чтобы была полностью видна 1-ая гармоника, а потом в увеличенном масштабе, чтобы были видны высшие гармоники.
- 16. Все схемы в отчете должны быть выполнены в одном (максимум двух) дизайнах, недопустимо, чтобы в каждом пункте были схемы разного вида: скопированные из лекций, из книжки, из OrCad/DL. Желательно, чтобы источник тока был нарисован в стандартном виде с двумя стрелками. Я разрешаю (других преподавателей спрашивайте сами) использовать в отчете схемы из OrCad/DL, но на этих схемах не должно быть лишних элементов, обозначений, номиналов: только то, что нужно для конкретного пункта. Обозначения элементов должны соответствовать тем, что используются в тексте работы.
- 17. На оценку будет влиять **«количество подходов»**: если исправлены не все замечания преподавателя, и ему приходится отправлять отчет на доработку повторно несколько раз, то оценка будет снижена.