# 通信、信工、安全专业单片机实验(二)

## 【实验要求】 通过串口与 LED 控制交互

说明:实验(二)的3道题目设计源代码分别在文件夹 exp2.1、exp2.2、exp2.3.1中。此外,文件夹 exp2.3 是仅有呼吸效果的呼吸灯的源代码,未加入串口的控制。

## 【实验内容】

(1) 在第一个实验中,实现了使用四个 LED 灯来显示计数的状态。在该实验中,使用串口显示当前的计数状态和信息,比如:是递增/递减计数、当前计数的值。(60 分)

注:在显示计数状态时,不能重复显示。

## 【实验结果】

- (1) 保存设计工程, 以及设计源代码, 源代码每行给出注释。
- (2) 实验报告,包含设计思路,设计过程等,遇到的问题,以能说明本次实验的内容即可。
- (3) 实验报告和设计工程保存在一个目录下,文件夹命名规则(学号+班级+名字) 注: 对于安全专业学生,只要求实现书上按键扫描并通过串口显示的例子即可,实验结果要求同前。

# 1. 设计思路

参照书本第 10 章的例子 10-1 和 10-2。在如何触发串口发送计数状态的问题上,我选择了参照例子 10-2 的方法,记录了旧的计数状态,在 while(1)的循环里判断只要计数值或者计数方向发生变化,就会发送计数状态。

# 2. 调试过程及遇到问题的解决办法

1) 关于定时器 0 和定时器 1 的协调问题


因为定时器 0 用来计数,计数频率的计算公式为:计数频率=[(IRC 时钟频率/clk\_div 的分频 系 数 )/12] /(65536-[RL\_TH0,RL\_TL0]), 定 时 器 1 用来作为波特率时钟, [RL\_TH1,RL\_TL1]=65536-SYSclk/(串口 1 的波特率 x4),现在串口 1 的波特率需要为 115200,综合考虑之下,选择了 IRC 时钟频率=11.0592MHz,CLK\_DIV=0x03;//分频系数为 8, SYSclk=主时钟频率/8, 这样使得[RL\_TH0,RL\_TL0]=0, 则 13 进制计数器的计数频率=1.75Hz,[RL\_TH1,RL\_TL1]=65536-3=65533。

2.实验结果:成功实现所有功能。单片机主频率为 11.0592MHz。




```
接收缓冲区
文本模式
               #10(increasing mode
               #11 (increasing mode)
○HEX模式
              #12(increasing mode)
               #O(increasing mode)
清空接收区
               #1 (increasing mode)
保存接收数据
              #2(increasing mode)
              #3(increasing mode)
               #4 (increasing mode,
复制接收数据
               #5 (increasing mode)
              #6(increasing mode)
              #7(increasing mode
              #8 (increasing mode
               #9(increasing mode)
              #10(increasing mode)
```

下图显示的是 INT1 改变计数方向后显示的计数状态



下图显示的是 INTO 进行计数清零后显示的计数状态



# 4.源代码及注释

#include "STC15F2K60S2.H"
#define TIMS 0//声明定时器 0 的计数初值
#define FOSC 11059200L//声明单片机的工作频率
#define BAUD 115200//声明串口 1 的波特率

```
//IRC=11.0592MHz
bit busy=0; //声明 bit 型变量
xdata char menu[]={"\r\n--Display counter status information--\r\n"}; //声明字符数组 menu
int i_old=0,i=0;
int flag_old=0,flag=0;
int j=0;
```

void SendData(unsigned char dat) //声明 SendData 函数

```
{
   while(busy);//判断是否发送完,没有则等待
   SBUF=dat;//否则,将数据 dat 写入 SBUF 寄存器
   busy=1;//将 busy 标志置 1
}
void SendString(char *s) //声明 SendString 函数
   while(*s!='\0')//判断是否是字符串的结尾
       SendData(*s++);//如果没有结束,调用 SendData 发送数据
}
void SendStatus()//声明 SendStatus 函数
{
   SendString("\r\n #");//发送字符串信息
   if (i<10)//如果计数值小于 10, 即 0~9
       SendData(i+0x30);//转化为对应的 ASCII 码,调用 SendData 发送
   else if(i==10) //如果计数值为 10
       SendString("10");//调用 SendString 函数, 发送字符串 10
   else if(i==11) //如果计数值为 11
       SendString("11");//调用 SendString 函数,发送字符串 11
   else//如果计数值为 12
       SendString("12");//调用 SendString 函数, 发送字符串 12
   if(flag==0)//如果 flag=0,即为递增计数
       SendString("(increasing mode)");//显示递增计数的信息
   else//如果 flag=1,即为递减计数
       SendString("(decreasing mode)"); //显示递减计数的信息
void uart1() interrupt 4//声明串口 1 中断服务程序 uart1
{
   if(RI)//通过 RI 标志, 判断是否接收到数据
       RI=0;//如果 RI 为 1,则软件清零 RI
   if(TI) //通过 TI 标志, 判断是否发送完数据
       TI=0; //如果 TI 为 1,则软件清零 TI
     busy=0;//将 busy 标志清零
void timer_0() interrupt 1//定时器 0 中断服务程序实现自动计数
{
          if(j==0)
          {
           if(flag==0) //由外部中断 1 的服务程序改变 flag, 以实现递增或递减计数
              i=i+1;
         else
              i=i-1;
           if(i==13) i=0;
```

```
if(i<0) i=12;
if(i==0)
{
    P17=1;
    P16=1;
    P47=1;
    P46=1;
}
else if(i==1)
{
    P17=0;
    P16=1;
    P47=1;
    P46=1;
}
else if(i==2)
{
    P17=1;
    P16=0;
    P47=1;
    P46=1;
}
else if(i==3)
{
    P17=0;
    P16=0;
    P47=1;
    P46=1;
}
else if(i==4)
{
    P17=1;
    P16=1;
    P47=0;
    P46=1;
}
else if(i==5)
{
    P17=0;
    P16=1;
    P47=0;
    P46=1;
}
else if(i==6)
```

```
{
    P17=1;
    P16=0;
    P47=0;
    P46=1;
}
else if(i==7)
{
    P17=0;
    P16=0;
    P47=0;
    P46=1;
}
else if(i==8)
{
    P17=1;
    P16=1;
    P47=1;
    P46=0;
}
else if(i==9)
{
    P17=0;
    P16=1;
    P47=1;
    P46=0;
}
else if(i==10)
{
    P17=1;
    P16=0;
    P47=1;
     P46=0;
}
else if(i==11)
{
    P17=0;
    P16=0;
    P47=1;
     P46=0;
}
else if(i==12)
{
    P17=1;
```

```
P16=1;
             P47=0;
             P46=0;
          }
          else;
j=0;
servivce_intO() interrupt O//由外部中断 0 的服务程序计数清 0
{
   j=1; //使得定时器 0 的中断服务程序跳过开头的改变计数值的语句, 先显示 0 值
   i=0;
}
servivce_int1() interrupt 2//由外部中断 1 的中断服务程序对标志变量 flag 取反,来改变计数
方向
   flag=!flag;
}
void main()
{
   //初始化、配置 led 灯及其引脚驱动模式
   P1M0&=0x3F;
   P1M1&=0x3F;
   P4M0&=0x3F;
   P4M1&=0x3F; //配置引脚驱动模式为准双向
   P17=1;
   P16=1;
   P47=1;
   P46=1:
   //初始化、配置定时器 1
   CLK DIV=0x03;//分频, SYSclk=主时钟频率/8
   TL0=TIMS;
   TH0=TIMS>>8; //装入计数初值
   AUXR=0x40; //最高位置 0, SYSclk/12 作定时器 0 时钟, 次高位置 1, SYSclk 不分频, 作
定时器1时钟
   //AUXR2&=0xFE;
   TMOD=0x00; //设置 GATE=0, 定时器 0 为模式 0 (16 位自动重加载模式), 定时器 1 为
模式 0 (16 位自动重加载模式),作为串口 1 的波特率时钟
   TR0=1; //设置 TR0=1, 启动定时器 0
   ET0=1; //允许定时器 0 中断
   TL1=(65536-((FOSC/8/4)/BAUD));
   TH1=(65536-((FOSC/8/4)/BAUD))>>8; //装入计数初值的低 8 位和高 8 位
```

```
IT0=1; //只允许 INT0 下降沿触发
  IT1=1; //只允许 INT1 下降沿触发
   EX0=1; //允许外部中断 0
   EX1=1; //允许外部中断 1
  SCON=0x50; //串口 1 模式 1, 使能串行接收, 禁止多机
   ES=1;//允许串口1中断
   EA=1; //CPU 允许中断
  SendString(&menu);//向串口助手的接收缓冲区发送 提示信息字符串
  SendStatus();//显示初始的计数状态为: 计数值为 0, 递增计数
  while(1)
  {
     if(i!=i old||flag!=flag old)//如果新的计数值和旧的计数值不一样,或者新的计数方
向和旧的计数方向不一样,则发送出改变后的计数信息。
     {
        i_old=i;//把新的计数值保存为旧的计数值
        flag old=flag; //把新的计数方向保存为旧的计数方向
        SendStatus();//在串口调试界面中显示当前变化的计数值及递增/递减计数状态
     }
  }
}
```

- (2) 在第一个实验中,使用按键控制递增/递减的方向,在该实验中,自定义串口通信的数据格式,实现通过串口来改变计数器的计数方向。(25分)
- 1. 设计思路

参照书本第 10 章的例子 10-1,将原来 led 取反改为 flag 取特定的值即可。我设定,如果通过串口接收到的数据为 1,则正向计数,为 2,则反向计数。在下载了程序之后,断电再重新启动,就可以看到程序的正常运行结果。

- 2. 调试过程及遇到问题的解决办法 因为沿用了第 1 题的代码,以及在例子 10-1 的思路上,主要在主程序的 while 循环里 改动即可,所以实验过程比较顺畅。
- 3.实验结果:成功实现通过串口来改变计数器的计数方向。主频率为 11.0592MHz。



### 4. 源代码及注释

```
#include "STC15F2K60S2.H"
#define TIMS 0//声明定时器 0 的计数初值
#define FOSC 11059200L//声明单片机的工作频率
#define BAUD 115200//声明串口 1 的波特率
```

```
//IRC=11.0592MHz
bit busy=0; //声明 bit 型变量
xdata char menu[]={ "\r\n-----main menu------"//声明字符数组 menu
                "\r\n
                         input 1: Count increasingly "
                "\r\n
                         input 2: Count decreasingly
                    "\r\n
                             other : Exit Program"
                    "\r\n-----"
           };
int i_old=0,i=0;
int flag_old=0,flag=0;
int j=0;
void SendData(unsigned char dat) //声明 SendData 函数
{
   while(busy);//判断是否发送完,没有则等待
   SBUF=dat;//否则,将数据 dat 写入 SBUF 寄存器
   busy=1;//将 busy 标志置 1
void SendString(char *s) //声明 SendString 函数
{
   while(*s!='\0')//判断是否是字符串的结尾
       SendData(*s++);//如果没有结束,调用 SendData 发送数据
}
void uart1() interrupt 4//声明串口 1 中断服务程序 uart1
{
   if(RI)//通过 RI 标志, 判断是否接收到数据
```

```
RI=0;//如果 RI 为 1,则软件清零 RI
   if(TI) //通过 TI 标志, 判断是否发送完数据
       TI=0; //如果 TI 为 1,则软件清零 TI
     busy=0;//将 busy 标志清零
}
void timer_0() interrupt 1//定时器 0 中断服务程序实现自动计数
           if(j==0)
           {
           if(flag==0) //由外部中断 1 的服务程序改变 flag, 在这里实现递增或递减计数
         else
               i=i-1;
           }
           if(i==13) i=0;
           if(i<0) i=12;
           if(i==0)
           {
               P17=1;
               P16=1;
               P47=1;
               P46=1;
           }
           else if(i==1)
           {
               P17=0;
               P16=1;
               P47=1;
               P46=1;
           }
           else if(i==2)
           {
               P17=1;
               P16=0;
               P47=1;
               P46=1;
           }
           else if(i==3)
           {
               P17=0;
               P16=0;
               P47=1;
               P46=1;
           }
```

```
else if(i==4)
{
    P17=1;
    P16=1;
    P47=0;
    P46=1;
}
else if(i==5)
{
    P17=0;
    P16=1;
    P47=0;
    P46=1;
}
else if(i==6)
{
    P17=1;
    P16=0;
    P47=0;
    P46=1;
}
else if(i==7)
{
    P17=0;
    P16=0;
    P47=0;
    P46=1;
}
else if(i==8)
    P17=1;
    P16=1;
    P47=1;
    P46=0;
}
else if(i==9)
{
    P17=0;
    P16=1;
    P47=1;
    P46=0;
}
else if(i==10)
{
```

```
P17=1;
              P16=0;
              P47=1;
              P46=0;
           }
           else if(i==11)
              P17=0;
              P16=0;
              P47=1;
              P46=0;
           }
           else if(i==12)
              P17=1;
              P16=1;
              P47=0;
              P46=0;
           }
           else;
j=0;
}
servivce_int0() interrupt 0//由外部中断 0 的服务程序计数清 0
{
   j=1; //使得定时器 0 的中断服务程序跳过开头的改变计数值的语句, 先显示 0 值
   i=0;
}
servivce_int1() interrupt 2//由外部中断 1 的服务程序改变 flag,来改变计数方向
{
   flag=!flag;
}
void main()
   //初始化、配置 led 灯及其引脚驱动模式
   P1M0&=0x3F;
   P1M1&=0x3F;
   P4M0&=0x3F;
   P4M1&=0x3F; //配置引脚驱动模式为准双向
   P17=1;
   P16=1;
   P47=1;
   P46=1;
   //初始化、配置定时器1
```

```
CLK_DIV=0x03;//分频, SYSclk=主时钟频率/8
   TL0=TIMS:
   TH0=TIMS>>8; //装入计数初值
   AUXR=0x40; //最高位置 0, SYSclk/12 作定时器 0 时钟, 次高位置 1, SYSclk 不分频, 作
定时器1时钟
   //AUXR2&=0xFE;
   TMOD=0x00; //设置 GATE=0, 定时器 0 为模式 0 (16 位自动重加载模式), 定时器 1 为
模式 0 (16 位自动重加载模式), 作为串口 1 的波特率时钟
   TR0=1; //设置 TR0=1, 启动定时器 0
   ET0=1; //允许定时器 0 中断
   TL1=(65536-((FOSC/8/4)/BAUD));
   TH1=(65536-((FOSC/8/4)/BAUD))>>8; //装入计数初值的低 8 位和高 8 位
   TR1=1; //设置 TR0=1, 启动定时器 1
   IT0=1; //只允许 INT0 下降沿触发
   IT1=1; //只允许 INT1 下降沿触发
   EX0=1; // 允许外部中断 0
   EX1=1; //允许外部中断 1
   SCON=0x50; //串口 1 模式 1, 使能串行接收, 禁止多机
   ES=1;//允许串口1中断
   EA=1; //CPU 允许中断
   SendString(&menu);//向串口助手的接收缓冲区发送 操作菜单字符串信息
   while(1)
   {
      if(RI==1)//如果接收到上位机发送的数据
          c=SBUF;//从 SBUF 缓冲区读数据到变量 c
          if(c==0x31)//判断如果接受到的数据是字符 1
               flag=0;//正向计数
          else if(c==0x32) //判断如果接受到的数据是字符 2
               flag=1; //反向计数
          else //对于其它输入
          {
               SendString("\r\n Exit Program");//串口上打印 Exit Program 信息
          }
       }
   }
```

}

# (3) 通过串口,设置参数,实现可变"呼吸灯"的功能,比如频率、亮度等(15分)。

### 1. 设计思路

参照书本第 9 章的例子 9-4 的控制占空比的思想,以及我之前在 DSP 课程中做的实验——用定时器产生 PWM 信号控制电机的程序。

经过不断尝试, 我的参数为:

### 主频率为 11.0592MHz

一次呼或者吸维持 1/3.5 秒

每个亮度维持 C=1/3.5/10 秒

每次计数间隔 T=C/10

定时器频率=350Hz

定时器初值 TIMES=64219

后来在调试过程中, 又把定时器初值 TIMES 改为了 64000.

用串口改变呼吸灯的呼吸频率,只要改变定时器的初值即可。

## 2. 调试过程及遇到问题的解决办法

这个实验是到目前为止,我做的单片机实验中最耗时的,遇到的问题也很多。写出来的程序 虽然看上去不长,但是调试过程费时费力。

- 1) 开始我试图通过硬件在线调试,使用"run to cursor line"进入中断,查看关键变量的变化情况,但是我无法进入指定的中断服务程序中的语句,一选择"run to cursor line",程序的调试按钮就变灰,卡住了。后来经过老师的点拨,我觉得是我的中断的初始化设置有问题,后来修改主程序里的关于中断的寄存器设置后,这个问题就解决了。
- 2) 后来是我写的呼吸灯的产生程序的逻辑有问题,导致呼吸灯呼吸不稳定、"频闪"现象,后来因为这个呼吸由暗变亮,又由亮变暗的逻辑比较复杂,我一边硬件在线调试,一边对我的程序逻辑进行检查和改正。为了验证我的呼吸灯产生程序的逻辑,我特意把呼吸的频率变慢了,通过看一个呼吸周期中,亮的时间的长短,来检查实际效果是否符合我的预期效果。这样调试了 1~2 个小时,我的呼吸灯的逻辑就捋通了,呼吸也更加顺畅和平稳了。
- 3.实验结果:成功实现用串口改变呼吸灯的呼吸频率。本程序的主频率为 11.0592MHz, 将呼吸频率分为 3 档,慢中快,当串口发送数据为 1 时,呼吸速度慢,当串口发送数据为 3 时,呼吸速度最快。



```
4.源代码及注释
#include "STC15F2K60S2.H"
#define FOSC 11059200L//声明单片机的工作频率
#define BAUD 115200//声明串口 1 的波特率
sfr TH2
       =0xD6;
sfr TL2
      =0xD7;
bit busy=0; //声明 bit 型变量
int uN=0;
//设置初始的占空比为 0%, 其中 uN=0、1、2~9 分别对应占空比为 0%、10%、20%~90%
int nCount=0;// 设置初始的计数值为 0
int dir=0;//设置初始的呼吸方向是由亮变暗
int start=1://这是一个开关变量,用来控制呼吸方向改变的时刻和条件
unsigned int TIMS=64000;//计数器 0 的初始值,用来调整呼吸灯的呼吸频率
xdata char menu[]={"\r\n-----main menu------"
                  ''\r\n
                        input 1: breathe slowly "
                  "\r\n
                         input 2: breathe faster "
                  "\r\n
                         input 3: breathe fastestly "
                         other: Exit Program"
                  "\r\n-----"
          };//声明字符数组 menu
void SendData(unsigned char dat) //声明 SendData 函数
{
   while(busy); //判断是否发送完, 没有则等待
   SBUF=dat; //否则,将数据 dat 写入 SBUF 寄存器
   busy=1; //将 busy 标志置 1
void SendString(char *s) //声明 SendString 函数
{
   while(*s!='\0')//判断是否是字符串的结尾
      SendData(*s++);//如果没有结束,调用 SendData 发送数据
void uart1() interrupt 4//声明串口 1 中断服务程序 uart1
{
   if(RI) //通过 RI 标志, 判断是否接收到数据
      RI=0; //如果 RI 为 1,则软件清零 RI
   if(TI) //通过 TI 标志, 判断是否发送完数据
      TI=0; //如果 TI 为 1,则软件清零 TI
     busy=0; //将 busy 标志清零
}
```

void timer\_0() interrupt 1//定时器 0 中断服务程序改变变量 nCount 的值。

```
{
   if(dir==0)//判断当前的呼吸方向,是由暗变亮(占空比由小变大)还是由亮变暗(占
空比由大变小), dir=0 时, 占空比由大变小
   {
          P47=( nCount<uN )?0:1;
         //当前计数值小于占空比的时候引脚电平为 0, 否则为 1
          nCount++; nCount=nCount%10;//计数值 nCount 的变化范围为 0~9
          if(nCount==0)
          {
             uN++;//当计数值恢复到 0 时, 占空比增加 10%
             uN=uN%10://占空比 uN 的变化范围为 0~9
             start=0;//从第 1 轮 nCount 循环结束起, start 开关变量开启, 允许等待
符合条件时改变呼吸的方向
         }
   else// dir=1 时, 占空比由小变大
          P47=( nCount<uN )?1:0;
         //当前计数值小于占空比的时候引脚电平为 1, 否则为 0
          nCount++; nCount=nCount%10;
          if(nCount==0)
          {
             uN++:
             uN=uN%10;
             start=0; //从第 1 轮 nCount 循环结束起, start 开关变量开启, 允许等待
符合条件时改变呼吸的方向
          }
   }
   if(start!=1&&uN==0)
       dir=!dir;//改变呼吸的方向
       start=1; //start 开关变量关闭,禁止在第 1 轮 nCount 计数循环期间改变呼吸的方
向,因为此期间的 uN=0,但是却不希望呼吸方向改变。
}
void main()
{
   unsigned char c;//声明字符型变量
   P4M0&=0x7F;
   P4M1&=0x7F; //配置引脚 P47 的驱动模式为准双向
   P47=1:
   SCON=0x50;//串口1模式1,使能串行接收,禁止多机
```

```
CLK_DIV=0x01;//主时钟 2 分频
TL0=TIMS:
TH0=TIMS>>8; //装入计数初值
TL2=(65536-((FOSC/2/4)/BAUD));
TH2=(65536-((FOSC/2/4)/BAUD))>>8; //装入计数初值的低 8 位和高 8 位
AUXR=0x15;//允许定时器 2,不分频,选择定时器 2 作为波特率发生器
TMOD=0x00: //设置 GATE=0, 定时器 0 模式 0 (16 位自动重加载模式)
TRO=1; //设置 TRO=1, 启动定时器 0
ET0=1: //允许定时器 0 中断
ES=1; //允许串口1中断
EA=1; //CPU 允许中断
SendString(&menu); //向串口助手的接收缓冲区发送 操作菜单的内容
while(1)
   if(RI==1) //如果接收到上位机发送的数据
       c=SBUF; //从 SBUF 缓冲区读数据到变量 c
       if(c==0x31) //判断如果接受到的数据是字符 1. 慢速呼吸
          TIMS=64000;//设置定时器的计数初值
          TL0=TIMS:
          TH0=TIMS>>8;//将计数初值装入 TH0 和 TL0 寄存器
       else if(c==0x32) //判断如果接受到的数据是字符 2, 中速呼吸
          TIMS=64500; //设置定时器的计数初值
          TL0=TIMS:
          TH0=TIMS>>8; //将计数初值装入 TH0 和 TL0 寄存器
       }
       else if(c==0x33) //判断如果接受到的数据是字符 3, 快速呼吸
       {
          TIMS=65000; //设置定时器的计数初值
          TL0=TIMS;
          TH0=TIMS>>8; //将计数初值装入 TH0 和 TL0 寄存器
       }
       else //对于其他任何输入
            SendString("\r\n Exit Program"); //串口上打印 Exit Program 信息
       }
   }
}
```

}