STC 单片机四次作业——红外遥控 LCD 时钟

一、实验要求

使用 STC 单片机上的红外接收器和配套的红外遥控器,实现对 STC 单片机实验箱上的资源进行控制和交互。

- (1) STC 单片机能正确接收到红外遥控器的编码信息,并显示(不限制显示介质,串口或 1602) (50 分)
- (2) 能控制 LED (20 分)
- (3) 能实现更复杂的显示交互和控制功能(30分)

二、实现功能

- (1) 在 LCD1602 上第一行显示红外遥控编码信息。
- (2) 将第三次作业 LCD 时钟融合进来。
 - 能正常计时
 - 可以用红外遥控实现切换日历, 调整时间的功能
 - 调整时间时有闪烁光标指示
 - 用一个指示灯 LED8 指示当前是时钟还是日历

三、状态机示意图




图 1 普通 LCD 时钟状态机




图 2 红外遥控 LCD 时钟状态机

四、具体实现

1、变量定义及初始化

先将按键数据码写成宏定义

```
// 遥控板按键数据码
#define LEFT
               0x44
#define RIGHT
               0x40
#define PAUSE
              0x43
#define EQ
               0x09
#define KEY 0
              0x16
#define KEY 1
               0x0C
#define KEY 2
               0x18
#define KEY 3
               0x5E
#define KEY 4
               0x08
#define KEY 5
               0x1C
#define KEY 6
              0x5A
#define KEY 7
               0x42
#define KEY 8
               0x52
#define KEY 9
               0x4A
```

```
/************时钟显示部分用到变量********/
// 时间数据存储区长度
#define T1LEN 8
#define T2LEN 10
char time1[] = "00:00:00";
char time2[] = "2016/06/07";
char * hour;
char * min;
char * sec;
char * year;
char * month;
char * day ;
volatile bit time mod = 0;
volatile bit conf mod = 0;
volatile char * pos;
char disp pos;
```

基本想法是将时钟和日历的数据存于某个区域, time1 即时钟数据区域的首地址, time2 为日历数据区域首地址, pos 是寻址指针, disp_pos 是寻址偏移量, 如下图所示




图 3 时钟数据存储模式(日历同理)

由于全局量初始化时只能赋常量值,所以这些指针在主函数中赋初值

```
void main(void)

{
    char i = 0;

    // 全局指针赋值
    hour = time1;
    min = time1 + 3;
    sec = time1 + 6;
    year = time2;
    month = time2 + 5;
    day = time2 + 8;
    pos = time1;
    disp_pos = pos - time1;
```

```
/*************红外部分用到变量*********/

#define FOSC 60000000L
#define BAUD 115200

1/* 保存红外解码数据,下面调用了sprintf函数
* 因keil库函数sprintf
* 没有内存对齐, 需将irdata设成
* 4字节数据才能使sprintf函数所得结果正常
*/
unsigned int irdata[4]={0,0,0,0};
bit flag=0;
char disp_data[12]; // 解调后数据转换的字符串,用于lcd1602输出

disp_data 是由 irdata 通过 sprintf()函数转换成 16 进制字符串用于屏幕输出的
sprintf(disp_data,"%.2x %.2x %.2x %.2x",irdata[0],irdata[1],irdata[2],irdata[3]);
lcdshowstr(0,0,disp_data); // 显示按键解调数据
```

使用 6MHz 时钟, T1 计时器, 12 分频, 16 位自动重装载模式, 最低得不到 1Hz 的频率, 所以先得到 8Hz, 再在 T1 中断函数里 8 分频

// 定时器T1寄存器装载值,得到8Hz的频率,定时中断内再8分频 #define TIMS 3036 // 计算公式 6MHz/12/(65536 - TIMS) = 8Hz

```
* T1计时器中断

*/
void timer_1() interrupt 3

(
    static unsigned char n = 0;
    n++;
    if (n > 7) // 8分频

{
        (*(sec + 1))++; // 秒的个位加1 n = 0;
    }

)
```

主函数中的计时器初始化

2、红外中断函数

主要任务:

- 对遥控按键解码,此处参考书上例子
- 判断按键,执行相应操作 如下图所示




图 4 红外中断程序流程图

```
// 按键判断
if (!conf_mod) // 时间显示模式
switch (irdata[2])
{
  else // 时间调成模式
{
    switch (irdata[2])
    {
    disp_pos = pos - time1; // 更新时钟位偏移量

    // 根据时钟位, 对调整值进行修正,符合时钟显示规则
    switch(disp_pos)
    {
    lcdshowchar(disp_pos, 1, *pos); // 更改屏幕显示
    lcdsetcursor(disp_pos, 1); // 光标强制归位,减少显示错误
}
```

根据数据手册,闪烁光标的打开与关闭,通过对 lcd1602 写控制字实现 lcdwritecmd(0x0f); // 光标所在位置的字符闪烁 lcdwritecmd(0x0c); // 关闭闪烁

3、主函数

任务:

- 显示按键编码
- 时间显示模式完成时间进位,并刷新显示
- 时间调整模式,刷新光标位置,改变及打印由红外中断完成

除了显示按键编码以外,其余都和第三次作业相同,详见第三次作业报告,不再赘述

```
while(1)
{
    // 显示接键编码
    if(flag == 1)
    {
       lcdshowstr(0, 0, clear); // 清除第一行显示
       flag = 0;
       sprintf(disp_data,"%.2x %.2x %.2x %.2x",irdata[0],irdata[1],
       lcdshowstr(0,0,disp_data); // 显示接键解调数据
       AUXR2 |= 0x10;
    }

    // 时间显示模式
    if (!conf_mod)
    {
       // 调整时间模式
       else
       lcdsetcursor(disp_pos, 1); // 确定光标闪烁位
    }
```

关于光标闪烁位的确定

对于闪烁光标,要做的就是打开关闭闪烁——通过对 LCD1602 写控制字实现,和确定光标位置。本能的想法是把这些功能都交给中断实现,但事实上还忽略了一点:光标位的刷新。

由于 LCD1602 打印字符串实际上靠光标来定位,在打印字符串的函数里可以证明这一点

先设定光标位置,字符串才开始打印,其后每打印一次,光标会自动后移,这应该是由硬件完成的。也就是说任何一次刷新屏幕,都要用到光标。而现在在调整时钟时,要调整光标位置,就会带来大问题。

我一开始将光标的刷新也写在中断里,

//lcdsetcursor(time_n, 0); // 确定光标闪烁位 pos = time1 + time_n; // 确定需要改变的数值位置 disp pos = time n; // 记录位置偏移量

问题会是这样: 当屏幕在刷新的过程中,实际上就是运行 lcdshowstr 这个函数的过程中,本来光标是一位一位自动后移,字符一个一个打印,两者一一对应,但是在打印没有完成时,忽然来了按键中断,改变了光标位置。而中断的特性是从程序哪里进中断,退出时就回到哪里。按键按了后,中断结束,这时候 lcdshowstr 函数继续执行 while 循环,挨个打印字符,但是光标的位置已经改变了,打印的位置随之改变,不再是之前的位置继续打印了。结果就是按下调整时间的按键,大概率出现显示错位问题。小概率正常,是因为恰好在字符串打印完时进了中断。

解决的办法如上所示,将光标位置的刷新写进主函数中,确保这个动作是在打印完任何 一个字符串后执行,而不是在打印字符串过程中执行。