单片机原理及应用

第二次作业

信工1601 俞文昶

2019/05/16




第一题

将自己的学号以长整形和浮点的形式保存在片外数据区指定的位置,由自己指定位置,分析其在存储器中的表示方法,并将其换算成对应的十进制数,比较是否存在表示误差。

长整形变量在存储器内以32位的二进制数表示,表示范围为-2^31-2^31-1;

浮点型变量在存储器内用32位的二进制数表示,最高位位为符号位,0表示正数,1表示负数,第二到九位为指数为,表示指数的阶数,后面的二十三位为数值位(1个隐含位),表示为整数位为1的一个数,整体与阶数相合来表示数值。



举个栗子

十六进制: 44 FC 00 75

二进制: 0100 0100 1111 1100


0000 0000 0111 0101

· 0 = 0 表示为正数

· 1000 1001 = 137 阶数为137-127 = 10

· 1.111 1100 0000 0000 0111 0110

· 最后计算1.111 1100 0000 0000 0111 0110*2^10 = 2016.014404



X:0x000100: 78 29 F0 6E FF 7F X:0x000120: 4E F0 53 E1 10 00 X:0x000140: FF FF FF FF FF DF

损失精度 15750113

Memory 1

Address: x:0x100

X:0x000100: 78 29 F0 6E FF 7F B

X:0x000120: 44 FC 00 76 90 08

第二、三题

将1602显示模块,与STC单片机实验箱正确连接,并在1602上显示学号(在教材上P365页上有1602显示模块原理介绍和参考程序。

通过外部按键触发中断,实现学号在1602上的左移/右移。



谢谢大家

