## F:\stc\_class\example\_shift\main.a51

```
NAME main
2
    myprog SEGMENT CODE
4
              RSEG myprog
5
               LJMP main
6
               USING 0
7
               ORG 100H
8
    main:
9
               MOV A, #0C5H
               RL A
10
11
               NOP
12
               NOP
13
               SETB C
               MOV A, #0C5H
14
               RLC A
15
16
               NOP
17
               NOP
               MOV A, #0C5H
18
19
               RR A
20
               NOP
21
               NOP
22
               SETB C
               MOV A,#0C5H
RRC A
23
24
25
               NOP
26
               NOP
27
               MOV A, #0A5H
               SWAP A
28
29
               NOP
30
               NOP
31
   END
```

- ; 声明代码段myprog
- ; 切换到代码段myprog
- ;在程序存储器0x0000的位置有一条跳转指令
- ; 使用第一组寄存器
- ; 定位到代码段100H的位置