

Analyse des bords

Exercice 1: Mesure dimensionnelle

Programmez votre système de vision pour une application de contrôle de qualité de joints de culasse.




FIGURE 17: Joint de culasse avec les côtes à mesurer.

Les images se trouvent dans *\\ IMAGES \\Joint3

Mesure

Le système de vision doit mesurer les cotes suivantes :

- A= Angle entre les perçages
- B= Séparation entre les ouvertures majeures.
- C= Distance du bord extérieur au chanfrein.

Exercice 2: Mesure dimensionnelle

Mesurer, sur l'image de la figure 18, les cotes suivantes :

- Le diamètre du trou central
- La position du trou par rapport aux bords




FIGURE 18: Pièce avec biseau.

- L'angle du biseau par rapport au bord supérieur de la pièce

Affichez les différentes cotes à l'aide des calques ¹⁵ graphiques.

15. *overlays* ou *annotations*

Les images se trouvent dans *\\IMAGES\\Images PieceBiseau

Compétences exercées :

- Acquisition simulée
- Pré-localisation
- Repères
- Détection de bords
- Calculs géométriques
- Affichage par superposition (Overlay)

Exercice 3: Mesure dimensionnelle


Programmez votre système de vision pour une application de contrôle de qualité de transistors TO-220.

Mesure

Le système de vision doit mesurer les cotes suivantes :

- Le diamètre du trou
- La longueur des pattes (par rapport au boîtier)
- L'écartement des pattes
- L'angle des pattes (par rapport au boîtier)

La pièce doit pouvoir être mesurée dans toutes les positions.



Les images se trouvent dans *\\IMAGES \\ IMAGES TO-220