Tableau des Capteurs Numériques (Sans besoin d'ADC)

Nom	Type de signal	Précision	Applications
DHT22 (Capteur de	Numérique (sans	0.5°C	Mesure de
température)	ADC)		température
DS18B20 (Capteur	Numérique (sans	0.5°C	Mesure de
de température)	ADC)		température
MS5803 (Capteur de profondeur)	Numérique (sans	0.1 mbar	Mesure de
	ADC)	(Profondeur)	profondeur de l'eau