
	FICHE METHODE	N° 4311
	réalisation d'un voile par passe	indice 0
Lu		21/01/2013

### Objectif:

- Réaliser correctement un voile par passe

### Principe / problèmatique :

- lorsqu'on est dans une configuration qui ne permet pas de terrasser suffisement pour réaliser un voile à l'aide de banche, on utilise d'autres techniques tel que le voile par passe.



#### Recommandations

- Nous recommandons d'utiliser des socles métalliques pour bloquer le buton en tête.

Le sous-traitant doit fournir son mode opératoire.




Ne pas oublier de mettre la sécurité en tête de talus



R	éférence de la fiche méthode			
Famille d'ouvrage :	type d'ouvrage :	méthodes:	périmètre :	PAGE
ouvrages de soutènement 4	voile par passe 3	toutes 1	tout 1	1 /02


	FICHE METHODE	N° 4.3.1.1
-	réalisation d'un voile par passe	indice 0
	. ~ ~	21/01/2013

# Schéma synoptique:



Etape 1 :
Mise en place de la protection
collective fournie par l'entreprise
BOYER et mis en place par

l'entreprise de terrassement




Etape 2 :
Préterrassement en laissant un talus de 1 pour 1

R	étérence de la fiche méthode	2		
Famille d'ouvrage :	type d'ouvrage:	méthodes:	périmètre :	PAGE
ouvrages de soutènement 4	voile par passe 3	toutes 1	tout 1	2 /02

	FICHE METHODE	N° 4311	
-	réalisation d'un voile par passe	indice 0	
,		21/01/2013	

### Schéma synoptique:




### Etape 3:

Terrassement local où la largeur L peut aller jusqu'à 2.50m et la hauteur H jusqu'à 2m

La dimension des passes pourra être réduite en fonction de la cohésion à court terme du terrain naturel et en fonction de l'étude de sol.

Si la paroi de terre ne tient pas, on projecte aussitôt du béton accéléré puis on met en place un film géotextile.

En cas de terrain dur, on peut utiliser un BRH.



### Etape 4:


Mise en place de l'armature du voile et d'éventuel attentes projection du béton puis projection des 5cm restant + finition effectuée à l'aide d'une taloche

т	1 (1)		(**	,	.1 1
- k	Référence d	0 0	2 110	no mo	thoda
- 1	COLORDO U	10 10	1 110		HILLIAN

Famille d'ouvrage :	type d'ouvrage :	méthodes:	périmètre :	PAGE
ouvrages de soutènement 4	voile par passe 3	toutes 1	tout 1	3 /02

	FICHE METHODE	N° 4.3.1.1
-	réalisation d'un voile par passe	indice 0
		21/01/2013


### Schéma synoptique :



# Etape 5:

Mise en place d'un socle métallique en tête de buton spité dans le voile Réalisation de la fondation du buton Mise en place du buton

Les butons sont positionnés conformément aux prescriptions du BET.



# Etape 6:


Réitération des étapes 3 à 5 sur la passe d'à côté.

D / C/	1 1	1	C" 1	7 1	1 1
Référence	da	lo.	ticho	mat	hada
IN CHECK THE ACT	111	ıa	THATE	1111111	III JUIL


Famille d'ouvrage :	type d'ouvrage :	méthodes:	périmètre :	PAGE
ouvrages de soutènement 4	voile par passe 3	toutes 1	tout 1	4 /02

	FICHE METHODE	N° 4.3.1.1
-	réalisation d'un voile par passe	indice 0
		21/01/2013

# Schéma synoptique :



Principe de phasage de l'avancement




Etape 7 : Réalisation du terrassement de la passe 2.1

Référence	1	1	C* 1	7.1 1
Latamanaa	da	l a	tioho	mathada
KEIPIPIICE	(10	1.74	111.111	THEILINAIR


	Famille d'ouvrage :	type d'ouvrage :	méthodes:	périmètre :	PAGE
	ouvrages de soutènement 4	voile par passe 3	toutes 1	tout 1	5 /02

	FICHE METHODE	N° 4311	
-	réalisation d'un voile par passe	indice 0	

# Schéma synoptique :



Etape 8 : Réalisation de la passe inférieure 2.1



Phasage de la rangée inférieure

En phase provisoire, la fondation sert de buté. C'est pourquoi la fondation doit être coulée pleine fouille.

Référenc	a da la	) tiche	mat	hada
KUILIU	U UU 16	1 110110		HUUL

Famille d'ouvrage :	type d'ouvrage :	méthodes:	périmètre :	PAGE
ouvrages de soutènement 4	voile par passe 3	toutes 1	tout 1	6 /02