中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2004-MULT-15

修正案号: 39-4411

一. 标题: 检查并更正普惠加拿大 (P&WC) PW206 和 PW207 发动 机的低循环疲劳合计数

二. 适用范围:

本指令适用于执行了服务通告SB28119或其后续版本的所有普惠加拿大(P&WC)PW206B发动机;

执行了服务通告SB28151或SB28165或其后续版本的所有PW206C发动机;

所有PW206E发动机:

所有PW207D发动机;及

所有PW207E发动机。

上述发动机安装于但不限于Augusta 109E、 贝尔427, Eurocopter EC135及MD Explorer直升机。

三. 参考文件:

CF-2004-06

四. 原因、措施和规定

除非事先已完成,否则要求完成下列工作:

PW206数据采集组件(DCU)没有充分记录发动机低循环疲劳(LCF)循环,这在两件事中已得到确认,该循环用于跟踪关键寿命限制件。要求营运人每星期按维护手册核实DCU数据。然而,有些营运人没有确

认/核实这项数据。

这个问题是由发动机关车期间过早关断发动机电子控制(EEC)或 数据采集组件的电源引起的。

对某些寿命限制件来说,就有可能接近甚至超出现行批准并公布 的限制。因此,要求营运人按P&WC警示服务通告(ASB)A28252,修订 2,2004年3月11日或由加拿大运输部持续适航主任批准的后续修订版 核实发动机履历本,确认LCF合计数并使用合适的发动机关车程序。

P&WC已确认并通知具有高循环发动机的营运人,以减小寿命限制 件超出批准限制的可能。

A部分-在数据转换期间,确保发动机DCU有电。

1. 为确保在写LCF数据时发动机DCU有电,截止2004年4月15日, 完成下列工作:

为防止DCU发生混乱出错,按P&WC警示服务通告(ASB)A28252, 修订2,2004年3月11日,或由加拿大运输部持续适航主任批准的后续 版本,在发动机关车,Ng(N1)速度达到零以前,保持EEC的电源。

B部分-确认DCU正确采集发动机的LCF数据,并确认发动机LCF计数 值。

- 1. 为确认存贮在DCU中的数据是正确的,以及记录在发动机履历 本中的数据是正确的, 在符合性要求的范围内, 做比较检查(I) 及一 致性检查(II)。
- (a)对于装有寿命限制剩余值低于2000循环的叶轮(Impeller) 和/或压气机涡轮(CT)盘和/或动力涡轮(PT)盘的发动机;在下50 个发动机飞行小时或2个月内,在本指令生效后以先到为准。和
- (b)对于装有寿命限制剩余值为2000至5000循环的叶轮和/或CT 盘和/或PT盘的发动机;在下200个发动机飞行小时或3个月内,在本指 **今生效后以先到为准。**
- (c)对于装有寿命限制剩余值超过5000循环的叶轮和/或CT盘和/ 或PT盘的发动机: 在下500个发动机飞行小时或4个月内, 在本指令生 效后以先到为准。
- (I)比较检查:按ASB A28252,修订2,3.C段确定的施工说明比 较检查DCU中存贮的数据。按ASB A28252, 修订2, 3, C, 9, a段和3, C, 9, b 段说明比较检查结果。如必要,使用手册,按ASB A28252,修订2,3.E 段所示计数,恢复部件原始的LCF寿命。
- (II)一致性检查:按ASB A28252, 修订2,施工说明, 3.D.段, 通过评审发动机履历本完成一致性检查,以确认叶轮,CT和PT盘的LCF

计数是正确的。按3. D. 5和3. D. 6段说明结果。如必要,使用手册,按 ASB A28252, 修订2, 3. E段所示计数,恢复部件原始的LCF寿命。

- 2. 如果任一关键的LCF件超出其公布寿命,那么,必须在下次飞 行前拆下这个零件。
- 3. 对于未装在直升机上的发动机(如:在大修厂的发动机或备用 发动机):

在将发动机装在直升机以前,完成在ASB A28252,修订2,3.B段, 以及SB28253,2004年2月12日或由加拿大运输部持续适航主任批准的 后续版本中包含的说明中明确的检查。

注:在本指令生效以前,符合P&WC ASB A28252早期修订版满足本 指令A部分和B部分中所强制的ASB A28252,修订2的要求。

C部分-修订适航限制部分:

1. 截止到2004年4月15日,将下列P&WC临时修订(TR)插入相应的 发动机维护手册适航性限制部分:

	临时修订号	临时修订日期	发动机型别	维护手册件
号				
	AL-10, AL-11	2004年3月11日	PW206B	件号3039732
	AL-8, AL-9	2004年3月11日	PW206C	件号3043322
	AL-15, AL-16	2004年3月11日	PW206E	件号3038324
	AL-5	2004年3月11日	PW207D	件号3043612
	AL-15, AL-16	2004年3月11日	PW207E	件号3038324

五. 生效日期: 2004年5月8日

六. 颁发日期: 2004年5月1日

七. 联系人: 赵亚艳

民航总局航空器适航司

010-64473556