## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1988-B767-01R1

修正案号: 39-0194

- 一. 标题: 关于 CAD88-B767-01 "对波音 767 飞机防冰系统电路逻辑及开关进行功能试验"的修改说明
- 二. 适用范围: 所有波音767飞机
- 三.参考文件:
  - 1.FAA 适航指令 88-07-04R1 修正案 39-5970
  - 2.CAD88-B767-01 修正案 39-0155
- 四. 原因、措施和规定 本适航指令替代 CAD1988-B767-01, 39-0155
  - 3.A在P6主电源配电板上
- 6J23 PROBE <u>HEAT</u> <u>R</u> <u>TAT</u>, (在安装的部位), 一些飞机只有<u>L</u> <u>TAT</u>
  - 6K2O PITOT HEAT L AUX-C相
  - 6K21 PITOT HEAT L AUX-B相
  - 6K22 PITOT HEAT F/O-B相
  - 6K23 <u>PITOT HEAT</u> F/O-A相
  - 6K24 PITOT HEAT R AOA
  - 6K25 PROBE HEAT R ENG只适用于装有PW4000或PWJT9D-7R4 发

## 动机的飞机

在 P11 顶部跳开关板上

11T27 ENG MACH PROBE HT R, 只适用于装有PWJT9D-7R4发动机的飞机。

4. 断开起落架空/地电门系统2中的跳开关,适用于11U23或11U24 17. 接通起落架空/地电门系统2中的跳开关,适用于11U23或11U24 完成日期按CAD88-B767-01修正案39-0155规定的日期执行执行。

五. 生效日期: 1988年7月21日

六. 颁发日期: 1988年8月2日

七. 联系人: 李海

中国民航局适航司 4012233-8315