中国民用航空总局



CAAC 适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-MULT-57R1

修正案号: 39-3547

一. 标题: 改装 TB 飞机线路

二. 适用范围:

按OPT 10 593 00M或OPT 10 689 00M或OPT 10 D689 00M安装了电流表选装件的所有TB系列飞机。

三.参考文件:

- 1.DGAC AD 2001-446(A)R1,2002 年 1 月 23 日发布;
- 2.SB SOCATA TB No.10-122-24,2001 年 7 月发布,或其以后的修订。

四. 原因、措施和规定

因为CAD2001-MULT-57所涉及的部分零部件交货可能延迟,故本指令对原指令的完成日期进行修订。

为避免可能发生的事故,自本指令生效日起,在下次飞行前,按照SB SOCATA TB No. 10-122-24,对飞机线路进行改装。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2002年2月16日

六. 颁发日期: 2002年2月9日

七. 联系人: 李小虎

民航西南管理局适航处

028-5702374