## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD2001-MULT-07

修正案号: 39-3114

- 一. 标题: 飞行手册的更改
- 三. 参考文件: DGAC AD1992-156-133(B)R1

## 四. 原因、措施和规定

为了弥补装有MESSIER BUGATTI碳刹车片的飞机上的刹车性能失效,在实施有效的纠正措施之前,对于已完成5670改装的A300B4-605R型号的飞机,将临时更改5-04-00 / 1和5-04-00 / 04插入其飞行手册之中。对于已完成6591改装的A310-200型号的飞机,将临时更改5-04-00/3和5-04-00 / 06插入其飞行手册之中。

- 五. 生效日期: 2001年2月8日
- 六. 颁发日期: 2001年1月31日
- 七. 联系人: 陈岳亭 民航西北管理局适航处 029 8703021