## 中国民用航空总局



# CAAC 适 航 指 令

#### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1999-B400-02

修正案号: 39-2683

一. 标题: 改装飞机防冰系统

#### 二. 适用范围:

序号为RK-1至RK-107(含RK-107)的Raytheon飞机公司(早期为Beech)的400A型飞机,以及所有400、400T和MU-300-10型飞机。

### 三. 参考文件:

- 1.FAA AD99-21-26, 修正案 39-11372:
- 2.Beech 飞机服务通告 2600, 1995 年颁发;
- 3. Raytheon Beech 服务通告 T-1A-0064, 最新修改版。

## 四. 原因、措施和规定

为防止在结冰状态下, 襟翼在一定角度时机头非指令性下俯, 要求必须完成FAA AD99-21-26修正案39-11372所述的工作, 除非已事先完成。

附:FAA AD99-21-26一份。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间,但 必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1999年11月22日

六. 颁发日期: 1999年11月3日

七. 联系人: 赵燕莉

民航中南管理局适航处

020-86122536