## 中国民用航空总局



## CAAC 适 航 指 令

## AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发,内容涉及飞行安全,是强制性措施。如不按规定完成,有关航空器将不再适航。

编号: CAD1990-B767-13

修正案号: 39-0437

- 一. 标题: 改装离翼撤离系统
- 二. 适用范围:

B2551、B2552、B2553、B2554、B2555、B2556

- 三. 参考文件:
  - (1) FAA AD 90-NM-24-AD 修正案 39-6654
  - (2) 波音电传 M-7240-90-1747 (1990 年 7 月 18 日)
  - (3) 波音服务通告 767-25-0120R1 (1990年3月8日)
  - (4) 波音服务通告 767-25-0131R1 (1989年11月9日)

## 四. 原因、措施和规定

为了保证离翼撤离系统具有满意的可行性,要求在本指令生效后 20个月内,对所影响的飞机按下述规定执行:

- 1. 根据波音服务通告767-25-0120R1改装离翼撤离系统舱门关闭临近感受器的安装。
- 2. 根据波音紧急服务通告767-25A0131R1,更换离翼撤离系统作动器。
- 3. 执行本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。
- 五. 生效日期: 1990年8月20日

六. 颁发日期: 1990年7月24日

七. 联系人: 陈岳宏

中国民航局华北适航处

4562342